

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
347-БД	28.09.1988	СНО. Проверка заправочных приставок А2112.	Иполуг.88г	С 1 - 19 компл.	
348-БЭ	23.01.1993	Уточнение РЭ, АЭ в связи с заменой унитазов УК-2 на УК-2М.			
349-БД	21.10.1987	Шасси. Проверка замков 42ДШ4105-00 на отсутствие перекоса оси нажимного винта относительно оси штока микровыключателя АМ-800К и устранение перекоса более 3 градусов.	ТО	0303--0909, 02004	
350-БД	28.03.1988	Бытовое оборудование. Замена лирки крепления ручки привода на кронштейн из капролона.	Очередной комплекс	0303-1308	
351-БЭ	11.03.1988	Уточнение РЭ в связи с заменой навигационной антенны АУ-003 АФС "Лилия"			
352-БД	23.03.1988	Бытовое оборудование. Замена диафрагмы сидения пассажир. кресла диафрагмами новой конструкции с измененными крепежными деталями.	ТО-10000	0303-1008 и на 1108, 1208,1308	
353-БД	23.01.1989	Шасси. Установка дополнительного концевого выкл. АМ-800К (поз. У78) на передней опоре. Доработка системы уборки-выпуска шасси.	ТО,по граф	0303-0408	0703
354-БД	02.03.1988	ВСУ. Доработка дренажной системы ВСУ.	ТО	0303-1007	0905, 1005
355-БД	06.04.1988	Гидравлическая система. Дополнительное подсоединение системы наддува гидробака к наддуву от ВСУ.	Очередной комплекс	0303-0408	
356-БД	02.03.1988	Крыло. Нанесение риски убранного положения предкрылков.	Оч.компал.	0303-0907	
357-БД	20.06.1988	Светотехническое оборудование. Замена микровыкл. В-601-2С на АМ-800К.	Очередной комплекс	0303-1308	
358-БД	20.12.1987	Фюзеляж. Салон. Установка коврика на порожек шп. N69.	Очередной комплекс	0303-0907	
359-БД	29.12.1987	Проверка болтов 42М6911-42 крепления носовых коков гондол боковых двигателей	Зам.Д-36	0303-0308	
360-БД	16.02.1988	Система управления двигателями. Разовая проверка тяг	ТО	0303-0308	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		управления двигателями.			
361-БД	18.04.1988	Шасси. Разовая замена концевых микровыкл. АМ-800К (поз. У62, У47, У54, У463) и проверка пайки наконечников проводов на клеммных колодках.	ТЗН6-42-87	0303-0308	
362-БЭ	28.03.1988	Уточнение ЭТД в связи с установкой по бюл. N 341-БД на панель грузового пола в заднем грузовом отсеке дополнительного направляющего профиля.			
364-БД	19.02.1988	Досылка рабочих и эталонных образцов для настройки прибора АД-50У (АД-40И, АД-60С) для контроля на "непроклей".	дек. 1988г	С 1 по 15-ый к-т.	
365-БД	02.03.1988	Разовая проверка трубопроводов 42ДКШ5307-00-49, -50 на отсутствие потертости и наличие зазоров с кронштейном 42ДШ2001-10-1; -2.	Очередной комплекс	0303-0608 и на 1108	
366-БД	11.05.1988	Бытовое оборудование. Установка лямок фиксации потолочных панелей салона в открытом положении.	Очередной комплекс	0303-1007	
367-БД	14.04.1988	Грузовые отсеки. Внедрение дренажных отверстий в районе грузовых отсеков.	ТО, 1988г.	0303-0109	
368-БД	06.04.1988	ПОС. Замена гаек в хомуте и проверка целостности стяжек в соединении трубопроводов обогрева воздухозаборников Д-36.	Очередной комплекс	0303-0508	
369-БД	02.03.1988	Грузовые отсеки. Предохранительно-закатное устройство. Замена на направляющих 42С9626-10 подшипников 303037101 роликами 4259626-20.	ТО-10000	0303-1007	
370-БД	19.01.1989	Система ПВД. Улучшение демонтажа-монтажа приемника полного давления (ППД-1М).	Очередной комплекс	0303-1308	
371-БЭ	28.03.1988	Уточнение ЭТД в связи с заменой лирки крепления ручки привода на кронштейн из капролона.			
373-БД	04.10.1988	Кислородное оборудование. Высотное специальное снаряжение. Замена импортного оборудования на	июль 1989г	0303-1003	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		отечественное.			
374-БД	30.12.1987	Уточнение бюллетеня N 250-БД.			
375-БЭ	02.03.1988	РЭ. Управление. Изменения в связи с введением по бюл. N 342-БД дублирования контровки карданных соединений ВМ.			
376-БЭ	19.01.1989	Уточнение ЭТД в связи с установкой по бюл. N 353-БД дополнительного концевого выключателя АМ800К (У78) на передней опоре шасси.			
377-БЭ	16.02.1988	Уточнение РЭ в связи с введением по бюл. N 364-БД эталонных образцов настройки АД-50Д.			
378-БД	29.05.1990	Система электроснабжения. Внедрение электросхемы автоматики расцепления ГП-21 от Д-36 по сигналу термодатчика при перегреве.	ТО-10000	0303-1308	0806
379-БЭ	02.03.1988	Уточнение ЭТД в связи с заменой по бюл. N 369-БД на направляющих предохранительно-защитного устройства подшипников на ролики.			
380-БД	29.12.1987	Уточнение текста бюллетеня N 262-БД.			
381-БЭ	25.05.1988	Изменение РО в связи с установлением самолету назначенного ресурса 10000летных часов, 6000 посадок.			
382-БЭ	30.06.1988	Уточнение ЭТД в связи с заменой по бюл. N 357-БД концевых микровыкл. АМ800К.			
383-БД	30.06.1988	Уточнение бюллетеня N 154-БД.			
384-БД	01.02.1989	Топливная система. Доработка дренажа насосов 463Б.	Очередной комплекс	0303-1308	
385-БЭ	06.04.1988	РЭ. Система обледенения. Изменения в связи с подключением по бюл. N 355-БД наддува гидробака дополнительно к наддуву ВСУ.			
386-БЭ	02.03.1988	РЭ. Крыло. Изменения в связи с нанесением по бюл. N 356-БД рисок на шторках телескопов ПОС и винтовых			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		механизмов.			
387-БЭ	26.03.1988	РЭ, АЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
388-БД	20.01.1989	Крыло. Изменение конструкции панелей зашивки закрылочной щели в районе уплотнения.	ТО-10000	0303-0509 и к.крыла 093-109 при нараб. 7200-9000час.	
389-БЭ	27.01.1989	РЭ. Ввод новых техкарт на демонтаж-монтаж некоторых агрегатов.			
390-БД	29.03.1988	САУ. Защита разъема (поз. ПР34) жгута 427921-490 (АДР-42) от попадания влаги.	ТО	0303-0508	
391-БД	28.03.1988	Замена клеммных колодок в насосах ЭЦНГ-5-2, ЭЦНГ-20-2	По графику	0303-0608	
392-БЭ	14.04.1988	Уточнение РЭ в связи с выполнением бюл. 367-БД.			
393-БД	04.10.1988	Топливная система. Установка дополнительного крепления электрожгутов в герморазъемах (поз. 5-14, 5-15).	ТО-10000	0303-1308	0703
394-БД	24.05.1988	ПНО. "Ольха-1". Доработка и изменение схемы прокладки жгута ЦВИ-ПВИ-ППК.	ТО	0303-0208	0108
395-БД	05.10.1988	Управление. Разовая проверка винтовых механизмов, муфт 42С5642-10, тормозов 42С5644-10 и их доработка.	По графику	0303-0608, 1108, 02004	
396-БЭ	08.08.1988	РЭ. Управление. Изменение величины предельных моментов срабатывания муфт ограничения моментов.			
397-БД	02.03.1988	Крыло. Введение люка для подхода к датчику ДС-10.	Очередной комплекс	0303-0607	
398-БЭ	25.05.1988	РЭ. Внесение изменений, связанных с продлением назначенного ресурса самолету.			
399-БЭ	20.01.1989	Установление самолетам Як-42 ресурса (срока службы) до списания 30000 л.ч., 30000 полетов, 25 лет и назначенного ресурса 10000 л.ч., 6000 полетов.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
400-БД	31.01.1989	Уточнение бюллетеней NN 98-БД, 157-БД, 192-БД, 228-БД, 248-БД, 326-БД, 327-БД, 298-БД.			
401-БД	08.08.1988	Силовая установка. Замена чашек на нижних створках боковых гондол и крышках газогенераторов Д-36 на доработанные.	Очередной комплекс	0303-0407	
402-БД	14.06.1988	СНО. Поставка приспособлений для обслуживания масляной системы ГП-21.	Очередной комплекс	С 1 по 41 гр. к-г.	
403-БД	08.08.1988	Досылка эталонных образцов для настройки прибора АД-50У, (АД-40И, АД-60С) по контролю на "непроклей" канала воздухозаборника ССУ.	12 мес.	Комплект КПА с 1-14	
404-БД	30.06.1988	Система электроснабжения . Доработка РК запуска левого Д-36.	Очередной комплекс	0303-0208	
405-БД	30.06.1988	Топливная система. Установка дополнит. крепления электрожгутов 42С7201-150СБ в герморазъемах поз. 3-14, 3-15, 4-14, 4-15. Проверка наконечников проводов.	ТОслив топ	0303-0409	
406-БД	30.06.1988	Система электроснабжения. Доработка РУ 115 N1.	Очередной комплекс	0303-0906	0803, 0704, 0804
407-БЭ	18.04.1988	РЭ. Приборное оборудование. Шасси. Введение требований о покрытие паяных соединений концевых микровыкл. АМ800К лаком УР-231.			
409-БД	21.02.1989	Гондолы боковых двигателей. Усиление шпангоутов 2,3 и замена разрушенных профилей вставки носового кока.	ТО	0303-0609	
410-БЭ	30.06.1988	АЭ. Изменение монтажа в РК запуска левого Д-36.			
411-БЭ	17.07.1990	РЭ. Управление. Уточнение техкарты по периодической проверке болтов на колонках управления в соединении стойка-шкворень.			
412-БЭ	27.09.1988	РЭ. Введение техкарт на демонтаж/монтаж изделий, имеющих ресурс менее назначенного ресурса самолета.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
413-БД	27.09.1988	Приборы контроля двигателей. Установка датчиков ДОТ-30, замена стопора 12-ОСТ1.131055-78 на стопор 12-ОСТ1.13106-78 в муфтах соединения трубопроводов с датчиком ДОТ-30.	Очередной комплекс	1308-0808, 1108, 1208,1308	
414-БД	23.06.1988	Система электроснабжения. Управление механизмами. Замена на клеммных колодках неотожженных при изготовлении наконечников на отожженные.	Комплекс	0303-1009	0703, 0805, 0708
415-БД	23.01.1989	Крыло. Замена торцевых уплотнителей предкрылков на уплотнители измененной конструкции.	Очередной комплекс	0303-0907	
416-БД	13.01.1989	Управление. Доработка электросхемы управления закрылками.	ТО, 1990 г	0303-1308	0703, 0805, 0708, 0908, 1008
417-БЭ	20.01.1989	Изменение РО в связи с распространением его на самолет Як-42Д и установкой колес КТ141Е на основные опоры шасси.			
418-БД	27.04.1988	Шасси. Обеспечение зазора между карданом 42С4947-170, вильчатым болтом тяги 42С4947-220 и ухом рычага 42С4947-440А в системе управления створками переднего шасси.	1987 г.	0308, 0408, 0508, 0608	
419-БД	14.06.1988	Замена на передней стойке шасси механизмов поворота 42.4701-200 на -200А, цилиндров 42.4701-50 на -50А, болтов 42.4701-207 на -209	ПТО	Стойки выпуска до 01.01.88 г.	
421-БД	10.09.1988	Крыло. Доработка торцевого узла навески корневого элерона по нервюре 20.	Комплекс	0303-0509	
422-БД	05.05.1988	Замена комплектующих изделий регулятора избыточного давления (РИД) 5589Т и 5589Т-42 на конструктивно доработанные.	ТО, 1994г.	изд.5589Т, 5589Т-42 меняются на 5589Т вып. с 06.87г	
423-БЭ	13.01.1989	РЭ, АЭ. Изменения в связи с доработкой по бюл. N 429-БД электросхемы управления стабилизатором.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
424-БД	23.08.1988	Крыло. Усиление 1-й и 2-й секции съемного носка крыла.	ТО-10000	0303-0209, 0409, 02004	
425-БД	04.01.1989	Крыло. Проверка отверстий в каретках системы управления закрылками.	ТО-10000	0107-0408	1108
426-БД	01.02.1989	Уточнение бюллетеня N 237-БД.			
427-БЭ	27.09.1988	РЭ. Изменения в связи с доработкой по бюл. N421-БД торцевого узла навески корневого элерона по нервюре 20.			
428-БЭ	13.01.1989	Уточнение ЭТД в связи с доработкой по бюл. N416-БД системы рассогласования закрылков.			
429-БД	23.01.1989	Управление стабилизатором. Доработка БДУ и электросхемы управления стабилизатором.	По графику	0303-0409	0703, 0805
430-БЭ	13.09.1988	РЭ. Изменения в связи с доработкой по бюл. N424-БД диафрагм съемных носков крыла.			
431-БД	21.02.1989	Управление стабилизатором. Дефектация и замена в МПС шарикоподшипников 8115.	ТО,4000л.ч	0303-1308	
432-БД	20.01.1989	Шасси. Управление поворотом колес передней опоры. Доработка механизма переключения 424780-100	ТО	0303-1308	
433-БД	20.01.1989	Замена диафрагм канала ССУ, установка прокладок между диафрагмами и шп. 66, 77.	ТО при обнаружении	0303-1308	
434-БД	23.12.1988	Силовая установка. Передний капот. Усиление обшивки канала в месте образования трещин.	ТО	0303-1011	
435-БЭ	27.03.1989	Изменение РЭ и АЭ в связи с установкой колес КГ141Е на основные опоры шасси.			
436-БД	14.09.1988	Крыло. Замена силовых замков ОСТ 10521-72 на ОСТ 10527-72.	ТО	0303-1006	
437-БД	26.08.1991	Руль направления. Установка дополнительного крепежа и усиление обшивки РН в районе кронштейна стопорения.	Очередной комплекс	0303-0409	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
438-БЭ	13.01.1989	РЭ, АЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
439-БД	26.08.1991	Руль направления. Замена вертикального хвостового отсека 423300-370СБ РН на усиленный 423300-620СБ.	Очередной комплекс	0303-1009	
440-БЭ	14.12.1988	РЭ. Крыло. Изменения в связи с доработкой по бюл. N426-БД крепления передних узлов подвески балок к крылу.			
441-БД	25.10.1987	Уточнение бюллетеней NN 238-БД, 317-БД, 321-БД, 342-БД.			
442-БД	27.01.1989	Проверка и доработка съемных носков 423520-250 и 423520-180 на отсутствие трещин.	ТО	0303-0509	
443-БД	04.12.1988	СНО. Поставка приспособлений для удержания стабилизатора.	1988-1989	К-ты СНО 1:5 1-20-ый	
444-БД	13.01.1989	СНО. Поставка приспособления для замера угла установки фар.	В теч. 2 лет	1-14 гр. комплекты	
445-БД	20.01.1989	СНО. Поставка приспособлений для измерения люфтов в предкрылках и закрылках.	1989 г.	К-ты СНО 1:5 1-20-ый	
446-БД	13.01.1989	Система электроснабжения. Замена клеммных колодок, изготовленных по С-НС.1493 на колодки ОСТ 113350-78, изготовленные из материала АГ-43.	ТО, 414БД	0303-0803, 0703	0703, 0805
447-БД	23.01.1989	СНО. Поставка заглушки на воздухозаборник среднего двигателя.	ТО-10000	0303-1009	
448-БД	31.01.1989	Обеспечение влагозащиты электросоединителей жгутов к датчикам ИМД-8, ИМД-100 и сигнализатору МСТВ-1,6 на Д-36.	Очередной комплекс	0303-0109	
449-БЭ	21.02.2001	РЭ, АЭ. Приборное оборудование. Изменения в связи с заменой по бюл. N499-БУ системы ССОС на СППЗ-1-2.			
450-БД	21.02.1989	Руль высоты. Замена стоек 42М3200-160СБ на конструктивно усиленные.	ТО-10000	0303-1308	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
451-БД	27.01.1989	Крыло. Замена болтов и серьги в узлах присоединения ВМ к предкрылкам.	ТО	0303-0210	
452-БД	15.03.1990	Уточнение бюллетеней NN 192БД, 213БД, 218БД, 219БД, 264БД, 288БД, 324БД, 359БД, 390БД.			
453-БЭ	29.05.1990	Уточнение ЭТД в связи с вводом по бюл. N378-БД автоматического расцепления привода ГП-21 с двигателем.			
454-БЭ	20.01.1989	РЭ. Система ПВД. Изменения техкарт по демонтажу-монтажу ППД-1М.			
455-БД	23.01.1989	Уточнение бюллетеней NN 183БД, 197БД, 266БД, 281БД, 283БД, 349БД, 397БД.			
456-БД	15.03.1989	Изменение пункта 5 раздела 1 бюл. N283-БД.	По 283БД	0303-0709	
457-БД	30.03.1989	Шасси. Замена шайбы крепления колеса передней опоры.	ТО	Передняя опора шасси 42.4701-0 выпуска до 01.06.86г.	
458-БД	23.12.1988	Шасси. Разовая проверка зазора между винтами и качалками, технического состояния кронштейна 42ДШ4947-120 в системе управления створками и передней опоры.	ТО	0303-0509	
459-БЭ	23.01.1989	РЭ. Аэродромное оборудование. Обеспечение надежности крепления заглушки на канал среднего Д-36.			
460-БЭ	13.01.1989	Уточнение ЭТД в связи с заменой приспособления для замера угла выпуска фар.			
461-БЭ	20.01.1989	РЭ. КПА. Введены приспособления для измерения люфтов в закрылках.			
462-БД	10.10.1990	Замена сливных насадков НС-3-115М на НС-4-115 в системе водоснабжения.	По вызову	0503-1009,	0303, 0403, 0803-1003, 0204-0404
463-БД	21.02.1989	Уточнение бюллетеня N311-БД.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
464-БД	21.02.1989	Крыло. Проверка длины гладкой части болта карданного узла установки электромеханизма в управлении триммерами элеронов.	ТО-10000	0604-0309, 0409	
466-БД	16.08.1989	Уточнение бюллетеней N419-БД, N420-БЭ.			
467-БД	17.04.1989	САУ-42, БПК-1П-42. Отключение канала "Крен САУ-42" при срабатывании сигнализации "Крен велик" от БКК-18.	Очередной комплекс	0303-1009	
468-БД	27.03.1989	Ввод эмблемы "Як-42Д"	В теч.мес.	0509,0609	
469-БЭ	11.05.1989	Изменение ЭТД для самолета Як-42Д.			
470-БД	24.05.1989	Обеспечение зазора между передними траверсами подвески и элементами конструкции боковых Д-36.	ТО	0303-0409	
471-БЭ	15.06.1989	Изменение периодичности обслуживания двигателей Д-36 и ТА-6В, введение ТО аппаратуры ИВ-42М-1 серии 2.			
472-БУ	10.10.1990	Система МСРП-64М-2. Обеспечение регистрации аналогового параметра "Угол крена" от АГР-74-10 с помощью согласующего блока БС-4.	Комплекс	0303-1009	0104, 0708
473-БД	12.06.1989	Управление стабилизатором. Доработка МПС 42С5190-500 комплекта 011 до комплекта 033.	До 8000 ч.	0303-1308	0708
474-БД	15.12.1989	Аппаратура связи. Установка защитного чехла для блоков БВ-31.	Очередной комплекс	0303-0110	
475-БД	07.06.1989	Нанесение рисок закрытого положения замков на люке 42М6926-00 осмотра лопаток двигателя, мотогондолах 42М6910-00, капоте 42М6923-00.	ТО	0303-1308	
476-БУ	26.05.1993	Система удаления отбросов. Установка сигнализаторов и панели контроля переполнения унитазов туалетов.	ТО-10000	0303-1009	0703, 0805, 0708
477-БЭ	17.04.1989	РЭ. Уточнения в связи с доработкой по бюл. N467-БД канала "Крена САУ-42"			
478-БД	11.05.1989	Крыло. Усиление третьего лонжерона в месте крепления редуктора ВМ N1 закрылков.	ТО	0303-0409	0309
479-БД	24.05.1989	Крыло. Топливные кессоны. Повышение герметичности.	По вызову	0303-0709	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
480-БД	23.05.1989	Управление стабилизатором. Замена смазки в редукторах привода гайки и винта МПС.	ТО	0209-0809	
481-БД	14.05.1989	Управление стабилизатором. Замена магнитной пробки в корпусе редуктора привода гайки МПС.	ТО	0303-0509	0703, 0805, 0708, 0409
482-БЭ	24.05.1989	РЭ. Крыло. Определение места повреждения герметизирующего покрытия кессона по II лонжерону крыла.			
483-БД	11.07.1989	Поставка проверочной установки УПИВ-П-1 и кабеля N 3.	1989 г.	К-ты КПА 1:5 NN 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19	
484-БЭ	10.10.1990	РЭ. АЭ. Изменения в связи с заменой по бюл. N462-БД сливных насадков НСЗМ-115 на НС-4-115.			
485-БЭ	26.05.1993	РЭ, АЭ. Бытовое оборудование. Изменения в связи с установкой по бюл. N476-БУ панелей контроля переполнения унитазов.			
486-БД	11.05.1989	Проверка правильности установки кронштейна крепления имитатора видимости ИВ-42 системы СИВ-1-42.	ТО	0303-1009	0709
487-БД	13.06.1990	Подвеска боковых двигателей. Усиление нервюры и стыка нервюры с балкой.	ТО-10000	0303-0603, 1003, 0204, 0105, 0205, 0705-1005, 0106-0306, 1208	
488-БД	05.02.1991	Управление закрылками. Замена карданов ВМ с роликами на карданы с металлофторопластовыми втулками.	По графику	0303-0410	0703, 0805, 0708, 0210, 0310
489-БЭ	09.08.1989	РЭ. АЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
490-БЭ	06.07.1989	РО, РЭ. Изменения в связи с применением для смазки редукторов МПС масла МН-7,5у ТУ38.101.722-85.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
491-БУ	25.01.1991	Р/аппаратура самолетовождения. Замена ДИСС-016 на ШО13-В1.	Ремонт	0303-0111	0708 ,0210, 0310, 0805, 0703
492-БД	07.08.1989	Крыло. Доработка верхних шторок.	Очередной комплекс	0303-0112	
493-БД	28.06.1989	СНО. Допоставка в комплекты 1:5 съемников 429110-210 колес КТ141Е (вед. 480000-053-ЗИП).	В теч.6мес	Группкомплект СНО 1:5 N 01-20	
494-БЭ	22.12.1989	РЭ, АЭ. Самолетное переговорное громкоговорящее устройство П-512. Изменения в связи с установкой по бюл. N498-БУ спецразъема в сеть П-512.			
495-БЭ	27.07.1989	РО. 1.Ввод пунктов по техническому обслуживанию ШО13-В1. РЭ. 2.Дозировка заправки демпферов основных опор шасси.			
496-БД	14.08.1989	Шасси. Уточнение бюллетеня N209-БД.			
497-БД	28.06.1989	Наземное оборудование. Разовая проверка кронштейнов 42М9910-19 и 48М9910-19-01 на соответствие размеров и ТУ чертежа.	Замен.Д-36	0303-1009	0708
498-БУ	22.12.1989	Самолетное переговорное громкоговорящее устройство П-512. Установка спецразъема в лючке на нижней обшивке фюзеляжа для обеспечения вещания в салон в наземных условиях.	Очередной комплекс	0303-1009	
499-БУ	21.02.2001	Пилотажно-навигационная система. Внедрение системы СППЗ-1-2 взамен системы ССОС.	По договор	0303-0412	0703, 0805, 0708, 0210, 0310, 0311, 0511
500-БЭ	10.10.1990	Уточнение РЭ в связи с доработкой МСРП-64М-2 по бюл. N472-БД.			
501-БУ	27.02.1990	Обеспечение стопорения трубы 42С6000-120 тяги 42Д6000-120 относительно ее проушин.	ТО	0303-0909	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
502-БД	15.12.1989	Защита разъемов и жгутов от попадания влаги в эл.схеме запуска двигателя.	ТО	1.0303-1308; 2.0303-1010	0805, 0703
503-БД	16.08.1989	Киль. Уточнение текста бюллетеня N 317-БД.			
504-БЭ	31.10.1989	Увеличение ресурса и срока службы до 1-го капитального ремонта агрегатам шасси. Ограничение ресурса болту 42.4701-209.			
505-БД	21.12.1989	Распространение действия бюллетеня N 196-БД.	ТО	0107-0110	
506-БД	03.08.1990	Замена в гидрошарнирах стопорных колец.	Комплекс	0609-1010	0210, 0310, 0410
507-БД	20.12.1989	Крыло. Замена перемычек металлизации на агрегатах управления.	Комплекс	0303-0608, 02004, 1108, 1208, 0209, 0409	
508-БД	26.12.1989	Шасси. Замена центробежного датчика УА53А-8 с длиной проводов 1м на УА53А-8 с длиной проводов 4,5м на опорах основного шасси.	По графику	0303-0110	0703, 0805, 0708, 0104
509-БУ	16.04.1990	Доработки, связанные с заменой высотомера ВМК-15 на высотомер ВБ-10.	Очередной комплекс	0303-0211	0703, 0805, 0210, 0310
510-БЭ	07.03.1990	АЭ. Управление спойлерами. Изменения в связи со снятием при выполнении работ по бюл. N508-БД клеммных колодок с опор шасси.			
511-БЭ	25.01.1991	РЭ, АЭ. Радиоаппаратура. Изменения связаны с заменой ДИСС-16 на ШО13-В1.			
513-БД	25.01.1990	Крыло. Замена третьего рельса 423750-01 стреловидной секции закрылка.	По графику	0303-0712 и 02004	
514-БД	25.01.1990	Крыло. 1. Замена кареток 425765-360СБ навески стреловидной секции закрылка. 2. Замена болтов крепления кареток NN1,2,3,4.	5400 посадок	Раздел 1 0303-0712 и 02004; Раздел 2 0303-0407, 1108 и 02004	
515-БД	29.05.1990	Система кондиционирования. Доработка электросхемы фидеров отбора воздуха на СКВ.	Очередной комплекс	0303-0110	0703, 0805, 0708
516-БД	08.06.1990	Крыло. Ремонт кожуха коллектора ПОС на 1 и 2 секциях	ТО	0303-0213 и на 02004	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		предкрылков.			
517-БЭ	23.12.1989	Уточнение РЭ в связи с выполнением работ по бюл. N067.180.035.89-БД-Г по изменению системы обдува агрегатов ВСУ.			
518-БЭ	29.05.1990	РЭ, АЭ. Система кондиционирования. Уточнение электросхемы аварийного отключения отбора воздуха от двигателей Д-36.			
519-БУ	27.07.1990	Система электроснабжения. Замена гаек крепления проводов на болтах клеммных колодок (поз. К-114-7, К-114-8).	ТО	0303-1011	0703, 0805, 0708
520-БД	18.04.1990	Шасси. Герметизация разъемов электродвигателей МТ-0,18С обдува колес.	ТЗ-29-42-8	0509-0110 и на 0510, 0610	
521-БЭ	08.08.1990	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
522-БЭ	16.04.1990	РЭ, АЭ. Изменения в связи с заменой по бюл. N509-БУ ВМК-5 на ВБ-10.			
523-БД	03.10.1990	Замена в МПС подшипника 38212 с ударной маркировкой на подшипник 6-38212 с электрохимической маркировкой (или без маркировки).	В срок бюллетеня 479БД	0211	
524-БД	15.06.1990	Крыло. Замена болтов крепления передних узлов навески балок закрылков и вкладышей.	ТО, Ф-6	0303-0211 (017-109 комплект крыла)	
525-БД	18.05.1990	Управление. Замена защитной шторки МПС при обнаружении повреждения.	ТО-10000	0303-0809	0703, 0805, 0708
527-БЭ	16.03.1990	РЭ. Гондолы двигателей, пилоны. Замена обечаек воздухозаборников на усиленные камерной конструкции.			
528-БР	14.12.1990	Управление. Периодическая, через каждые 3600 посадок замена шариков в винтовой паре механизмов СУЗ.	По графику	0303- на всех	
529-БД	18.05.1990	Крыло. Доработка торцевой нервюры дефлектора правого стреловидного закрылка.	ТО-10000	0303-0706-разд.1, 0806-0409-разд.11	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
530-БЭ	19.09.1990	РО. Изменение периодичности замены щеток в электромоторе насоса 463Б, введение ТО вновь установленных высотомеров ВБ-10, уточнение карт смазки.			
531-БЭ	14.11.1990	РЭ. Раздел 5.00.01. Внесение изменений, связанных с переводом КИ на эксплуатацию по техническому состоянию.			
532-БД	17.07.1990	Уточнение бюллетеня N183-БД по его распространению на самолеты по 0211 включительно.			
533-БУ	24.07.1990	Управление РН. АДР-42. Изменение запитки датчиков ДУСУ1-6АС из комплекта АДР-42.	Комплекс	0303-1011	0703, 0805, 0708
534-БД	29.03.1991	Гидравлическая система. Замена обратных клапанов ОК-10Б на обратные клапаны-антипульсаторы 425306-950-3 и одновременной установкой насосов НП72МВ со стальной люлькой.	ТО-10000	0303-1011	0703, 0805, 0708
535-БЭ	07.08.1990	РЭ, АЭ. Управление АДР-42. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N533-БУ.			
536-БД	25.02.1991	СУИТЗ-6. Дополнительная защита от обрыва проводов в разъемах поз.5-14; 5-15.	ТО-10000	0303-1010	0703, 0805, 0708
537-БД	09.10.1990	Руль направления. Разовая проверка состояния узлов навески РН.	ТО	0303-0411	0703, 0805, 0708, 0210, 0310, 0311
538-БД	09.10.1990	Гондолы боковых двигателей. Разовая проверка контровки болтовых соединений стыков обечаек носовых коков.	ТО	0303-0808	0708
539-БУ	22.05.1991	ПНО. Доработка бортового электрооборудования, связанная с улучшением светотехнических характеристик пульсаторов и планшета изделия "Ольха-1".	По графику	0303-1308	0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
540-БЭ	29.03.1991	РЭ. Изменения в связи с заменой по бюл. N534-БД в блоке питания гидросистемы обратных клапанов на обратные клапаны-антипульсаторы.			
541-БЭ	25.02.1991	АЭ. СУИТЗ-6. Уточнения текста в связи с выполнением работ по бюл. N536-БД.			
542-БУ	22.07.1991	Управление триммером РН. Жесткая фиксация триммером РН.	Очередной комплекс	0303-1011	0703, 0805, 0708
543-БД	21.03.1991	Система кондиционирования. Доработка САРД по повышению надежности и исключению случаев загорания табло "Разгерметизация кабины" при отказах агрегатов САРД.	ТО-10000	0303-1011	0703, 0805, 0708, 0711
544-БД	23.11.1990	Гидравлическая система шасси. Замена гайки Т5303-107А гидроаккумулятора на усиленную гайку Т5303-113.	ТО-10000	0303-1011	0703, 0805, 0708
545-БД	20.09.1991	Управление. Замена болтов и шайб в соединении стойка-шкворень колонки управления.	ТО-10000	0303-0711	0703, 0805, 0708
546-БД	30.11.1991	Фюзеляж. Усиление обшивки фюзеляжа по шп.10 в районе выреза под переднюю опору шасси.	Очередной комплекс	0303-0111, 0411	0703, 0805, 0708
547-БД	14.11.1990	Топливная система. Разовая проверка наличия контровки накладной гайки с корпусом разъемного клапана.	ТО	0905-0811	0805, 0708
548-БД	05.02.1991	Управление стабилизатором. Замена роликов 42С5187 на подшипники 25-1000094ЮТ в БДУ.	По графику	0303-1012, 02001	0203, 0805, 0708
549-БД	04.02.1991	Фюзеляж. Шпангоут 16. Проверка перемычек отверстий в профилях 420416-00-58, -60 под болты крепления фитингов.	ТО	0303-0412	0703, 0805, 0708
550-БД	30.05.1991	Управление. Проверка состояния тандерной тяги 45000-80, ее шарнирных соединений и изменение величины натяжения тросов.	ТО,Ф"В"	0303-0612	0703, 0805, 0708
551-БЭ	14.09.1991	РЭ. Управление. Уточнение текста в связи с изменением конструкции карданного соединения винта с редуктором.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
552-БУ	18.05.1992	Система управления двигателями. Установка в рукоятках РОД индикаторов подсвета.	ТО-10000	0303-1010	0703, 0805, 0708, 0210, 0310
553-БД	30.05.1991	Замена болтов крепления трубопроводов к фланцам отбора воздуха на ПОС и СКВ.	ТО-10000	0303-1012	0703, 0805, 0708, 0210, 0310
554-БЭ	19.07.1991	РЭ, АЭ. Управление триммером РН. Изменения связанные с введением по бюл. N542-БУ жесткой фиксации триммера РН.			
555-БЭ	12.11.1990	РО. Введение в РО новых пунктов разделов 26.00.00 и 32.00.00, уточнение раздела 27.00.00 в связи со снятием управления триммером РН. РЭ. Введение в раздел 32.00.00 техкарты по проверке штоков основных опор шасси магнитным методом.			
556-БЭ	09.10.1991	Установление назначенного ресурса МПС 42С5190-500 комплекта 011 12000 л.час.			
557-БЭ	21.03.1991	РЭ,АЭ. Система кондиционирования. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N543-БД.			
558-БД	02.10.1991	Управление стабилизатором. Выполнение работ в связи с установлением МПС 42С5190-500 комплекта 011 назначенного ресурса 12000 л.ч.	МПС-8000лч	0303-1308	0708 и доработанных по бюллетеню 473-БД
559-БЭ	09.12.1991	Установление агрегатам шасси назначенного ресурса 10000 посадок в течение 15 лет.			
560-БЭ	22.05.1991	РЭ, АЭ. Изменение схем в связи с заменой по бюл. N539-БУ пультов и доработкой планшета по подсвету изделия "Ольха-1".			
561-БД	22.02.1991	Уточнение бюллетеней NN 99-БД, 294-БД, 357-БД, 373-БД, 434-БД.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
562-БЭ	28.06.1991	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
563-БУ	09.12.1991	Переоборудование самолетов Як-42,Як-42Д из 120-местного в 126 местный.			
564-БЭ	18.12.1991	РЭ,АЭ. Бытовое, светотехническое,кислородное оборудование,радиоаппаратура связи,аэродромное обслуживание. Ввод дополнений.			
565-БД	05.07.1991	Фюзеляж. Усиление герметичной зашивки между шп. 35-37.	ТО	0303-1012	0703, 0805, 0708
566-БД	09.01.1992	Электроснабжение. Введение сигнализации отказа аккумуляторной батареи 20НКБН-40-У3.	Очередной комплекс	0303-0413	0703, 0805, 0708, 0210, 0310
567-БЭ	30.04.1992	РЭ и АЭ. Изменения в связи с вводом по бюл. N566-БД сигнализации отказа аккумуляторной батареи 20НКБН-40-У3.			
568-БУ	27.11.1992	Д-36. Контроль вибрации двигателя. Замена виброаппаратуры ИВ-42-1 на ИВ-42М-1 сер.2.	По графику	0303-0709	0703, 0805, 0708
569-БЭ	06.05.1993	Уточнение РЭ и АЭ в связи с выполнением работ по бюл. N568-БУ по повышению надежности контроля вибрации Д-36.			
570-БЭ	30.05.1991	РЭ. Управление. Стопорение рулей и элеронов. Изменение величины натяжения тросов.			
571-БД	06.02.1992	Фюзеляж. Система кондиционирования. Снятие клапанов 782000 продува надцентропланного пространства.	Очередной комплекс	0303-1010	0703, 0805, 0708
572-БЭ	04.09.1991	РЭ, АЭ. Система кондиционирования. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N571-БД.			
573-БД	20.08.1991	Шасси. Разовая проверка размера проушины и целостности кронштейна 42ДШ4947-120. Проверка регулировки системы управления створкой передней	ТО	0303-0712	0703, 0805, 0708, 0210, 0310

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		опоры.			
574-БД	09.10.1991	Уточнение сроков выполнения бюллетеня N473-БД.			
575-БЭ	09.01.1992	Уточнение РЭ и АЭ в связи с установкой по бюл. N552-БУ красных сигнальных лампочек в рукоятках РОД.			
576-БЭ	05.06.1991	АЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
577-БД	24.07.1991	Управление закрылками. Обеспечение зазоров в карданном соединении ВМ закрылков.	ТО	0209-0110	
578-БД	30.05.1991	Шасси. Замена защитных крышек на клеммных колодках поз.К107-10, К107-126 передней опоры.	ТО	0509-1010	0210, 0310, 0410
579-БД	05.09.1991	Масляная система Д-36. Доработка электроцепей сигнализации масломера под установку модернизированного датчика.	Комплекс	0303-1009	0703, 0805, 0708
580-БЭ	05.09.1991	Уточнение РЭ и АЭ в связи с доработкой по бюл. N579-БД электроцепей сигнализации масломера Д-36.			
581-БЭ	17.06.1991	РО. Внесение изменений в РО (книги 1,2,3) по опыту эксплуатации.			
582-БЭ	03.10.1995	РЭ. Раздел 5.00.00. Внесение изменений, связанных с установлением самолетам типа Як-42 назначенного ресурса 15000 летных часов, 10000 полетов.		все Як-42	42528, 42539, 42543
583-БЭ	29.09.1991	РЭ. Введение технических карт.			
584-БУ	30.09.1992	Фюзеляж. Пол переднего тамбура и салона. Замена панелей пола из материала "КАСТ" на усиленные панели из материала "ОРГАНИТ".	ТО	0303-0511	0703, 0805, 0708, 0210, 0310, 0410, 0311, 0511
585-БЭ	30.09.1992	РЭ. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N584-БУ.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
586-БУ	02.06.1993	Переоборудование самолета Як-42 в самолет Як-42Д.	По договору	0303-0409	0703, 0805, 0708
587-БД	15.12.1993	Уточнение бюллетеней NN 279-БД, 294-БД, 316-БУ, 439-БД, 450-БД, 539-БУ, 491-БУ, 546-БД, 565-БД.			
588-БД	04.06.1991	Изменение сроков выполнения бюллетеней в связи с вводом формы технического обслуживания "ТО-10000".(27 бюл.)			
589-БД	04.06.1991	Изменение сроков выполнение работ по бюл. NN 197-БД, 252-БД, 258-БД, 283-БД, 388-БД, 424-БД, 425-БД, 464-БД, 529-БД, 421-БД.			
590-БД	18.06.1992	Управление РН. Замена кронштейна крепления РАУ-108.	ТО-10000	0303-1013	0703, 0805, 0708
591-БЭ	18.06.1992	РЭ. Управление. Изменения в связи с заменой по бюл. N590-БД кронштейна крепления РАУ-108.			
592-БД	24.07.1992	Горизонтальное оперение. Доработка переходников и стыковых болтов в заднем узле навески стабилизатора.	ТО-10000	0303-0115	0703, 0805, 0708
593-БЭ	11.09.1992	РЭ. Изменения, связанные с доработкой по бюл. N592-БД переходника заднего узла навески стабилизатора и заменой стыковых болтов.			
594-БД	22.04.1992	САУ-42. Доработка канала тангажа САУ-42 по перегрузке.	Комплекс	0303-1011	0703, 0805, 0708, 0210, 0310, 0311, 0511
595-БУ	19.07.2005	Радиоаппаратура опознавания, оповещения и активного ответа. Установка изделия "6202-26".	ТО-10000	0303-1013	0703, 0805, 0708, 0210, 0310

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
596-БЭ	19.07.2005	РЭ. Изменения в связи с заменой по бюл. N595-БУ ответчика 020 на 6202-26.			
597-БД	09.01.1992	Система электроснабжения. Изменение уставки напряжения выпрямительных устройств ВУ-6Б.	ТО	0303-1013	0703, 0805, 0708, 0613, 0913
598-БЭ	30.04.1992	РЭ. Изменения в связи с вводом по бюл. N597-БД уставки напряжения выпрямительных устройств ВУ-6Б.			
599-БД	24.08.1992	Управление стабилизатором. Замена шпилек крепления крышек тормозов редуктора привода винта МПС.	ТО-10000	0303-0113	0703, 0805, 0708
600-БД	28.07.1992	Управление интерцепторами. Проверка блоков микропереключателей 42С5958-110 управления интерцепторами.	ТО-10000	0303- ~	0703, 0805, 0708
601-БД	17.06.1996	Топливная система. СУИТЗ-6. Заделка кабеля РК-50-2-22 разъемы 2РМГД с наконечником по ОСТ1.11405-74	ТО-10000	0303-1016 (комплект крыла 017-168)	
602-БД	25.12.1991	Воздухозаборники. Замена обечаек на усиленные обечайки. Взамен бюл. 465-БД.	ТО,ТО-10000	0303-0215	0805, 0708, 0913, на с-тах где выполнен 465-БД
603-БД	02.10.1992	Фюзеляж. Каркас. Усиление балки шп.56.	ТО-10000	0303-1015	0403, 0703, 0903, 0504, 0604, 0904, 1004, 0805, 0708
604-БЭ	13.01.1992	АЭ. Изменения в связи с доработкой по бюл. N594-БД схемы САУ-42.			
605-БД	21.07.1992	Крыло. Установка накладок на пятой секции нижней панели, на стенке второго лонжерона и замена балки 42С1075-15 на 421075-15.	ТО-10000	0303-1015	0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
606-БЭ	25.12.1991	РЭ. Раздел 54. Изменения в связи с заменой по бюл. N602-БД кронштейнов коллектора обогрева на жесткие кронштейны в воздухозаборных каналах двигателей.			
607-БД	02.10.1992	Фюзеляж. Каркас. Усиление вертикальных балок шп.35	ТО-10000	0303-1015	0703, 0805, 0708
608-БД	27.11.1992	Шасси. Система охлаждения колес основного шасси. Введение индивидуальной защиты электроцепи электродвигателя МТ-0.18 вентилятора колес.	ТО	0503-1014	0703, 0805, 0708, 0410, 0913
609-БЭ	22.07.1994	РЭ. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N608-БД.			
610-БД	02.10.1992	Фюзеляж. Усиление нижней стенки шп.49.	ТО-10000	0303-0115	0703, 0815, 0708
611-БД	28.07.1992	Фюзеляж. Усиление выреза под люк передней водозаправки между шпангоутами 14-15 и обшивки фюзеляжа в районе шп. 30-33.	ТО-10000	0303-1015	0703, 0805, 0708
612-БД	24.07.1992	Управление. Замена тандерной тяги на трос в системе стопорения рулей и элеронов.	ТО	0303-1013	0703, 0508, 0708, 0813, 0913, 1013
613-БЭ	21.07.1992	РЭ. Стопорение рулей и элеронов. Изменения в связи с выполнением работ по бюл. N612-БД.			
614-БД	02.10.1992	Фюзеляж. Усиление проемов дверей (27-29 шп.) и проемов аварийных люков.	ТО-10000	0303-1015	0703
615-БД	13.07.1992	ВСУ. Выхлопное сопло ВСУ. Замена винтов и введение тарировки усилия их затяжки.	Комплекс	0303-1010	0703, 0805, 0708, 0210, 0310, 0410

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
616-БЭ	18.06.1992	РЭ. Изменения в связи с заменой по бюл. N615-БД стяжных винтов хомута выхлопного сопла ВСУ.			
617-БЭ	06.07.1993	Изменение норм расхода запасных частей и материалов на 100 ч. налета.			
618-БД	02.10.1992	Фюзеляж. Усиление окантовок и мест стыка рам фонаря кабины пилотов.	ТО-10000	0303-1014	0703, 0805, 0708, 0913
619-БЭ	26.05.1993	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
620-БД	24.08.1992	Указания по восстановлению и использованию после восстановления сливных насадков НСЗ-115М.			
621-БЭ	21.07.1992	РЭ. Раздел 54. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
622-БЭ	16.06.1993	РО. Внесение изменений в РО (книги 1,2,3) и ввод в действие книга 4 "ТО-10000".			
623-БР	30.09.1992	Уточнение бюллетеня N 528-БР.			
624-БД	02.10.1992	ВСУ. Разовый осмотр подключения компенсационных проводов к ВСУ ТА-6В	ТО	0303-0110	0708
625-БД	10.09.1992	Досылка рабочих и эталонных образцов для настройки прибора АД-50У (АД-40И, АД-60С) по контролю на "непроклей" люка осмотра лопаток ССУ.	ТО	1-20 комплект КПА	
		ССУ. Усиление обшивки капота в месте образования трещины.	При обнаружении		
627-БД	12.11.1992	Фюзеляж. Разовая проверка крепления профиля 420416-00-86 с ободом 420416-00-139 шпангоута 16.	ТО	0604-0415	
629-БЭ	29.09.1994	РЭ. Введение изменений и дополнений к РЭ в связи с введением формы "ТО-10000".			
630-БД	06.05.1993	Разовая проверка правильности подсоединения проводов и выключателей наземной проверки спойлеров.	ТО	0303-0915	0703, 0805, 0708, 0410

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
631-БУ	13.07.1993	Фюзеляж самолета. Повышение комфортности условий работы бортпроводников в переднем тамбуре.	По договору	0303-1017	0703, 0805, 0708, 0410
		Кислородное оборудование, высотное. Оборудование самолета стационарной кислородной системой пассажиров.	ТО		
633-БУ	16.07.1993	Гидросистема. Система наддува гидробака. Установка антивакуумного клапана.	Комплекс 9	0303-1016	0703, 0805, 0708
634-БЭ	15.12.1993	РЭ. Гидравлическая система. Изменения в связи с установкой по бюл. N633-БУ антивакуумного клапана.			
635-БД	06.07.1993	Изменение сроков выполнения бюл. N553-БД.			
636-БД	03.09.1993	Фюзеляж. Увеличение верхних рельсов крышек грузолоков.	Комплекс	0303-1007	0703, 0805
637-БД	03.09.1993	Киль. Замена кронштейнов на усиленные в верхнем узле навески РН.	ТО	0303-1017	0703, 0805, 0708
641-БД	10.11.1994	Система электроснабжения. Доработка жгутов к блокам РМБРЗУ-115ВО двигателей Д-36.	ТО	0114-0915	0115, 0615
642-БД	11.11.1993	Управление. Усиление конструкции механизма стопорения элеронов.	ТО-10000	0303-1017	0703, 0805, 0708
643-БД	03.09.1993	Фюзеляж. Разовая проверка крепления профилей на левой стенке ниши передней опоры шасси.	ТО	0905-0116	
644-БЭ	11.11.1993	РЭ. Управление. Изменения, связанные с усилением по бюл. N642-БД конструкции механизма стопорения элеронов.			
645-БУ	20.12.1993	Кислородное оборудование. Высотное специальное снаряжение. Замена трубопроводов 427801-00-46, -47 на рукава подачи РП-6-42.	По 58БУ/БЭ	0903-0206	0805
646-БД	10.07.1994	Внесение дополнительных сведений по выполнению работ по введенным в действие бюллетеням.			
		Управление. Замена шариков в винтовых механизмах			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		закрылков.			
650-БД	22.12.1993	Система электроснабжения. Распределительное устройство. Замена лепестка платы релейной коробки диагностики для исключения возможного его замыкания на корпус РК.	ТО	0114-1017, 0913	0516-1016
651-БУ	19.07.1994	Бытовое оборудование. Грузовые отсеки. Замена роликов 42С9626-180-3 на ролики 42С9626-180-5, изготовленные из В95.	По договору	0303-1008	0703, 0805, 0708
652-БД	19.07.1994	Уточнение бюл. N231-БД.			
653-БЭ	10.11.1994	Уточнение РЭ и АЭ. Повышение надежности системы генерирования переменного тока 115В 400Гц.			
654-БД	28.11.1996	Противообледенительная система. Замена колец 427400-14-5 в компенсаторах 427400-10-17 на шплинты 2,5х14 ГОСТ 397-79	ТО при налете 1800 л.ч.	0517-0218	
655-БД	10.07.1994	Управление стабилизатором. Разовая проверка наличия зазора между электропроводами и рычагом ДБКВ. (Для АБ разовая замена)	ТО	0303-0218	0703, 0805, 0708
656-БЭ	18.08.1998	Уточнение РЭ и АЭ. Модернизация системы генерирования основных каналов СПЗСЗБ30А с блоками БРЗУ115В0115В0-1.			
657-БД	21.06.1996	Силовая установка. Устранение потертостей на передних траверсах подвески боковых двигателей.	ТО кратное 600 л.ч.	0303-1010	0703, 0805, 0708
658-БЭ	06.03.1995	РО. Введенная новая базовая формы Ф1, выполняемой через каждые 600 часов налета и внесение изменений в РО (книги 1,2,3,4).			
659-БУ	05.06.1997	Базовый пилотажный комплекс БПК-1П-42-01. Обеспечение захода на посадку по категории II.	Очередной комплекс ТО	0117-0218, 0113	
660-БЭ	05.06.1997	РЭ, АЭ. Разделы 22, 27, 31, 144, 142. Уточнения текста и схем в связи с выполнением работ по бюл. N659-БУ по			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		обеспечению захода на посадку по категории II.			
		РЭ. Уточнение текста РЭ, введение дополнения к РЭ, выполняемого при обслуживании по форме ТО-10000.			
662-БЭ	21.06.1996	РЭ. Силовая установка. Обеспечение зазора между передней траверсой и конструкцией мотогондол боковых двигателей.			
668-БД	16.01.1995	Вертикальное оперение. Ввод дренажных отверстий в крышках 423300-11 узлов навески РН.	Комплекс	0303-0218	0703, 0805, 0708
670-БД	21.06.1996	Фюзеляж. Пол заднего туалета. Установка накладки 420260-03 (-03-1) и окантовки 420260-05.	ТО-10000	0303-1019	0703, 0708, 0805
674-БД	02.02.1995	Гондолы боковых двигателей. Пилоны. Замена хомутов ОСТ1.3448-71 на хомуты ВС120-70, -74, -77.	ТО	0110-0218	0516, 0716-1016
675-БД	28.11.1996	Управление самолета. Проверка электрожгутов и болтовых соединений рычага 42М5111-200А со шкворнем 425111-170 и стоек 42С511-300 с головками 42С5111-303 на колонках управления.	ТО	0303-0218	0703, 0805, 0708
676-БД	20.10.1997	Изменение сроков и оплаты выполнения бюл. N298-БД		0403,0404,0504, 0904,0105,0405, 0106,0206,0506	
677-БД	29.08.1995	Крыло. Вспомогательные конструкции. Усиление кронштейна 42Д2018-07.	ТО	0303-0218	
678-БД	20.06.1996	Гидросистема самолета. Блок питания. Установка дополнит. защиты на фторопластовый рукав.	01.01.98г.	0303-1019	0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
679-БД	13.03.1995	Система электроснабжения. 1.Установка терморегулятора АД-155М-Б6К для аккумуляторных батарей 20НКБН-40-УЗ. 2.Применение аккумуляторных батарей 20НКБН-УЗ и 40118-2 фирмы SART (Франция).	По договору	0303-1019	0703, 0708, 0410
680-БЭ	13.03.1995	РО, РЭ, АЭ. Система электроснабжения. Уточнение текста и схем в связи с выполнением работ по бюл. N679-БД.			
681-БЭ	10.08.1995	РЭ. Силовая установка. Внесение уточнений по опыту эксплуатации.			
682-БД	14.07.1995	Система электроснабжения. Временное отключение цепи автоматического объединения бортов постоянного тока до введения более совершенной системы контроля состояния аккумуляторных батарей.	ТО	0303-0218	0410, 0216, 0516, 0616, 0916, 1016, 0703, 0708, 0805
683-БЭ	28.11.1996	РЭ. Штурвальная колонка. Уточнение техкарты осмотра электрожгутов и болтовых соединений в связи с выполнением работ по бюл. N675-БД.			
684-БЭ	10.08.1995	РЭ, АЭ. Система электроснабжения. Уточнение текста и схем в связи с выполнением работ по бюл. N682-БД.			
685-БД	05.07.1996	Фюзеляж. Подвижной трап. Замена ступенек, ролика и установка наружной обшивки подвижного трапа в районе крепления гидроцилиндра.	ТО	1.0303-1013, 2.0303-0412	
687-БД	26.06.1995	ВСУ. Крепление хомута соединения сопла с двигателем. Замена винтов 42М6920-42 на винты, прошедшие магнитопорошковый метод контроля.	ТО	0303-0518	0703, 0805, 0708, 0216
688-БД	25.04.1996	Управление триммером РН. Контровка нерегулируемого наконечника на тяге 42М5403-40.	ТО	0303-1012	0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
689-БУ	14.07.1995	Управление интерцептором. Замена бронзовых роликов 42С5958-151 на подшипники 5-2000083Ю5Т в БКВ 42С5958-100.	ТО-10000	0303-1019	0703, 0805, 0708, 0503, 0603
690-БУ	18.04.1995	Система электроснабжения. Установка аккумуляторных батарей 20FP38НІСТ-R фирмы "VARTA" вместо батареи 20НКБН-40-У3.	посл.679БД	0303-1019	0703, 0805, 0708, 0410
691-БУ	25.04.1996	Система управления Д-36. Доработка блока концевых выключателей по обеспечению выдачи команды в цифровую вычислительную машину и в систему "к взлету не готов"при работе двиг.,начиная с номинального режима вместо при работе двиг.,начиная со взлетного режима	ТО, по договору	0303-1019	0703, 0805, 0708, 0410
692-БД	21.06.1996	Крыло. Панели центроплана. Устранение коррозии на герметичной зашивке и верхних панелях центроплана на от шп. 35 до шп. 44.	ТО,ТО-10000	0303-0318	0703, 0805, 0708
692-БД	16.08.2006	Крыло. Панели центроплана. Устранение коррозии на герметичной зашивке и верхних панелях центроплана на от шп. 35 до шп. 44.			
693-БУ	21.09.1995	Силовая установка. Доработка тяги 426500-1570 управления средним Д-36.	ТО	0303-1018	0116, 0617, 0703, 0805, 0708
694-БД	21.06.1996	Уточнение бюллетеней NN 233-БД, 262-БД, 491-БУ, 543-БД, 600-БД, 605-БД, 637-БД, 643-БД, 545-БД, 612-БД, 611-БД, 99-БД			
695-БЭ	25.09.1997	РЭ. Замена временно введенных ихзменений,внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации			
696-БД	21.07.1998	Вертикальное оперение.Руль направления.Второй узел навески. Ограничители хода руля. Усиление руля направления в районе второй опоры РН.	ТО-10000	0303-1017	0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
697-БЭ	18.04.1995	РО, РЭ, АЭ. Система электроснабжения. Уточнение текста и схем в связи с применением батарей фирмы "VARTA".			
698-БУ	17.04.1997	Бытовое оборудование. Система водоснабжения. Установка панели отдельного выключения обогревательных насадков.	ТО-10000	0303-0418	0703, 0805, 0708
699-БЭ	25.04.1996	РЭ. Система управления двигателями. Внесение уточнений в связи с заменой кулачков в блоке микровыключателей.			
700-БУ	06.09.1996	Управление стабилизатором. Введение сигнала взлетного положения стабилизатора в систему "К взлету не готов"	По договору	0303-0218 и на 0119, 0216, 0319	0703, 0805, 0708
701-БЭ	06.09.1996	РЭ, АЭ. Управление стабилизатором. Введение сигнала взлетного положения стабилизатора в систему "К взлету не готов".			
702-БД	25.04.1996	Гондолы боковых двигателей. Воздухозаборники. Установка ремонтных накладок и замена ослабленных или разрушенных болтов К88Я-01-5-15-8(3) и Т456Я новыми болтами с гайками 6 мм на обечайках воздухозаборников боковых двигателей.	ТО,ТО-10000	0303-1019	0703, 0805, 0708, 0913
703-БУ	05.06.1997	САУ-42. Демонтаж блоков ВАТ-55-02 (ВАТ-55-01) и ИМАТ1-12-3 (ИМАТ2-12-4Г).	ТО,ТО-10000	0303-1016, 0318-0618 и 0918	0313, 0913
704-БД	01.02.1996	Управление механизмами. Правая, левая основные опоры шасси. Проверка заделки эл.проводов, напаянных на свободные клеммы разъема 2РМД24КПН10Г5В1 к электродвигателю МТ-0,18С вентилятора (жгуты 427201-640;-641 или 42А7201-640;-641)	ТО	0509-0418, 0106, 0506, 0507, 0807, 0108, 0408, 1008, 1208, 1308, 0409	
705-БД	11.12.1996	Приборы контроля двигателя. Проверка монтажа трубопроводов к датчику ДОТ-30 среднего двигателя.	ТО		
706-БЭ	25.09.1997	РЭ. Дополнение к РЭ (ТО-10000). Внесение изменений			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
707-БД	20.12.1996	СНО. Поставка ключа тарированного 429130-230 для затяжки контргак штанг 42Д000-100 крепления двигателя Д-36	По договору	Гр.к. с N 1 - N 30 (0303-1018)	
708-БЭ	20.12.1996	Уточнение РЭ в связи с введением момента затяжки контргак штанг двигателей			
709 БЭ	25.04.1996	РЭ. Гондолы боковых двигателей. Уточнение текста.			
710-БЭ	05.06.1997	РО, РЭ, АЭ. САУ-42.Комплексы пилотажно-навигационного оборудования. Демонтаж блоков ВАТ и ИМАТ.			
711-БЭ	27.04.1997	РЭ, АЭ. Система противообледенения. Система водоснабжения и удаления отбросов. общая часть			
		РО, РЭ. Винтовые механизмы закрылков. Введение пункта РО на замену шариков и шариковинтовой пары.			
713-БД	18.04.1997	Шасси. Створки основной опоры шасси. Замена механизмов щитков 42ДШ-4941-1100-1, 42ДШ4941-1100-2	ТО, по договору	0518, 0618	
		Обеспечение отработки ресурса экспортных самолетов типа Як-42, эксплуатирующихся на Кубе.			
715-БЭ	19.11.1998	РО. Внесение изменений в регламент технического обслуживания			
		Система управления закрылками. Обеспечение отработки ресурса винтовых пар ВМ СУЗ			
718-БД	22.11.1996	Разовая проверка зоны сварных швов тяг 42Д6000-100 крепления двигателей Д-36 на отсутствие трещин.	ТО	0303-0518	0703, 0805, 0708
722-БД	13.08.1997	Система уборки- выпуска шасси. Заедания качалок привода концевых выключателей АМ-800К на замках убранного положения основных опор шасси	ТО-10000	0303-0221 (017-209 комплект крыла)	
723-БД	21.07.1998	Шасси. Установка основных опор шасси. Усиление шкворня 42ДШ2005-01.	ТО,ТО-10000	017-210 комплект крыла	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
724-БУ	19.01.1999	Силовая установка. Воздухозаборник боковых двигателей. Ведение люкоав для подхода к электроразъемам ЭСУ-2-3	ТО	0303-0519	0703, 0805, 0708, 0213, 0214
726-БД	20.01.1999	Комплексы пилотажно-навигационного оборудования. Этажерка ПНО. Усиление панелей 427912-166, 427912-151 этажерки НПО.	ТО, ТО-10000	0303-1017	
727-БЭ	21.07.1998	Уточнение РЭ в связи с усилением шкворня основных опор шасси.		017-210 комплект крыла	
728-БУ	16.02.1999	Система СКВ. Установка блока ЭП-528Т серия 2 регулятора температуры взамен ЭП-528Т.	Договор, ТО-10000	0303-1019	0703, 0805, 0708
729-БЭ	19.01.1999	Уточнение РЭ и РО в связи с введением люка для подхода к электроразъемам блока ЭСУ-2-3.			
730-БЭ	16.02.1999	РЭ, РО Раздел 21. Система кондиционирования. Уточнение текста и схем.			
731-БЭ	08.06.1999	Эксплуатационная документация. Внесение изменений в РО, РЭ, формуляр самолета и паспорта КИ.			
732-БЭ	21.07.1999	Установление самолетам типа Як-42 назначенного ресурса 20000 л.ч., 14000 полетов.			
733-БУ	20.01.1999	Комплексы пилотажно-навигационного оборудования. Этажерка ПНО . Усиление панели N 1 электросоединителей этажерки ПНО.	Трещ,рем.	0303-1019	
734-БД	16.02.1999	Бортовые средства контроля регистрации полетных данных. Установка самописца КЗ-63.	ТО	0117-1019	
735-БУ	21.07.1998	Фюзеляж. Носовой кок. Внедрение усиленного кронштейна 427102-60 под установку блока ГР-1Б изделия "Гроза-42" взамен кронштейна 427102-30	ТО	0303-1019	
736-БД	21.07.1998	Гидросистема. Замена трубопровода слива аварийной гидросистемы 425301-00-262 на трубопровод 1 категории с улучшенным покрытием.	ТО-10000, при обнаружении трещины	0303-1011	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
737-БУ	02.06.2000	Комплексы ПНО. Щиток ПНО. Введение улучшенной конструкции щитка ПНО.	Подгар	0303-1019	
738-БЭ	12.06.2000	РЭ.АЭ.Уточнение раздела 144.		0303-1019	
739-БД	04.02.1999	Силовая установка. Воздухозаборный канал средней силовой установки. Замена диафрагм и кронштейнов крепления воздухозаборного канала в районе 59,66,71 шпангоутов на усиленные	ТО, ТО-10000	0303-1019	
740-БД	21.07.1998	Приборы контроля двигателя. Датчик ДОТ-30. Проверка монтажа трубопроводов к датчику ДОТ-30 среднего двигателя.	ТО	0111-1017	0916
741-БД	19.01.1999	Штурвальные колонки управления. Проверка наличия зазора 1,5 мм между тягой 42С5111-130 и болтом 425111-104 и обеспечение зазора в случае его отсутствия.	ТО	0303-0119	0706, 0314, 0613, 0916, 0718,1018, 0205
742-БУ	18.06.1999	Устранение причин повышенных шумов УКВ р/с "Баклан-20"	ТО, по договору	0518, 0618, 0918, 0119	
743-БЭ	16.03.2000	РЭ. Дополнение к РЭ (ТО-10000) - Внесение изменений.	1мес.	с 0303	
744-БЭ	27.09.2000	Уточнение"Регламента технического обслуживания".	10дн.		
745-БД	03.12.1999	СКВ. Трубы системы в пилонах боковых двигателей. Усиление труб 42С7614-70, 72СП7614-80.	ТТО	0303-1019	
746-БЭ	18.06.1999	РЭ.Раздел 23.Радиоаппаратура связи. Уточнение РЭ		0518, 0618, 0818, 0119	
747-БД	18.06.1999	В.О. и Г.О. Стабилизатор. Киль. Задний узел навески Г.О. на киль. Замена втулок 42М3125-01 и 42М3445-11 на втулки 423125-02	ТО кратное 600 л.ч.	0303-0603,1003, 0105, 0205, 0605, 0705, 0905, 1005, 0106, 0206, 0906	
748-БД	03.12.1999	ВСУ. Выхлопное сопло двигателя ТА-6В. Крепление хомута соединения сопла с двигателем. Замена хомута и винтов крепления хомута на усиленные.	ТТО	0303-0419	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
749-БД	16.03.2000	Система управления двигателями. Нижние узлы управления между шп. 56-57. Замена кронштейнов 426500-200-1,-2 на усиленные 42М6500-200-1,-2.	Трещина	0303-1019	
750-БД	03.12.1999	Уточнение бюллетеней NN 605, 610, 614, 618, 624, 650, 678, 679, 692, 700, 702, 736			
751-БД	16.03.2000	Фюзеляж. Центральная балка. Замена стойки 42ДШ0280-22 на усиленную стойку 42ДШ0280-25 в районе шпангоута № 44	Трещина	0303-1020	0703, 0805, 0708
752-БУ	03.12.1999	Электроснабжение. Доработка электросхемы контроля целостности кольцевой сети СЭС постоянного тока. Изменение установки датчиков ТИ-1А на силовых проводах СЭС постоянного тока.	ТТО	0303-0219	1018, 0916
753-БЭ	16.02.1999	РЭ и АЭ. Раздел 142. "Бортовые средства контроля и регистрации полетных данных". Уточнение РЭ АЭ.			
754-БЭ	03.12.1999	РЭ.АЭ. Доработка электросхемы контроля целостности кольцевой сети СЭС постоянного тока.		0303-0219	1018, 0916
755-БЭ	03.12.1999	Уточнение РЭ в связи с изменением хомута и винтов крепления выхлопного сопла ВСУ.		0303-0419	
756-БД	03.12.1999	Крыло. Замена кронштейнов крепления балки № 4 и балок № 4 крепления закрылков. Замена осей роликов кареток предкрылков.	12000 полетов	с 0303	
760-БЭ	31.08.2000	РЭ. Внесение изменений по опыту эксплуатации.			
761-БД	16.03.2000	Крыло. Закрылки. Рельс № 4. Замена рельса № 4.	14000 полетов	0303-0712	
762-БЭ	26.04.2007	РЭ. Раздел 38. Система водоснабжения и удаления отбросов. Повышение надежности электромеханизма МПК-13БТВ.			
763-БУ	15.01.2007	Бытовое оборудование. Система удаления отбросов. Повышение надежности электромеханизма МПК-13БТВ.	ТО-10000, ТО-20000, ТО	0303-0119	0613, 0718, 1018, 0219, 0319, 0419,

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
					0916
764-БД	31.08.2000	Выхлопное сопло двигателя ТА-6В. Усиление патрубка 426920-270.	ТО-10000, ТО-20000	0303-1019	0913, 0916, 0718, 1018
765-БЭ	29.03.2001	Внедрение программного комплекса. Автоматизированная система дифференцированной оценки расходования долговечности конструкции самолета Як-42 (АС "Ресурс-42").			
766-БД	21.02.2001	Крыло. Отсек главной стойки шасси.	ТО-10000	17-210 комплект крыла	
767-БД	21.02.2001	Крыло. Закрылки. Рельсы закрывков. Крепление рельсов к закрывкам. Замена болтов 423700-01 из материала 30ХГСА на болты 423700-02 из материала 13Х15Н4АМЗ-III ТУ14-1-940-74 с измененным покрытием.	ТО-10000, ТО-20000	0303-1019	
768-БД	09.01.2001	Крыло. Лонжерон III. Усиление стенки между нервюрами №№ 7-9.	12000 полетов	с 0303	
769-БУ	15.05.2002	Фонарь кабины пилотов. Замена лобового и задних органических стекол на силикатные с компенсирующими вставками.	Дефект	0303-0619	
770-БУ	12.03.2004	Фюзеляж. Трап подвижный 42М0345-00. Усиление жесткости диафрагм ступенек №№ 2,3,5,6 - установка дополнительных накладок.	ТО-10000	01-14-1019	
771-БЭ	15.05.2002	РЭ. Фонарь кабины пилотов. Замена лобового и задних органических стекол на силикатные с компенсирующими вставками.			
772-БД	12.03.2004	Люк на шп.35. Обеспечение надежной фиксации люка в закрытом положении	ТТО		

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
773-БД	07.12.2001	Бытовое оборудование. Система сигнализации переполнения унитаза. Повышение надежности микровыключателя МПЗ-1 в унитазе УК-2М. Герметизация места ввода электрожгута микровыключателя МПЗ-1.		0303-0419	0718, 1018, 0319
774-БУ	26.06.2001	Установка ЗПК воздухозаборников на боковые силовые установки и сопел II контура на среднюю и боковые силовые установки.	Договор	0303-0419	
775-БУ	11.06.2004	Доработка системы К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ, К ПОСАДКЕ НЕ ГОТОВ и системы СППЗ1-2	Договор	0303-1018	0913
776-БД	24.08.2001	Крыло. Опора 42ДШ20001-03 (03А). Установка усиливающего кронштейна Э4220-1410. Замена опоры 42ДШ2001-03 (03А) на опору 42ДШ2001-03Б при обнаружении трещины. Замена усиливающего кронштейна Э4220-2010 на кронштейн Э4220-1410 при обнаружении трещины.	12000 полетов, трещина	0303-0217 (017-170 комплект крыла)	
777-БЭ	27.08.2002	Уточнение РО			
778-БЭ	14.10.2009	Условия и порядок установления назначенного ресурса самолетам типа Як-42			
779-БЭ	17.10.2001	РЭ. Установка ЗПК воздухозаборников на боковые силовые установки и сопел II контура на среднюю и боковые силовые установки.		0303-0419	
780-БЭ	07.12.2001	РЭ. Система водоснабжения и удаления отбросов. Осмотр микровыключателя МПЗ-1.		0303-0419	
782-БЭ	11.06.2004	РЭ, АС. Приборное оборудование. Пилотажно-навигационная система. Доработка системы К ВЗЛЕТУ НЕ ГОТОВ, К ПОСАДКЕ НЕ ГОТОВ и системы СППЗ1-2			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
783-БД	15.10.2002	Групповой комплект СНО 420000-05-ЗИП (1:5). Ввод съемника шкворня основной опоры шасси и тарированного ключа для затяжки гайки-заглушки.	Договор	Гр. К. 1-30	
784-БД	15.10.2002	Групповой комплект СНО 420000-05-ЗИП (1:5). Ввод съемника оси стабилизатора и тарированного ключа для болта узла навески стабилизатора	Договор	Гр. К. 1-30	
785-БЭ	15.10.2002	РЭ. Обслуживание. Замена съемника и тарированного ключа для основных болтов заднего узла крепления стабилизатора.			
786-БЭ	04.06.2014	Внесение изменений в Книгу 4 РО			
787-БЭ	04.06.2014	Внесение изменений по опыту эксплуатации в Дополнение к РЭ			
788-БД	15.10.2002	Силовая установка. Крепление двигателей. Доработка тяг 42Д6000-100. Замена тяг 42Д6000-100 на тяги 426000-100 или 42А6000-100	ТО-10000, ТО	0303-0619	
789-БЭ	16.12.2003	РЭ. Дополнение к РЭ (ТО-10000, ТО-20000)			
790-БД	12.03.2004	СКВ. Узлы отбора воздуха. Замена обратных клапанов 5499АТ, установленных в магистрали отбора воздуха на обратные клапаны 5499АТ-М	ТО	0303-1019	0703, 0805, 0708
791-БЭ	12.03.2004	СКВ. Узлы отбора воздуха. Замена обратных клапанов 5499АТ, установленных в магистрали отбора воздуха на обратные клапаны 5499АТ-М			
792-БУ	16.12.2003	Фюзеляж. Задний неподвижный трап. Снижение возможности падения с неподвижного трапа 420340.	ТО	0303-0419	0703, 0805, 0705, 1008, 0213
793-БД	12.03.2004	Групповой комплект СНО 420000-05-ЗИП (1:5). Ввод универсального кронштена под домкрат.		г.к. 1-30.	
794-БУ	16.12.2003	Фара ФПК-250 подсвета крыла. Замена защитного органического стекла на силикатное с	ТО-10000, ТО-20000, дефект	0303-0419	0111, 0703, 0805, 0708

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		компенсирующими вставками.			
795-БЭ	12.03.2004	РЭ. Разделы "Установка на подъемниках". Ввод универсального кронштейна для подъема передней опоры шасси.			
797-БД	15.09.2004	Фюзеляж. Установка усиливающей накладки на обшивку передних углов вырезов под нишу передней опоры шасси	Трещины, ТТО, не более 12000 полетов	0303-0519	0509
798-БД	15.09.2004	Фюзеляж. Балка 4200231-10. Введение отверстий для осмотра нижних панелей центроплана	ТТО, ТО кратное 1800 л.ч.	0303-0419	
799-БЭ	23.09.2005	РЭ.АЭ. Приборы контроля ИВ-42М-1 сер.2. Установка датчиков МВ-04-1Б, МВ-04-1В с удлиненными электрожгутами.		0303-0519	0703, 0805, 0708
801-БЭ	15.09.2004	РЭ. Фюзеляж. Балка 4200231-10. Введение отверстий для осмотра нижних панелей центроплана		0303-0419	
802-БЭ		Внесение изменений по опыту эксплуатации в РО			
803-БУ	23.09.2005	Приборы контроля ИВ-42М-1 сер.2. Установка датчиков МВ-04-1Б, МВ-04-1В с удлиненными электрожгутами.		0303-0519	0703, 0805, 0708
805-БД	16.08.2006	Этажерка ПНО. Усиление панелей 427912-166, 427912-151 этажерки ПНО установкой дополнительных панелей 42Д7612-151-3. Аннулирование бюллетеня 726-БД	в сроки ТО	0303-1017	
806-БД	30.07.2008	Фюзеляж. Фонарь. Установка усиливающих накладок на косынку и полку шпангоута 5 в зоне соединения с рамой фонаря	14000 полетов или обнаружении трещин	0303-0519	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
807-БД	19.11.2008	Фюзеляж. Установка усиливающих накладок на вырезы под лючки в обшивке фюзеляжа между шпангоутами 41-43А	начала - через 6 месяцев после утверждения Бюллетеня. Окончание в сроки договора		
808-БУ	12.05.2009	Сигнализация о пожаре. Установка (перенос) сигнализации о наличии дыма в туалетах из кабины экипажа на рабочие места бортпроводников. Аннулирование бюллетеня № 669-БУ	начала - через 6 месяцев после утверждения Бюллетеня. Окончание в сроки договора	0303-0419	
809-БУ	15.01.2007	Внесение изменений в бюллетень 774-БУ (Установка ЗПК)		0303-0419	
810-БД	17.08.2006	Система управления двигателями. Замена кронштейна установки роликов тросовой проводки 42М6500-200-1; -2	начала - через 3 месяца после утверждения Бюллетеня. Окончание в сроки договора	0803, 0404, 0704, 0106, 0906, 0407, 0707, 0808, 1008, 1208, 0809, 0909, 0810, 1010, 0111, 0311, 0411, 0511, 0212, 0412, 0612, 0713, 0914, 0315, 0515, 0316, 0516, 0618, 0119, 0319	
811-БД	16.08.2006	Гидросистема. Замена трубопровода слива основной гидросистемы 425301-00-26 на трубопровод 1-ой категории	Начало- через 6 месяцев после утверждения бюллетеня. Окончание - через 2 года	0303-0419	0703, 0805, 0708, 0411, 0614, 0415, 0515, 0117, 0608

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
			после утверждения бюллетеня.		
812-БУ	11.09.2008	СКВ, ПОС. Замена патрубков ПТС (ТУ 105404-89), установленных в магистралях ПОС и СКВ, на патрубки ПТС-М (ТУ 2531-005-00152081-95).	Начало- через 6 месяцев после утверждения бюллетеня.	0303 по 1019	0703,0805, 0708
813-БД	22.05.2008	ПОС, СКВ. Установка дополнительной защиты на отдельные участки горячих трубопроводов ПОС и СКВ, для исключения попадания горячего воздуха на трубопроводы гидросистемы, элементы управления самолетом, электрожгуты, агрегаты АирЭО	ТО-2000, на самолетах прошедших ТО-2000, при наработке не более 25000 л.ч.	0303-0519	
815-БУ	19.11.2007	Комплексы пилотажно-навигационного оборудования. Комплекс БПК-1П-42-01. Уточнение бюллетеней №№ 659-БУ	по заявке Эксплуатанта	с 0117 по 0218, 0113 и 0117 по 0419	0318-0618, 0918
816-БУ	26.02.2010	Замена аккумуляторов НКГ-1,5 на элементы питания ЭП-0,9 в блоках питания БП, БП-1 и съемных указателях «ВЫХОД»	по заявке Эксплуатанта	0303 по 0419	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
817-БД	27.08.2007	Крыло. Установка накладок на стенку лонжерона II между нервюрами 9-13	при наработке 14000 полетов и при обнаружении трещин	с 0303 по 197 к-т крыла	
818-БД	27.08.2007	Крыло. Установка накладок на стенку лонжерона I между нервюрами 17-19	при наработке 14000 полетов и при обнаружении трещин	с 0303	
819-БД	27.08.2007	Крыло. Установка накладки на лонжерона II крыла	при наработке 14000 полетов и при обнаружении трещин	с 0303 по 197 к-т крыла	
820-БЭ	26.02.2010	Замена аккумуляторов НКГ-1,5 на элементы питания ЭП-0,9 в блоках питания БП, БП-1 и съемных указателях «ВЫХОД»	по заявке Эксплуатанта	0303 по 0419	
822-БЭ	19.11.2007	Уточнение бюллетеня № 660-БЭ (659-БУ). АЭ - 22, 34, 144			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
824-БД	03.04.2009	ГО. Обеспечение требуемого зазора по торцевым поверхностям втулок в соединении переходников 42М3445-110 с кронштейном кия 423445-10	Начало- через 6 месяцев после утверждения бюллетеня. Окончание - в сроки ТО-10000, ТО-20000 или в сроки выполнения бюл. 3 592-БД	0303 по 0419	
825-БЭ	22.05.2008	ПОС, СКВ. Установка дополнительной защиты на отдельные участки горячих трубопроводов ПОС и СКВ, для исключения попадания горячего воздуха на трубопроводы гидросистемы, элементы управления самолетом, электрожгуты, агрегаты АиРЭО			
826-БЭ	11.09.2008	СКВ, ПОС. Замена патрубков ПТС (ТУ 105404-89), установленных в магистралях ПОС и СКВ, на патрубки ПТС-М (ТУ 2531-005-00152081-95).	Начало- через 6 месяцев после утверждения бюллетеня.	0303 по 1019	0703,0805, 0708
827-БЭ	12.05.2009	Сигнализация о пожаре. Установка (перенос) сигнализации о наличии дыма в туалетах из кабины экипажа на рабочие места бортпроводников. Аннулирование бюллетеня 669-БУ	начала - через 6 месяцев после утверждения Бюллетеня. Окончание в сроки договора	0303-0419	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
829-БЭ	03.04.2009	ГО. Обеспечение требуемого зазора по торцевым поверхностям втулок в соединении переходников 42М3445-110 с кронштейном кия 423445-10	Начало- через 6 месяцев после утверждения бюллетеня. Окончание - в сроки ТО-10000, ТО-20000 или в сроки выполнения бюл. 3 592-БД	0303 по 0419	
830-БЭ	04.06.2014	Внесение изменений по опыту эксплуатации в Альбом электросхем			
42-089-БД	16.11.2017	Крыло. Закрылки. Каретка № 4. Замена кареток изготовленных из титанового сплава ВТ-22 на каретки, изготовленные из стали 30ХГСА по чертежам кареток, действующим с 125 комплекта крыла с внесенными последующими изменениями.	на очередной форме периодического ТО. Через 1 месяц после утверждения бюллетеня.	0303 (017 к-т крыла) по 0612 (124 к-т крыла)	

Перечень действующих бюллетеней для самолета Як-18Т

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
1Э	Ремонт корпуса аккумулятора "Верли"	08.01.1975		АРЗ	Кап. ремонт	
001-ДМ	Замена топливомера СБЭС-2077 на СБЭС2077А	31.10.1975	0601-0504	Изготовитель	Кап. ремонт	
002-ДК	Замена кольца моторамы 6401-00, выполненного из трубы размером 27x1 мм на нольцо моторамы 6401-00, выполненного из трубы размером 28x2 мм	29.05.1975	0601-2007	Изгот. самолёта, изгот. двигателя	Кап. ремонт	
003-ДК	Замена поводка 4211-93 в демпфере 4211-90	29.05.1975	0601-0907	Изготовитель	Кап. ремонт	
004-Р	Замена поршней 4111-14, 4211-18 на поршни 4111-14А и 4211-18А в амортистойках шасси	29.05.1975	0601-0306	Изготовитель	Кап. ремонт	
005-Э	Уточнение ЭТД	09.07.1975	0601-1008	Эксплуатант	1975 г.	
006-ДК	Замена пружин 4115-07 и 4215-07 замка убранного положения шасси	11.06.1975	0601-0906	Изготовитель	Кап. ремонт	
007-ДМ	Замена двигателя М-14 на двигатель М-14П	11.06.1975	0601-0204	Изготовитель	Кап. ремонт	
008-ДК	Герметизация пожарных кранов	19.05.1976	0601-0106	Изготовитель	При обнаружении негерметичности	
009-ДК	Замена окантовки 1014-07 на стенке 4-й нервюры центроплана	29.07.1976	0601-2008	Изготовитель	Кап. ремонт	
010-ДК	Введение заглушки 6205-30А на соты маслорадиатора	13.09.1976	0601-2008	Изготовитель	3 кварт. 1977	
012-ДК	Усиление крепления законцовки крыла 2019-00 с передним лонжероном	23.03.1976	0601-1008	Изготовитель	Кап. ремонт	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
014-Э	Уточнение ЭТД	29.09.1976	0101-0110	Эксплуатант	Январь 1977	
015-ДК	1. Усиление места крепления трубки ПВД-6М 2050-260 2. Замена трубы 7703-01 крепления ПВД-6М на усиленную	29.04.1977	0601-1008 0601-0814	Изготовитель	Кап. ремонт 1 полуг. 1977	
016-ДК	Замена блока подвески и стопорения РУД 7003-200 на 7003-400	13.07.1976	0601-2007	Изготовитель	Кап. ремонт	
017-ДК	Выполнение отверстий на заслонке 6804-40 всасывающего патрубка карбюратора	23.11.1976	0601-0610	Изготовитель	Кап. ремонт	
021-ДК	1. Замена триммеров и установка дополнительного груза на балансир РВ. 2. Замена валиков в шарнирах жесткой проводки управления триммером РВ	23.03.1977	0601-0812	Изготовитель	Кап. ремонт Эксплуатант	
022-ДК	Замена кронштейна 6500-40 крепления винтов-упоров регулятора оборотов Р-2 двигателя М-14П на кронштейн 6500-200 повышенной прочности	06.04.1977	0601-2014	Изготовитель	Кап. ремонт	
024-ДК	Замена сливного крана 6100-170 на 600500А расходного бачка топливной системы	06.04.1977	0601-1807	Изготовитель	Декабрь 1977	
025-ДК	Усиление стабилизатора в зоне крепления подкоса 3001-00	29.04.1977	0601-2013, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
026-ДК	Усиление нулевого шпангоута фюзеляжа в зоне установки пусковой катушки ПК-45	05.03.1977	0101, 0401, 0601-2012	Изготовитель	Кап. ремонт	
027-ДК	1. Расширение выреза в обшивке носка элерона	05.03.1977	0101,0401, 0601-2013	Изготовитель		
	2. Введение дополнительного лючка в полу кабины		0601-2014			
028-ДК	1. Введение накладки по обшивке носка центроплана	06.05.1977	0101-2014	Изготовитель	Декабрь 1977	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
	2. Замена 3-х предохранителей СП-1 на СП-2 в системе электроснабжения переменным током 36 вольт (питание ВК-53РШ)		0101-0313			
029-ДК	Разовая проверка состояния шасси	19.01.1977	0601-0807	Изготовитель	Февраль 1977	
030-ДК	Замена узлов навески рулей на узлы со съёмными штырями	26.05.1977	0101-2014	Изготовитель	Кап. ремонт	
031-ДК	Замена на маслорадиаторе СБ2281-2-0 термклапана СБ2281-3-1 редуционным клапаном типа 2281А.010	25.03.1977	0601-1212	АРЗ	Кап. ремонт	
032-ДК	Усиление конструкции центроплана:	29.04.1977		Изготовитель	Кап. ремонт	
	1. Установка накладки на обшивку носка центроплана в местах появления трещин		0101-2014			
	2. Установка накладки на обшивку центроплана в местах появления трещин		0101-1013			
	3. Установка накладки в зоне стыка обшивок 1020-00-11, -12, -13 ниши главной ноги шасси		0101-0512			
	4. Усиление окантовки люка под аккумулятор постановкой накладок		0101-2014			
	5. Усиление окантовки люка под преобразователь ПО-250А постановкой накладок в районе петли		0101-2013			
	6. Усиление окантовки люка под створку маслорадиатора постановкой накладок по углам крепления петли		0101-2012			
	7. Замена уголков крепления хвостиков нервюр к заднему лонжерону на усиленные		0101-2014			
	8. Установка диафрагм в воздухозаборнике маслорадиатора		0101-2014			
9. Замена кронштейна 1020-610 створки			0101-2015			

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
	маслорадиатора на усиленный					
	10. Разделка отверстий под болты в лобовых и хвостовых зализах центроплана		0101-1415			
	11. Установка окантовок на стенку переднего лонжерона по контуру канала маслорадиатора		0101-2011			
	12. Усиление конструкции крышки люка крепления преобразователя ПО-250А		0101-2012			
	13. Усиление крепления кронштейна 1010-140 верхнего узла крепления подкоса основной ноги шасси		0101-0513			
033-ДК	Замена чашки крепления баллона аварийной воздушной системы самолёта на усиленную	29.04.1977	0601-2013	Изготовитель	1977 г.	
034-ДК	1. Доработка фюзеляжа под установку вентилятора 7512-00 обдува кабины. Установка вентиляторов.	27.06.1977	0101-2010	Изготовитель	Кап. ремонт	
	2. Усиление крепления козырька жалюзи		0101-2009			
	3. Усиление мест крепления створок жалюзей		0101-2013			
035-ДК	1. Повышение надёжности срабатывания микровыключателей АМ-800К сигнализации положения основных стоек шасси	26.05.1977	0101, 0401, 0601-1009	Изготовитель	Кап. ремонт	
	2. Замена рычага управления жалюзями капота на усиленный		0101, 0401, 0601-2015	Изготовитель		
	3. Замена троса управления тормозами на трос с улучшенной конструкцией заделки в наконечник		0101, 0401, 0601-2010	Изготовитель		
	4. Изменение регулировки срабатывания редукционного клапана 5802-00		0101, 0401, 0601-21921	АРЗ		№21921-серия2016
037-ДК	Замена вильчатого болта 3000-02 крепления стабилизатора на усиленный 3000-04	01.06.1977	0101, 0401, 0601-0614	Изготовитель	6÷9.1977	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
038-ДК	Замена втулок 4210-05 в верхнем звене подкоса передней стойки шасси	01.09.1977	0601-2014, 0101, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
039-ДК	Замена кнопок "Радио" типа 2КНР и "СПУ" типа 2КНР (КНР) на штурвалах самолёта на кнопку ПК2Э-2Т	27.02.1978	0601-1415, 0101, 0402	Изготовитель	Кап. ремонт	
040-ДК	Усиление направляющих рельсов 7509-211 кресла пилота	02.12.1977	0601-2015, 0101	Изготовитель	Кап. ремонт	
041-ДК	Устранение люфтов в педалях ножного управления	09.02.1978	0601-2015, 0102	Изготовитель	12.1978 г.	
042-ДК	Замена стойки 1010-90-13; -14 крепления диафрагмы центроплана на усиленную Э1010-90-13; -14	01.09.1977	0101, 0401, 0601-0614	Изготовитель	Кап. ремонт	
043-ДК	Усиление всасывающего патрубка карбюратора	02.12.1977	0601-23617, 0101, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№23617-серия2017
045-Э (6328/185-Э)	Увеличение ресурсов и сроков службы цилиндра подъёмника передней стойки шасси	17.07.1978	Все	Эксплуатант	После получения Бюллетеня	
046-ДК	Усиление киля	18.07.1979	0601-23961, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№23961-серия1018
047-Э	Уточнение ЭД	23.03.1978	0115-2015	Эксплуатант	08.78 г.	
048-ДК	Замена фланцев руля высоты на усиленные	26.01.1978	0601-23961, 0101, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№23961-серия1018
049-ДК	Замена кронштейнов управления рулём высоты и элеронами из материала МЛ5 на кронштейны из материала АЛ19	28.03.1979	0601-1006, 0401. По разд. 1: 0601-1706	Изготовитель	Кап. ремонт	
050-ДК	Установка дополнительного узла стыковки стабилизатора с фюзеляжем	02.12.1978	0601-23961, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№23961-серия1018

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
051-ДК	Усиление нижней крышки капота двигателя	24.05.1978	0601-21921, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№21921-серия2016
052-ДК	Усиление патрубка обдува кабины, патрубка обдува компрессора и конуса обдува генератора в местах крепления к кольцу жалюзи капота	09.06.1978	0601-2014, 0101, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
053-ДК (6328/193)	Замена цилиндров 4114-00 подъёма главной ноги на новые 4114-00А	25.04.1978	до №06067	Изготовитель	08.79 г.	
054-ДК	Устранение негерметичности масляных баков	08.02.1978	0601-2014, 0101	АРЗ, эксплуатант	При негерметичности	
055-ДК	Замена бензиновых баков 6101-00В на усиленные 6101-00Д	08.02.1978	0601-1111	АРЗ	12.1979 г.	
057-ДК	Уточнение бюллетеня № 32-ДК	10.08.1978	0601-0415	АРЗ, эксплуатант	После получения Бюллетеня	
058-ДК	Доработка топливной системы самолёта:	02.12.1978		Изготовитель	12.1979 г.	
	1. Замена тройника 6100-06, трубопроводов 6100-00-3 (-103, -203), 6100-33/-33А, 5800-00-75 на тройник и трубопроводы с изменённой геометрией		0601-23617			№23617-серия2017
	2. Установка дополнительного крепления трубопровода 6100-00-33 к каркасу фюзеляжа		0601-2011			
059-ДК	Утановка редуктора ИЛ611-150-50 на приспособление для зарядки бортсети воздухом (нормаль 4296А-1)	09.06.1978	Приспособления изг. до 1978 года из компл. 1:5	Изготовитель	12.1979 г.	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
060-ДК	Установка накладок на обшивку центроплана и крыла в местах прилегания нижней кромки обшивки поасдочного щитка и щелевых лент	09.06.1978	0601-21921	Изготовитель	Кап. ремонт	
061-ДК	Доработка воздушной системы - замена дюралевых труб 5800-00-45 и 5800-00-55 на стальные 5800-00-165 и 5800-00-167	10.08.1978	0601-23015, 0101, 0401	АРЗ	Кап. ремонт	№23015-серия0517
062-ДК	Установка усиливающей накладки на корпус щитка реле 7230-10А (7230-10)	30.11.1978	0601-23617, 0101, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
063-ДК	Доработка самолёта под установку двигателя М-14П с магнето М-9Ф	10.04.1979	0601-23516, 0101	Изготовитель	Кап. ремонт	№23516-серия1617
064-ИК	Введение новой нумерации самолётов Як-18Т	31.05.1978	с 21517	Изготовитель	Постоянно	
065-ДК	Доработка отсеков основных бензобаков:	21.02.1979		Изготовитель	Кап. ремонт	
	1. Проверка отсеков, замена книц 2006-11;-12, 2008-11;-12		0601-1016			
	2. Подпиловка среднего стрингера съёмной панели 2070-00		0601-30003			№30003-серия2018
066-ДК	1. Распространение действия бюллетеня 35-ДК на самолёты по № 22202021921 вкл.	10.08.1978	Бюллетени №№ 35-ДК, 43-ДК, 48-ДК, 51-ДК	АРЗ, эксплуатант	Месяц после получения бюллетеня	
	2. Уточнение номеров самолётов, подлежащих доработке по бюллетеням №№ 43-ДК, 48-ДК, 51-ДК					
067-ДК (6328/220Р)	Изменение крепления абтюратора амортизатора главного шасси	05.09.1978	Амортизаторы до 1.04.77 г.	АРЗ	Кап. ремонт	
068-ДК	Распространение действия 1 раздела бюллетеня № 15-ДК на самолёты Як-18Т по № 0814 вкл.	11.08.1978	1108-0814			

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
069-Э	Уточнение ЭД	08.06.1979	0601-30016	Эксплуатант	3 мес. после получения бюллетеня	№30016-серия0119
070-Э	1. Увеличение ресурса и срока службы воздушных баллонов ЛМ375Я	21.02.1979	Все	Эксплуатант		
	2. Взаимозаменяемость топливомера СБЭС-2077А с топливомером СБЭС-2077Б		0601-0813			
071-ДК	Замена выхлопных коллекторов из стали 20 на коллекторы из стали 12Х18Н10Т	29.06.1979	0601-30928	Изготовитель	Второй кап. ремонт	№30928-серия2019
072-ДК	Доработка объединённой системы дренажа бензобаков самолёта под отдельный дренаж	08.06.1979	0601-2007	Изготовитель	Кап. ремонт	
073-ДК	Усиление системы управления триммерами руля высоты	22.09.1981	0601-34062	Изготовитель	Кап. ремонт	№34062-серия2021
074-ДК	Установка дополнительного обратного клапана 998А4 в воздушную систему самолёта и отделение аварийной воздушной системы от основной	08.06.1979	0601-30216, 0401	Изготовитель	12.1980 г.	№30216-серия0719
075-ИК	Основные конструктивные изменения, внедрённые в процессе серийного производства на самолётах №№ 1313-23617	31.01.1979				
076-ДК	Замена болтов крепления лобовых и хвостовых зализов центроплана, аннулирование раздела 10 бюллетеня 32-ДК	12.03.1979	0601-2014, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
077-ДК	Установка усиливающей накладки на дверях кабины в зоне верхних узлов навески дверей	18.06.1979	0601-32816	Изготовитель	Кап. ремонт	№32816-серия2020
078-ДК	Замена фиксатора 0134-06 замка двери самолёта на удлиненный 0134-07	10.11.1980	0601-37290	Изготовитель	Кап. ремонт	№37290-серия2023
079-ДК	Установка усиливающей накладки 0100-21-1;-2	26.07.1979	0601-32230	Изготовитель	Кап. ремонт	№32230-

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
	на профиль 0100-20					серия1020
080-Р	Дополнение к "Руководству по капитальному ремонту самолёта Як-18Т"	23.10.1979	Все экземпляры книг разд. 53.00.00 и 57.00.00	АРЗ, эксплуатант	По получению бюллетеня	
081-Э	Уточнение ЭД	08.06.1979	0601-32875	Эксплуатант	3 месяца после получения бюллетеня	№32875-серия0121
082-Э	Увеличение ресурса до 1 кап. ремонта нижних звеньев подкосов шасси 4112-10А, 4212-10	24.04.1979	Все	Эксплуатант		
084-ДМ	Установка на самолёте системы САРПП-12К	21.10.1982	0601-47817	Изготовитель	Кап. ремонт	№47817-серия2027
085-ДК	Дополнение к бюллетеню 40-ДК:	05.04.1980		Изготовитель	Кап. ремонт	
	1. Установка усиливающей пластины 7509-441-5 на рельс 7509-211		0601-2005			
	2. Разделка овальных отверстий Ø 8×9 фиксации положения кресла в рельсах 7509-440		0601-37290			№37290-серия2023
086-ДК	Доработка механизма аварийного сброса дверей самолёта	13.02.1980	0601-40212	Изготовитель	Кап. ремонт	№40212-серия0625
087-БД	Крыло. Центроплан. Замена обтекателя маслорадиатора 1020-600/41,-43,-44 из АМцМ на воздухозаборник 1020-620 из стеклоткани Т-10	03.06.1982	0601-47287	Изготовитель	Кап. ремонт	№47287-серия0927
088-Э (6328/249Э)	Увеличение ресурсов и сроков службы агрегатам шасси	14.06.1979		Эксплуатант	После получения бюллетеня	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
089-Р (6328/254Р)	Замена кольца разрезного 4111-11 амортизационных стоек основного шасси 4111-00, изготовленных до 1.04.1979 г. на кольцо разрезное 4111-11А изменённой конструкции	23.10.1979	4111-00, выпуска до 1.04.1979 г.	АРЗ	Кап. ремонт	
81127-Р	Дополнение к ремонтной технологии карбюратора	02.04.1982				
090-ДК	Улучшение обдува компрессора АК-50	07.02.1980	0601-0910	Изготовитель	Кап. ремонт	
091-Э	Уточнение ЭД	07.06.1980	0114-34016	Эксплуатант	3 мес. после получения бюллетеня	№34016- серия0521
092-ДК	Замена кронштейна 7790-250А крепления крана шасси на конструктивно улучшенный 7790-410	22.09.1981	0601-37219	Изготовитель	Кап. ремонт	№37219- серия1023
093-ДК	Усиление конструкции петли навески посадочного щитка	19.12.1980	0601-2015, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	
094-ДК	Замена колодки 5407-02 из текстолита на колодку 5407-02Т из АК-6 в системе сигнализации нейтрального положения триммера РВ	13.06.1980	0601-37290, 0401	Изготовитель	Кап. ремонт	№37290- серия2023
095-ДК	Установка дополнительных амортизаторов приборной доски самолёта и замена существующих амортизаторов на более жесткие	13.11.1980	0601-34139	Изготовитель	Кап. ремонт	№34139- серия2022
096-ДМ	Замена на самолёте радиостанции "Ландыш-5" на радиостанцию "Баклан-5"	14.11.1980	0601-37192	Изготовитель	Кап. ремонт	№37192- серия0523
097-ДК	Усиление обшивок центроплана по нервюре №4	22.08.1980	0601-1012	Изготовитель	Кап. ремонт	
098-ДК	Усиление посадочного щитка в зоне крепления к нему пневмоцилиндров	25.12.1980	0601-40019	Изготовитель	Кап. ремонт	№40019- серия0424
099-ДК	Усиление конструкции РВ	22.09.1981	0601-44604	Изготовитель	Кап. ремонт	№44604- серия1925

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
100-Р	Уточнение ремонтной документации	22.07.1980	0601-34066	АРЗ, эксплуатант	1 мес. после получения бюллетеня	№34066-серия0122
101-Э	Уточнение ЭД	16.04.1981	0114-40044	Эксплуатант	3 мес. после получения бюллетеня	№40044-серия1024
102-ДК	Доработка щитка реле по усилению узлов крепления	20.04.1981	0601-40044	Изготовитель	Кап. ремонт	№40044-серия1024
103-ДК	Замена дюралевых лент крепления основных бензобаков на стальные	24.04.1981	0601-30928	Изготовитель	1 плоугодие 1982 года	№30928-серия2019
104-ДК	Уточнение бюллетеней №№ 61-ДК и 86-ДК	04.02.1981	По бюллетеня м №№ 61-ДК и 86-ДК	АРЗ, эксплуатант		
105-ДК (6328/308)	Доработка цилиндров 4114-00А	22.09.1981	4114-00А, изготовл. до ноября 1980.	АРЗ	До 22.03.1983.	
106-ДК	Усиление обода РН в местах крепления триммера	24.09.1981	0601-44604	Изготовитель	Кап. ремонт	№44604-серия2025
107-ДК	Установка устройства для заземления самолёта на стоянке	16.11.1981	0601-34062	Изготовитель	Декабрь 1982 г.	№34062-серия2021
108-ДК	Усиление воздухозаборника карбюратора	03.06.1982	0601-50376	Изготовитель	Кап. ремонт	№50376-серия2028
109-ИК	Основные конструктивные изменения, вдрённые в процессе серийного производства на самолётах с № 22202023624 по 22202044794	29.06.1981	23624-44794			№23624-серия0118 №44794-серия2026

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
110-Э (6328/335Э)	Снижение зарядного давления следующим агрегатам шасси: 4111-00 - амортизатор главного шасси, 4211-00А - амортизатор передней ноги	12.11.1981	Амортизаторы 4111-00 и 4211-00А, находящиеся в эксплуатации	Эксплуатант	1 мес. после получения бюллетеня	
111-Э	Уточнение ЭД	21.05.1982	0114-47817			№47817-серия2027
112-ДК	Изменение заделки троса механизма перемещения кресла	22.06.1982	0601-47389	Изготовитель	Кап. ремонт	№47389-серия1327
113-ДК	Замена уголков крепления хвостиков нервюр к заднему лонжерону центроплана на усиленные уголки с толщиной полок 1,5 мм	03.06.1982	0601-44794	Изготовитель	Кап. ремонт	№44794-серия2026
114-ДК	Доработка пневмосистемы самолёта:	30.06.1982		Изготовитель	Кап. ремонт	
	1. Замена пневмопанели 5801-00А на 5801-00В		0601-30216			№30216-серия0719
	2. Установка системы стравливания воздуха из основного баллона и продувки воздушной системы		0601-32816			№32816-серия2020
	3. Перенос воздушного баллона основной системы со среднего пола на левую часть багажного пола		0601-2006			
115-БУ	Система электроснабжения - автомат защиты сети постоянного тока от перенапряжения - замена АЗП-1МБ на АЗП-А2	14ю07.82	0601-44812	АРЗ, эксплуатант	По выходу из строя	№44812-серия0227
116-ДМ	1. Установка на самолёт системы ССКУА-1	26.01.1984	0601-47817	Изготовитель	Кап. ремонт	№47817-серия2027

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
	2. Снятие аппаратуры "Ось-1" с самолётов №№ 0102, 0202, 0302, 0402, 0903, 1003 и установка устройства МРП-56П на эти самолёты					
117-ДК	Замена среднего и корневого кронштейнов навески элеронов на усиленные	29.12.1981	0601-49488	Изготовитель	Кап. ремонт, 2 квартал 1983г.	№49488-серия1028
118-ДА	Периодический осмотр среднего кронштейна 2002-10 навески на предмет обнаружения трещин	25.11.1981	0601-49488	Изготовитель	Разовый осмотр, далее через каждые 50 часов налёта до замены на усиленный	№49488-серия1028
119-Э	Уточнение ЭД в связи с исключением из комплекта самолёта летнего варианта обдува кабины	28.04.1982	0601-47817	Эксплуатант	1 мес. после получения бюллетеня	№47817-серия2027
120-БР	Руководство по капитальному ремонту - уточнение текста	21.05.1982		Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	
121-БД	Управление РН. Исключение выработки и трещин буртиков роликов 5200-20, установленных на шп. 12	04.10.1982	0601-50376	Изготовитель	Кап. ремонт	№50376-серия2028
122-БР	Ремонтная документация. Управление РН. Уточнение текста	04.10.1982	РКР, каталог, Адльбом осн. сочленений	Эксплуатант, АРЗ		
123-БД	Крыло. Элероны:	13.05.1983	0601-34139	Изготовитель	Кап. ремонт	№34139-серия2022

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
	1. Устранение выработки болта 2000-19 корневого узла навески элерона					
	2. Замена угольника 3500-106 на усиленный					
124-БР	Ремонтная документация. Крыло. Уточнение текста	03.06.1982	РКР, каталог.	Эксплуатант, АРЗ		
125-БЭ	Техническое описание. Система электроснабжения. Автомат защиты сети постоянного тока от перенапряжения. Уточнение текста	14.07.1982	Техническое описание самолета	Эксплуатант, АРЗ		
126-БР	Ремонтная документация. Система электроснабжения. Автомат защиты сети постоянного тока от перенапряжения. Уточнение текста	14.07.1982	РКР, каталог.	Эксплуатант, АРЗ		
127-БД	Силовая установка. Капот. Исключение потертостей профилей жесткости крышек капота	04.10.1982	0601-32230	Изготовитель	2 квартал 1983 года	№32230-серия1020
128-БД	Крыло. Узлы навески элеронов. замена ушковых болтов крепления концевого кронштейна 2001-10	18.10.1982	0601-51822	Изготовитель	Кап. ремонт	№51822-серия1029
129-БД	Крыло. Присоединительные фитинги. Замена трубки крепления ПВД на усиленную	28.03.1983	0601-55418	Изготовитель	Кап. ремонт	№55418-серия0530
130-БР	Крыло. Узлы навески элеронов. Замена концевого кронштейна 2001-10. Уточнение ЭД и ремонтной документации	10.09.1982	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
131-БЭ	Техническое описание и Инструкция по эксплуатации. Введение нового раздела - Система ССКУА-1 и приведение ИЭ в соответствие с действующей технической документацией	28.07.1983		Эксплуатант, АРЗ	После выполнения бюлл. 116-ДМ	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
132-БД	Система выхлопа. Выхлопной коллектор. Замена выхлопного коллектора и ремонт патрубков	04.03.1983	0601-55612	Эксплуатант, АРЗ, изготовитель	Кап. ремонт, в эксплуатации при обнаружении трещины	№55612-серия0730
133-БД	Доработка по разделу 11 бюллетеня 32-ДК	20.07.1983	0112-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
134-БД	Крыло. Зализы центроплана. Установка фторопластовых прокладок под болты крепления зализов	20.07.1983	0601-44794	АРЗ	Кап. ремонт	№44794-серия2026
135-БД	Замена рычага 6500-71 на усиленный 6501-71	23.11.1983	Все	Изготовитель	Кап. ремонт, после наработки 1500 ч.	
136-БД	Горизонтальное и вертикальное оперение. Киль. Исключение порывов полотняной обшивки	04.11.1983	0114-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
138-БЭ	Инструкция по технической эксплуатации. Шасси. Монтаж и демонтаж цилиндров подъёма стоек шасси. Введение нового текста	05.11.1983	0114-55612	Эксплуатант, АРЗ	При получении бюллетеня	№55612-серия0730
139-БР	Ремонтная документация. Система. управления двигателем. Управление сектором газа - уточнение текста	23.02.1984	0601-55612	АРЗ, эксплуатант	3 мес. после введения в действие бюллетеня	№55612-серия0730
140-БД	Система электроснабжения. Исключение разрушения крепления электрощитка реле 7230-10А (-10Б)	10.02.1986	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
141-БД	Фюзеляж. Усиление места крепления кронштейна 5130-30А управления рулём высоты	17.07.1984	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
142-БУ	Управление триммером РВ. Введение отверстия в тяге 5410-1400СБ для контроля за длиной резьбовой части ушкового болта	06.07.1984	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
143-БЭ	Инструкция по эксплуатации. Снятие антенны УКВ-АРК. Уточнение текста	14.06.1984	Все	Эксплуатант, АРЗ	При получении бюллетеня	
144-БД	Крыло. Центроплан. Присоединительные фитинги. Замена ушков и болтов навески крыла	20.03.1986		Изготовитель	Кап. ремонт	
	1. Замена ушков		0601-2011			
	2. Замена болтов		0601-2010			
145-БР	Уточнение Руководства по кап. ремонту	11.12.1984	Все	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	
146-БД	Топливная система. Система разжижения масла бензином. Введение заглушки 6100-01 вместо дросселя Ø 1,5 мм на период лётной эксплуатации	01.11.1984	0601-44604	Эксплуатант		№44604- серия2025
147-БУ	Бытовое и аварийно-спасательное одорудование. Установка аптечки	26.03.1985	0601-2007	Изготовитель	Кап. ремонт	
148-БД	Силовая установка. Капот. Установка металлизации между капотом и фюзеляжем	23.11.1984	0601-34027	Изготовитель	Кап. ремонт	№34027- серия1021
149-БУ	Масляная система. Крепление маслофильтра. Замена кронштейна 6204-05 из материала Д16АМ на кронштейн 6204-05А из ст. 12Х18Н10Т	26.03.1985	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612- серия0730
150-БД	Масляная система. Замена маслобака 6201-100 на усиленный	16.04.1985	0601-37290	Изготовитель	Кап. ремонт	№37290- серия2023

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
151-БД	Система управления самолётом. Проводка управления. Усиление упора 5130-50, 5130-90	08.09.1985	0601-55612	Изготовитель, АРЗ	Кап. ремонт, в экпл. при обнаружении трещины	№55612-серия0730
152-БР	Уточнение ремонтной документации	31.05.1985	Все	Изготовитель, АРЗ, эксплуатант	31.11.1985 г. - 1 мес. после получения бюллетеня	
153-БД	Система управления самолётом. Замена болтов крепления штурвала	06.02.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
154-БД	Управление триммером РВ. Замена ушкового болта 5410-1410СБ на 5410-1410АСБ	20.02.1985	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
155-БУ	Бортовые средства контроля и регистрации полётных данных - САРПП-12К. Установка пружинного цилиндра 4110-20 на правой опоре шасси	18.04.1985	34019-34139	Изготовитель	Кап. ремонт	№34019-серия0621 №34139-серия2022
157-БД	Фонарь. Окна и остекление кабины. Замена кронштейнов 0161-20, 0161-30 на усиленные	10.04.1986	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
158-БД	Топливная система. Система дренажа. Подключение дренажа топливного расходного бачка к дренажу основного топливного бака	16.08.1985	0601-55612	Изготовитель	16.11.1985 г.	№55612-серия0730
159-БЭ	Инструкция по эксплуатации. Введение тарировочной затяжки гаек крепления кронштейнов системы управления регулятором Р-2	29.05.1985	0601-55612	Изготовитель	29.08.1986 г.	№55612-серия0730
160-БЭ	Увеличение ресурса самолётам	18.12.1984	Все	Эксплуатант, АРЗ	При получении бюллетеня	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
161-БД	Усиление крепления носков нервюр ц/пл к пер.лон-ну	29.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
162-БД	Замена хомута 6801-110В-7 на хомут 6801-310	16.05.1986	0601-55612	Эксплуатант, АРЗ	При получении бюллетеня	№55612- серия0730
163-БД	Силовая установка. Жалюзи. Замена болтов 6303-171 жалюзи на болты 6303-171 повышенной прочности	16.04.1985	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
164-БД	Силовая установка. Капот. Ремонт обоймы 6902-81, 6903-81 капотного замка при появлении трещин	16.08.1985	0601-55612	Изготовитель, АРЗ, эксплуатант	При обнаружении трещин	№55612- серия0730
165-БД	Система управления двигателем. Рычаг сектора "ГАЗ" - замена рукоятки 7003-20 на улучшенную 7003-480СБ-3	14.02.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
166-БД	Замена лапки 6500-203 Р-2 на улучшенную 6500-211	13.12.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. Ремонт. В эксpl. -- при обнаруж. Трещин	№55612- серия0730
167-БД	Система отбора воздуха. Система противообледенения двигателя. Замена петель навески патрубка забора тёплого воздуха на всасывающем патрубке карбюратора	13.02.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
168-БД	Замена кр-на 6500-10 на кр-н 6500-230 улучш.констр	09.06.1986	0601-0730	Изготовитель	Кап. ремонт	
169-БД	Оперение. Руль высоты. Замена болта 3000-11 центральной опоры на болт 3000-13	02.07.1985	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612- серия0730
170-БД	Исключение обрыва тросов управления тормозами	16.05.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. Ремонт	№55612- серия0730

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
171-БД	Воздушная система. Управление тормозами. Установка втулок под головки нажимных винтов на качалке редукционного клапана ПУ-7, дополнительная контровка	03.03.1986	0601-55612	Эксплуатант, АРЗ	3.09.1986 г.	№55612-серия0730
172-БУ	Система управления двигателем. Система аварийного останова двигателя. Установка втулок под винт крепления ручки управления пожарным краном	29.01.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
173-БД	Фюзеляж. Присоединительные фитинги. Замена кронштейна 0200-30 крепления заднего узла стабилизатора	15.01.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. Ремонт, ТО-1000	№55612-серия0730
175-БД	Крыло. Силовой набор центроплана. Установка на стенку переднего лонжерона окантовки по контуру маслорадиатора	08.04.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	
176-БД	Доработка подогревателя воздуха	11.05.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
177-БД	Шасси. Указатели и сигнализаторы положения шасси. Установка светозвуковой сигнализации невыпущенного положения шасси	24.03.1987	Все	Изготовитель	Кап. ремонт	
178-БД	Приборное оборудование. Приборная доска. Изменение установки указания скорости. УС-450	11.12.1985	0601-55612	Изготовитель	12.1986 г.	№55612-серия0730
179-БД	Фюзеляж. Кабина самолёта. Доработка входных дверей	14.07.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	
180-БД	Фюзеляж. Основной каркас. Усиление шп. "0", "8" и профиля 0100-20	15.05.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
181-БД	Замена фланца 3320-00 на фланец со съёмным штырём 3320-14, замена фланца 3401-02 с шарикоподшипником ОУ1008 на фланец с шарикоподшипником 1008ЮУ в нижнем узле навески руля направления на киле	30.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
182-БД	Фонарь. Окна и остекление кабины. Установка усиливающей накладки на стойку 0160-40	25.06.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт, в эксплуатации при обнаружении дефекта	
183-БД	Крыло. Элерон. Замена болтов навески элерона 2000-19 на 2000-19А	27.08.1986	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	
185-БЭ	Уточнение ЭД в связи с доработкой подогревателя воздуха	15.05.1986	Все	Эксплуатант	При получении бюллетеня	
186-БД	Замена уголков крепления хвостиков нервюр к заднему лонжерону центроплана на усиленные уголки	25.06.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	
187-БЭ	Техническое описание, Инструкция по эксплуатации. Шасси. Указатели и сигнализаторы положения шасси и створок. Уточнение текста в связи с доработкой по бюллетеню 177-БД	24.03.1987	Все	АРЗ, эксплуатант	После выполнения 177-БД	
188-БР	Руководство по кап. ремонту, Каталог деталей и сборочных единиц. Шасси. Указатели и сигнализаторы положения шасси и створок. Уточнение текста в связи с доработкой по бюллетеню 177-БД	15.06.1987	Все	АРЗ, эксплуатант	После выполнения 177-БД	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
189-БР	Уточнение ремонтной документации	30.10.1986	Все	АРЗ, эксплуатант	1 мес. после получения бюллетеня	
190-БД	Замена диафрагмы 1020-180-13 лючка аккумулятора на усиленную 1020-180-31	29.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
191-БД	Замена диафрагмы соединения хвостиков нервюр центроплана 1010-02, 1010-03, 1010-04, 1010-05 на усиленные 1010-02А, 1010-03А, 1010-04А, 1010-05А	29.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
192-БД	Замена створок 1256с56-20-180, 1257с56-20-180 на створки 1-5-20-180-1 ОСТ1.14237-82 и 2-5-20-180-1 ОСТ1.14237-82 в в шомпольном соединении крышки люка ПО-250	29.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
193-БД	Замена профилей 1020-50-5/ -6 на усиленные 1020-50-23/ -24 в нше люка ПО-250	29.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
194-БД	Замена ленты 1020-80-9 подножки центроплана на новую	30.10.1986	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
195-БД	Крыло. Зализы центроплана. Замена фторопластовых прокладок под болты крепления зализов	08.07.1987	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
196-БД	Замена ослабленных заклёпок крепления нижней обшивки центроплана к лонжерону	26.08.1986	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
197-БД	Устранение трещин на патрубках воздухопровода маслорадиатора АДС	27.08.1986	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
198-БЭ	Уточнение весовых и центровочных данных самолёта	08.05.1987	Все	Эксплуатант		

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
200-БД	Горизонтальное и вертикальное оперение. Киль. Ремонт и усиление обшивки киля	11.03.1987	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт, в эксплуатации на самолётах, доработанных по бюлл. 136-БД	№55612-серия0730
201-БД	Фонарь. Окна и остекление кабины. Замена кронштейна 0161-10 на усиленный	13.04.1987	0601-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
202-БУ	Замена шариков в цилиндрах-подъемниках шасси	05.01.1987	0601-0730			
203-БД	Дополнение к бюллетеню 157-БД	13.04.1987	0601-2009, 0110-55612	АРЗ	Кап. ремонт	№55612-серия0730
204-БД	Стоянка и швартовка. Установка кожуха 9960-120СБ для защиты датчика ДС-1	08.09.1987	0601-47817	Изготовитель	3 месяца после введения бюллетеня	
205-БЭ	Фюзеляж. Присоединительные фитинги. Уточнение текста бюллетеня 173-БД по замене кронштейна 0200-30 крепления заднего узла стабилизатора	08.05.1987	0601-55612	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	№55612-серия0730
206-БР	Руководство по кап. ремонту, Каталог деталей и сборочных единиц. Жалюзи. Уточнение текста в связи с заменой шайб 6303-75В-3, -5 и болтов 6303-171 при появлении люфтов (выработки)	10.11.1987	Все	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	
207-БД	Система управления самолётом. Штурвал. Замена стопорных винтов опор штурвалов и контровка их проволокой	01.09.1987	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	
208-БДА	Крыло. Силовой набор. Замена профилей крепления носков и стенок нервюр №5 к переднему лонжерону ОЧК на усиленные	01.09.1987	Все	Изготовитель	Кап. ремонт	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
	профили					
209-БД	Топливная система. Система дренажа. Доработка топливной системы	04.04.1988	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт	№55612-серия0730
211-БЭ	Топливная система. Система дренажа. Уточнение текста ЭД	04.04.1988	0601-55612	Эксплуатант, АРЗ	После выполнения 209-БД	№55612-серия0730
212-БР	Топливная система. Система дренажа. Уточнение текста ремонтной документации	04.04.1988	Все	Эксплуатант, АРЗ	3 мес. после получения бюллетеня	
215-БД	Система управления самолётом. Управление элеронами. Замена кронштейна крепления датчика МУ-615А системы САРПП-12А на усиленный	19.02.1988	0601-55612	Изготовитель	Кап. ремонт, в эксплуатации при обнаружении дефекта	№55612-серия0730
222-БД	Распространение действия раздела 1 бюллетеня 28-ДК на самолёты №№ 0115-22202055612	16.01.1989	0115-55612	Изготовитель	В эксплуатации при обнаружении дефекта	№55612-серия0730
251-БЭ	Фюзеляж. Присоединительные фитинги. Уточнение текста бюлл. 205-БЭ	05.02.1999	0601-55612 и с 0131	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	№55612-серия0730
252-БЭ	Фюзеляж. Присоединительные фитинги. Уточнение текста бюлл. 173-БЭ	05.02.1999	0601-55612 и с 0131	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	№55612-серия0730

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
253-БЭ	Система управления самолётом. Штурвал. Замена болтов крепления штурвала. Уточнение текста бюлл. 153-БД	05.02.1999	0601-55612 и 0131-1534	Эксплуатант, АРЗ	1 мес. после получения бюллетеня	№55612-серия0730
254-БД	Установка аварийного радиомаяка АРМ-406АС1	13.02.2007	0601-0730 и 0131-2035, кроме 0431, 0932, 0233, 1433, 1633, 0234, 0334, 0434, 0434, 0534, 0634, 1134	СмАЗ	По договору владельца	
255-БД	Переоборудование самолётов Як-18Т для училищ ГА современным ПНО и СО	14.05.2008	По заявке	СмАЗ	По заявке	
256-БУ	Силовая установка. Возможность эксплуатации самолётов Як-18Т 36 серии и самолётов, доработанных по бюллетеню 255-БД с воздушными винтами AV-803-1-K-C/CL250-412 и B530TA-Д35	07.04.2009	Самолёты 36 серии и самолёты, доработанные по бюллетеню 255-БД	Эксплуатант или владелец	По решению эксплуатанта или владельца	
257-БЭ	Силовая установка. Уточнение текста эксплуатационно-технической документации	07.04.2009	После выполнения 256-БУ			

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолёта- № серии
258-БД	Приборная доска. Устранение замечаний по отказам авиагоризонтов 4300-311	09.06.2009	0136 по 4936, включительно самолёты, доработанные по бюллетеню 255-БД (0334, 0534, 1134, 0431, 1433, 0636, 1633, 0932, 0434), находящиеся в эксплуатации	Изготовитель	До 1.09.2009	
259-БД	Крыло. Центроплан. Установка заклёпок по нижним полкам переднего лонжерона.	09.06.2009	0136 по 2336, 2636 по 4336	Поставщик самолёта	До 15.07.2009	
260-БД	Топливная система. Кессон. Замена хомутов крепления трубопроводов дренажной системы и замена обкладки хомута крепления трубки датчика топливомера 395-5S-1В на фторопластовую втулку	09.09.2009	0136 по 4336	Поставщик самолёта	До 20.10.2009	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета- № серии
261-БЭ-Г	Условия и порядок подтверждения ресурсов и сроков службы самолётов типа Як-18Т, внесённых в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации	06.05.2011	Самолёты, внесённые в реестр ГА			
262-БЭ	Уточнение текста Технического описания и Инструкции по эксплуатации самолёта Як-18Т 36 серии					
263-БУ	Топливная система. Кессон. Установка ловителя 020.00.6120.002.000 вместо фторопластовой втулки 020.00.6120.001.000 крепления трубки датчика топливомера 395-5S-1В-5-24		0136 по 6036	Поставщик самолёта	ТО-1000 или по заявке	
264-БУ	Масляная система. Выполнение шести отверстий Ø12 на заглушке маслорадиатора 6205-30А	03.10.2012	все серии, в т.ч. 36 серии и самолёты, доработанные по бюллетеню 255-БД		после введения бюллетеня в действие	
265-БУ	Воздушная система. Установка хомута крепления трубопровода 20-5800-00-19 на шпангоуте №0	21.03.2012	0136 - 6036	Поставщик самолёта	ТО-1000	
266-БД	Доработка крыла под бак-кессон		До 36 серии	Поставщик самолёта	По заявке	
	Установка воздушного винта MTV-9-К-С/CL-250-29		По желанию Заказчика			
267-БУ	Изменение электрической схемы подключения акселерометра АМ-9С	21.03.2012	0136-6036	Поставщик самолёта	ТО-1000	

Номер Бюллетеня	По вопросу	Дата введения в действие	Номера самолётов	Исполнитель	Срок выполнения	№ самолета-№ серии
268-БУ	Применение датчика тахометра ДТЭ-11 или датчика ДТЭ-1	21.03.2012	0136-6036 и самолёты, доработанные по бюллетеню 255-БД	Эксплуатант	по требованию эксплуатанта	
269-БР	Применение ткани технической полиэфирной арт. 5360-79 ТУ 1.595-29-796-2004 для изготовления обшивок агрегатов крыла и оперения.	12.03.2013	По заявке	Поставщик самолета, АРЗ	ТО-1000, ТО-2000, Кап.Ремонт	
270-БУ	Силовая установка. Установка воздушного винта MTV9-K-C/CL-240-9	07.10.2013	все серии, в т.ч. 36 серии и самолёты, доработанные по бюллетеню 255-БД, по желанию владельца (эксплуатанта)	Организация, имеющая сертификат соответствия на данные виды работ для самолета ЯК-18Т	По желанию владельца (эксплуатанта) после введения бюллетеня в действие	
271-БЭ	Уточнение текста Технического описания и Инструкции по эксплуатации самолёта Як-18Т	07.10.2013				