

Смирнов



ОАО "ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО им. А.С. ЯКОВЛЕВА"

125315, Москва, Ленинградский пр., 68
E-mail: okb@yak.ru

Тел.: 8 499 158 3667
Факс: 8 499 151 5771

18.04.2018.

№ 5838/03

№ 01-10221/1427

от 14.03.2018

Начальнику Управления поддержания
летней годности воздушных судов
В.В. Кудинову
Ленинградский проспект,
д.37, корп. 2, Москва

Уважаемый Валерий Васильевич!

Направляю Вам перечень действующих бюллетеней для самолетов Як-42,
Як-40 и Як-18Т.

- Приложения:
1. Перечень действующих бюллетеней самолетов типа Як-42,
1 экз. на 61 л.
 2. Перечень действующих бюллетеней для самолетов Як-40,
эксплуатирующихся в 2018 году в России и СНГ, 1 экз.
на 31 л.
 3. Перечень бюллетеней для самолета Як-18Т, 1 экз. на 27 л.

С уважением,
Главный конструктор

А.Г. Рахимбаев

Исп. Леонов С.М.
тел. (499) 777-21-01 доб. 71-18

Вх-2 1960
18.04.2018

Перечень действующих бюллетеней для самолетов Як-40, эксплуатирующихся в 2018 году в России и СНГ

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
29-Э	24.04.70.	Уход за наружными лакокрасочными покрытиями самолета Як-40 и восстановление нарушений лакокрасочного покрытия в условиях эксплуатации	АРЗ	КР по выз	
150-ДК	14.07.71.	Проверка магнитным контролем стакана передних стоек шасси Т4701-00	Гидромаш		Стойки шасси выпуска до 01.07.71.
184-ДМ	19.10.72.	Усиление обшивки фюзеляжа в районе шп.26	САЗ	КР 6000	0203 0316 0117 0319 0619 2019-1022 вкл.кр.0122
199-ДК	08.02.73.	Замена деталей, узлов закрылков и направляющих при капитальном ремонте и ПТО	СмАЗ	КР 3и6тысч	0600-1960
200-ДК	24.11.72.	Проверка крепления лент к направляющим закрылков	СмАЗ	по вызову	0100-
205-ДК	18.10.72.	Замена фильтра АФ-1 (БРС-3 БРС-4) с нестандартным в/ч разъемом на фильтр АФ-1С с в/ч разъемом СР-50-164П	Э		0600-1225кр1000 0103 0303 0304 0207 0408 0111 0815
211-ДК	06.07.72.	Проверка контровки болта крепления шатуна основных стоек Т4101-00	Гидромаш		На все стойкиТ4101-00,0417- 0617,1418,1518,1420 и д
213-ДК	06.10.77.	Усиление нижней части шп. 33 порога	САЗ	КР	1522-2041
214-ДК	21.08.72.	Замена контровки болтов крепления шатуна основной и передней стоек	Гидромаш		На все стойкиТ4131-0 и Т4731-0 вып.до 01 июня 1972
215-Э	19.10.72.	Пользование дублирующей системой регулирования давления воздуха в кабине			с 0122-
217-ДК	28.02.73.	Замена концевого выключателя А-812А на АМ-800К в противопожарной системе			0600-2028
219-ДМ	08.02.73.	Перенос сумки Т7005-100 с дверки радиотажерки Т7500-335И на фальшпанель Т7001-06-1 правого пульта	АРЗ	КР 6000	0600-2025
225-ДК	19.01.73.	Устранение перемодуляции "Перо-П", "Ландыш-5" от блока ЗГ системы внешней сигнализации	САЗ		0600-0624
228-ДМ	08.02.73.	Сверление отверстий в съемных панелях зализа стабилизатора	АРЗ	КР 6000	0600-2024

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
229-ДК	27.11.72.	Замена вакуум-предохранит.клапана Т6120-135 и заборника дренажа Т6120-45 на обратный клапан ТТ6120-330 и патрубок ТТ6120-307	Гидромаш		0400,0600-1725
230-ДК	08.02.73.	Замена болтов крепления стабилизатора к килю и киля к фюзеляжу	АРЗ	КР и Э	1.0600-2023 2.0600-2024
234-ДК	02.11.72.	Проверка концевых выключателей АМ-800К	САЗ		0122-0324
235-ДК	04.11.72.	Проверка магнитным контролем ушков верхнего звена подкоса передней стойки Т4732-0А и замена болтов крепления рычага	Гидромаш		На изделия с подкосами Т4702-0А
238-ДК	08.02.73.	Типовой ремонт стальных зашивок хвостового кока Т6932-00	Э		0112 0113-2025
239-ДК	12.06.73.	1.Замена в наземном обор.приспособл.Т9210-2050А на заглушкиТ9210-50СБ 2.Уточнение временной по экспл.самолета Як-40	Э		1.с 14 гр компл по 61 гр компл, 2.с ОУ по 1723
242-ДК	19.01.73.	Установка усиливающих накладок на верхнюю зашивку и шпангоут 46Н хвостового кока	САЗ	Эпри 3000ч	01126, 0113-2025
249-ДК	27.06.73.	Снятие винта незадействованной клеммы концевого выключателя ВК2-140РТ			0600-2029
263-Э	29.06.73.	Введение регламентных работ по проверке состояния шлицевого соединения привода двигателя АИ-25 и генератора ВГ-7500, а также замена щеток генератора			Все
266-Э	15.08.73.	Установка ресурса узлам и агрегатам самолета			Все
267-ДК	14.09.73.	1.Доработка цилиндров замка подкоса Т4702-50Д передних стоек 2.- дополнение	АРЗ	КР	1.0600-1530 2. 0600-1024
268-ДК	26.04.73.	Проверка установленных переключателей 2ППНГ-15К и замена их на переключатели 2ПЛНТК в системах: запуска двигателей, противообледенения, закрылков, РТУ, динамика	САЗ	6мес	0123-2025
269-ДК	14.11.73.	А. Замена кожухов Т5309-425 при выходе из строя на кожуха Т5309-460 с заменой гаек 3315А-18КА на гайки 3311А-18-М Б. Замена гаек 3315А-18КД на гайки 3311А-18-М		При отказе	А.0113-2024и 0112 Б.0125-2027, 0117,1116А,1327А
271-ДК	03.09.73.	Повышение жесткости нижней обшивки между нервюрами 3 и 4		после3000ч	0600-1126 кроме экспортных

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
272-Э	1974	Установление временного гарантийного ресурса 1500 взлетов-посадок колесам КТ 140Д и гарантийного ресурса 3000 взлетов -посадок тормозам этих колес			
279-ДМ	06.08.73.	Ввод лючка в верхней части обшивки стабилизатора	АРЗ	КР	0600-2029
292-Э	26.07.73.	Замена фторопластовых рукавов НВД0.447.020-3-95-1 и НВД0.447.011-3-44-1 на фторопластовые рукава 8Д4.470.163 и 8Д0.447.005-03-44	Э		0600-2022
293-ДК	14.2.74	Замена шины Т7236-310-3 в левом распределительном щитке на шину Т7236-317	САЗ	6 мес.	0126-2028
299-ИК	05.10.73.	О комплектации передней стойки Т4731-0А и подкоса Т4732-0Б	Э		
301-ДК	04.12.73.	Дополнительное покрытие тяги Т5100-45 в системе управления рулем высоты	АРЗ	после 3000	0600-2032
303-ДК	04.10.73.	Замена игл Т4131-8 на Т4131-8А в амортизаторах Т4131-0 изделия Як-40 поступающих в капитальный ремонт	АРЗ	КР	на стойки выпуска 01.08.73.
307ДК	25.10.73.	Замена агрегатов ГА192 на ГА192Т эксплуатирующихся на Як-40			Все
308-ДК	17.12.73.	Проверка правильности установки кронштейна Т5181-51 на плите Т5181-57	САЗ	6мес	0422-2025
309-ДК	13.03.74.	Установка отдельного приемника статического давления для коррек. высоты автопилота "Кремень-40"	АРЗ	3000,6000ч	2025-2030кр0827 1528
311-ДМ	13.02.74.	Замена на приборной доске пилотов трафарета Т7790-44А-36 "отдай штурвал" в табло СПП-2 на трафарет Т7990-44А-80 "Скорость мала"	САЗ		0600-0331
312-Э	03.12.73	1.Перенос срока доработок по бюллетеням 144ДМ 168ДМ. 2. Уточнение бюлл. 264ДК			
315-ДК	18.02.74.	1.Установка перемычки для усиления кронштейна Т3150-12А срок. 1974 2.Замена кронштейна центрального узла навески РВ Т3150-12А на Т3150-12Б срок При ремонте после наработки 12000	САЗ	см.гр.наим	0600-2032
316-Э	25.02.74.	Увеличение технического ресурса цилиндрам Т4118-0 и Т4718-0			Все

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
317-Э	16.07.74.	Установление гарантийного ресурса 1000 взлетов-посадок колесам КТ140Д выпуска 1973 с ном.303121 по 304300 и проверки этих изделий вихревыми токами	ПостКТ140Д	по вызову	
318-ИК	14.01.74.	Конструктивные изменения, внесенные на самолетах 26-32 серий			0126-2032
319-ДК	20.02.74.	Установка шайб под гайки крепления датчиков ИТ-100 3сер.	САЗ	Э РеглТО	0600-0124 кроме экспортных
320-ДМ	08.02.74.	Замена болтов 3064А-5-20кд крепления рам Т0500-01Д и Т0500-14Д фонаря кабины пилтов на болты 30С4А-6-22кд	АРЗ	КР	0600-2032
322-ДК	25.02.74.	Доработка купола главной стойки шасси	СмАЗ	КР	0600-0528
323-ДК	25.02.74.	Замена петли щитка Т4941-60 главной стойки	СмАЗ	КР	0600-2038
324-ДК	25.02.74.	Усиление обшивки носка крыла между нервюрами 1-7	СмАЗ	КР	0600-0434 кр 0234
325-ДК	25.02.74.	Устранение течи по болтам крепления крышек топливомера	СмАЗ	по вызову	0600-2036
328-ДК	29.05.74.	Замена качалок в механизме стопорения руля направления и руля высоты	САЗ		0123-2033
332-ДК	20.0.74.	Замена кронштейна Т0190-135 или Т0190-135ш на усиленный Т019-0135У	САЗ		0600-2043 кроме экспортных
333-ДМ	09.09.75.	Улучшение обогрева кабины экипажа	АРЗ	КР	0600-0729 кроме 1225
335-ДМ	14.11.74.	Замена электролюминесцентного табло "не курите, пристегните ремни"на табло "не курите, пристегните ремни электроламповые"	САЗ	18мес	0115-2025при отк.;0129-2031и0232 0332 кр.1331 1631
337-ДМ	18.10.74.	1.Профилакт. проверка и необх. доработки шасси Т4701-00, Т4701-200, Т4702-00Д и Т4102-00Д после 4000 применений 2. Продление технического ресурса агрегатам шасси Т4701-00, Т4702-00Д Т4102-00Д до 5000 прмен.	АРЗ	4000 приме	
339-ДК	17.01.75.	Установка предохранителя ИП-200 в цель запуска АИ-9	САЗ	Э Регл.ТО	0600-2037
341-ДМ	21.05.74.	Доработка схемы Т7790-22- расположения сигнальных ламп на приборной доске в ЗИП	САЗ		согласно бюлл 311ДМ
342-ДК	29.06.74.	Замена сопротивления ПЭВ-10-160+-5% на сопротивление ПЭВ-10-62+-5% в цепи управления "ослабленнвм "режимом носков агр 463"			0600-2037

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
346-ДК	13.07.74.	Усиление крепления подфанарной рамы Т0100-100	САЗ		0600-2035
347-ДК	05.04.74.	Усиление верхней обшивки крыла в районе нервюры 4	СмАЗ	1 кв.1975	Все самолеты с 3-х т крылом
348-ДК	17.04.74.	Проведение профилактического осмотра и ремонт амортистойки шасси Т4731-0, 4731-0А и Т4130-0 поступающих в рем. органы после наработки 3000 ч	АРЗ	при 3000 ч	
351-ДК	28.01.75.	Дополнительная герметизация и защита штепсельных разъемов жгутов		КР	0600 по 2036 кроме 1635
352-ДК	15.01.75.	Перенос приемников резервной статики С5	САЗ	КР, 6000 ч	0900 0614 1119 и 0120-2030 кр. 1225 0232
353-ДМ	04.10.74.	Замена в гидросистеме управления передней ноги шасси дросселей Т5312-270, Т5312-260-2 и переходников Т5305-69 на переходники Т5305-03Р и Т5305-04Р			0600-1323
355-ДК	13.07.74.	Установка водозащитного фартука в зоне стыка пола над крылом с фюзеляжем	САЗ		0600-2035
357-ДК	08.04.77.	Восстановление антикоррозийного покрытия трущихся поверхностей деталей гидроцилиндров после наработки 3000 л.ч. в эксплуатации	АРЗ	КР	0600-2038
358-ДК	17.02.75.	Проверка зазора между кислородными трубками и профилем правого купола шасси	САЗ		1025 1026 1826 0827 1727 0728 0829-0934
360-ДК	20.08.76.	1.Доработка системы стопорения рулей и элеронов	САЗ	по графику	0600-1037
361-ДМ	31.10.74.	Дополнительная установка фильтров 11ВФ12-1	САЗ	Эпри регТО	0600-2021 кроме экспортных
363-ДК	17.01.75.	Замена болтов Т3150-41А, Т3150-41В на Т3150-41Р крепления стабилизатора к килю	САЗ	КР первый	0101-2038
364-ДК	20.01.77.	Усиление шп. N 33	САЗ	КР	0600-1422
366-ДК	13.07.74.	Замена болтов 4911А крепления датчика Т12100-19 со стойкой лонжерон	СмАЗ	КР	0828-1132 1225 1325 1327А 1030 1932
369-ДК	20.12.74.	Защита соединительной линии системы АЦТ-5 от попадания влаги и топлива	СмАЗ, САЗ	по графику	0505-2040
372-ДК	08.04.75.	Перенос блокировок отключения регуляторов температуры РТ0-9-Исерии (правого, среднего и левого двигателей) из цепей питания в цепи клапанов слива и останова	САЗ		0600-2036
375-ДК	23.09.74.	Замена двойного лобового стекла на одинарное	САЗ	КР	0600-1015

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
379-ДМ	14.11.74.	Введение дополнительной экранировки высокочастотных кабелей, идущих от приемников АРК-9 до рамочных антенн и прокладка их по новой трассе	Э	Э Перл ТО	0600-2036
380-ДМ	20.12.74.	Установка системы БСПК-1	САЗ		1100-0915 кр.0614
382-ДК	27.06.77.	Замена в системе управления двигателями АИ-25 кронштейнов и прокладок под направляющими (опорами) тяг	САЗ		0600-2038
383-ДК	14.11.74.	Изменение места крепления троса заливной горловины	СмАЗ		с 0600
384-Р	14.10.74.	Замена болтов 3027А-14-72КД, 3027А14-66КД и Т4700-05А крепления кронштейна Т4711-51 передней амортизационной стойки Т4731-0, Т4731-0А	АРЗ	КР	амортистойки вып. до 01.03.74.
385-ДК	01.07.76.	Молниезащита носового обтекателя	САЗ	нач 4кв75г	0600-2038
386-ДК	14.11.74.	Замена патрубков Т7610-281 Т7610-281А на патрубки Т7610-281АСБ	САЗ	КР	0600-2035
387-ДК	14.10.74.	Ремонт оконных панелей пассажирского салона, изготовленных из материала СНС-С	САЗ		с 0123 на самолеты 27 мест и на все 32 местные
388-ИК	20.12.74.	Уточнение бюллетеней 225ДК 314ДК 341ДМ 344ДК 328ДК	согл.бюл	согл.бюл	согл.бюллетеней
390-ДК	14.14.74.	Замена выключателей ВК2-140РТ на герметичные АМ0800К в системе управления закрылками	СмАЗ	КР	1100 0101-0501 0202 0402 0502 0203 0303 0403
391-ДК	04.01.75.	Сверловка дренажных отверстий в зализах крыла в районе антенны 2 и 3 диапазонов хром	САЗ		0600-2034
395-ДК	03.12.74.	Замена трубопровода сброса конденсата в системе наддува топливных аккумуляторов	СмАЗ		0600-0536 кр. 1835 0336
396-ДК	04.04.75.	Усиление стенки и обода шп. 2		КР	0600-1428 кр 0325 1225 1425 0827 1727 0728
398-ДМ	07.02.75	Замена шкворня ТТ2004-03 крепления главной стойки шасси см. бюл.842-БЭ (условия выполнения)	СмАЗ	КР Э	1618 0519 0619 2019 и с 0120-1960
399-Э	03.12.74.	Увеличение технического ресурса агрегатам шасси Як-40 с максимальным посадочным весом 16100 кг	Э		
400-ДК	03.08.76.	Разовая профилактическая проверка тросов управления элеронами		Э Ф2 ТО	0600-2035 кроме 32-х местных самолетов
406-ИК	18.02.75.	Конструктивные изменения, внесенные на самолетах 33-			0133-2038

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		36 серий			
407-ДК	21.02.75.	Замена привода ДС-10 указателя положения закрылков	СМАЗ		Все
409-ДК	14.07.75.	Разделение включения (выключения) систем противообледенения и РТ12-9	САЗ	КР	0600-2040
410-ДК	28.01.75.	Разделение жгутов в киле в системе управления стабилизатором и замена электроразъемов на эл. щитки с колодками	САЗ		0600-1037
414-ДК	23.05.75.	Замена качалки Т5170-02, кронштейна Т5170-01 на качалку Т5170-02М и кронштейн Т5170-01У в системе управления рулем высоты	САЗ		0600-1011
415-ДК	04.07.77.	1.Монтаж сборника влаги над приборной доской и дополнительного дренажа в районе остекления в кабине пилотов 2.Монтаж кожухов влагозащиты электро и радио оборудования в центроплане и отсеке среднего двигателя	САЗ		1. 0600-1037 2.0600-2042 кр.0441
416-ДК	02.06.75.	Замена генераторов ВГ-7500Я на генераторы ВГ-7500Я - 2 серии и приводов генераторов ВГ-75000Я N ЭС.25.06.093 на 25.56.00.200	A-3438	по гр.Зак.	0600-1941
417-ДК	23.05.75.	Замена чехла Т5980-50 на конструктивно-улучшенный чехол Т5980-50СБ на тяге управления элеронами	САЗ		0829-2041 вкл. самол. 1727 0728 1528
418-ДК	29.04.75.	Проверка зазора между головкой шомпола петли триммера и нервюрой 22	СМАЗ	по графику	0600-1139
419-ДК	29.04.75.	Замена пластинчатых пружин из материала 65Г-0,5 ГОСТ 2283-69 на пластинчатые пружины из материала 2х13Н4Г9-Н0,7 ГОСТ 4986-70 реверсивно тормозного устройства	САЗ	КР	0113-2040 кр 1037 0240 1540
420-ДК	28.05.75.	Замена панелей полов в пассажирском салоне и багажном тамбуре	САЗ	КР	32-х местные самолеты с 0129-2039
421-ДМ	19.07.76.	Замена насосной станции НС14А на насосную станцию НС14Д	САЗ		0600-2022
422-ДК	31.10.75.	Доработка трубопроводов Т7469-330Б, Т7469-330В, Т7469-370Б, Т7469-370В отбора воздуха от боковых двигателей	САЗ	КРипри отк	0600-2041

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
423-ДМ	11.02.76.	Замена дренажного трубопровода гидронасоса НП-72М	Э	КР	0600-2026
424-ДМ	22.10.75.	Установка анкерных гаек 3382А-5-кд вместо гаек 3373А-5-кд на кронштейне установки вентилятора обдува блока "Гроза-40"	САЗ		0600-2031 кроме экспортных
425-ДМ	27.08.75.	Установка проходного фиксатора полетного малого газа	САЗ		0600-1733 кр. 1225 1432 1532 1632 1233
428-ДК	11.06.75.	Изменение весовой балансировки элеронов	СМАЗ		0600-0540
429-ДК	25.04.75.	Повышение ресурса крыла самолета	СМАЗ		0600-0146
430-ИК	15.06.76.	Уточнение бюллетеней 184-ДК 314 386 351-ДК 396 410-ДК	САЗ		
432-ДК	02.09.75.	Установка прокладок на направляющие в отсеке аккумуляторов	САЗ		1130-1942 0827 1528
433-ДК	09.09.75.	Усиление шпангоута 41 в месте установки кронштейна крепления боковой тяги среднего двигателя АИ-2Г	САЗ		0600-2043 кроме экспортных
434-ДК	30.09.75.	1.Установка фторопластовых ограничителей к нервюрам 5 11 19 в зоне валов трансмиссии управления закрылками 2.Улучшение дренажа подфюзеляжной части крыла	СМАЗ и Э	по выз,ТО	1.0232-0145 2.0600-0143
435-ДК	01.07.75.	1.Повышение жесткости нижней обшивки крыла между нервюрами 3 и 4 (дополнительно к 271ДК) 2.Повышение герметичности болтов крепления крышек заливных горловин и механических указателей уровня топлива (дополн. к 375ДК)	СМАЗ	КР	1.0600-1126А 2.0600-0137
436-ДК	31.05.77.	Замена труб Т7509-201 на трубы Т7509-201А и Т7509-202 на Т7509-202А в системе канализации	САЗ		1. 0132-2039 2. 0132-2033
438-ДК	11.03.76.	Изменение монтажа дренажных трубопроводов в носовом отсеке Распр. на самолеты 32 местные 2025 1026 1826 0827 1727 0728 1528 и с 0829-2042	САЗ		см. графу наим.
439-ДК	10.05.77.	Герметизация хвостового оперения, влагозащита в отсеке среднего двигателя и ввод дренажных отверстий в эл. щитках	САЗ	КР	0600-1445
440-ДМ	04.03.76.	Монтаж имитатора отказа авиагоризонтов ИОГ-1	Э		по разнарядке Зак.

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
441-ДК	03.06.80.	Усиление конструкции самолета под давление 0.4 атм. Распр. дополнительно к графе расп. 32м: 0728 1528	САЗ	КР	27м:1628-1729 0325 1225 32м:0829-2046 0827 1727 0728 1528
442-ДК	22.09.76	Уточнение бюллетеней 379ДМ 358ДК 405ДКО 314ДКО 335ДК 168ДМ			
444-Р	05.08.77.	Доработка вилки Т4731-100 передней стойки шасси Т4731-0 и Т4731-01А	АРЗ	КР	передн. стойка выпуска до 01.10.73.
445-Р	06.01.76.	1.Замена нижнего звена Т4732-10 подкоса Т4732-0А передней стойки шасси Т4731-0 2. Доработка вилки Т4731-100 в зоне проушин Т4731-103 передн.стойки шасси Т4731-0А	АРЗ	КР	01400 по 06015
446-ДК	29.10.75.	Доработка бака-кессонов в зоне 3-5 нервюр в связи со снятием кожухов Т2400-37 и Т2400-38	СМАЗ	КР	0600-0516 кр.0610 0710
448-ДМ	14.01.76.	Замена блока Т5715-04 на блок Т5715-40 в центральном редукторе управления закрылками	АРЗ	КР	0600-0113
449-ДМ	24.02.76.	Замена направляющей Т2008-11 закрылка 2 и направляющих Т2015-11 на усиленные ТТ2008-50А и ТТ2015-50	СМАЗ	КР	0600-1919 кр.1618 0519 0619
450-ДК	13.05.76.	1. Замена гайки Т7403-106В на Т7403-106Г в переходном устройстве Т7403-100В противообледенительной системы киля 2.Установка прокладки Т0141-00А-145 под кронштейн крепления боковой тяги среднего двигателя АИ-25	САЗ	КР 2.3000Э	1.0600-2045 2.0600-2044
451-Э	25.11.75.	Подключение электрической системы управления стопорением реле и элеронов Расп. 1437 0938 1238 2038 0439 0539 1139 1339 1439 1539 1639 1839 0840 0940 1440 2040 0141 0341 0341 1841 2041 1233 1137-0747 0345 1145 1345	САЗ	28.01.76.	см.гр.наим.
452-ДК	29.10.75.	Замена болтов К73Я-6-24-7 крепления накладки ТТ20004-14 к нервюре ТТ2004-01 на болты К73Я-8-24-8	СМАЗ		0438-0545
453-ДК	11.02.76.	Установка промежуточных опор на валах трансмиссии управления закрылками	СМАЗ	КР	0232-0145 и 1425 1030А
455-ДК	07.06.77.	Замена обратных клапанов 1327 на модифицированные клапаны 1327	Э и Р	3000 и отк	0600-2046

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
456-ДК	02.08.77.	Улучшение герметичности стекол Т05000-00Д-3/4, Т0500-20Т и Т0520-01Г фонаря кабины пилотов	САЗ	КР	0600-2045
457-ДМ	03.09.79.	Замена электрообогреваемых стекол ЯЗП-5-II на ЯЗП-5-I	САЗ	КР	06-2043 0445-0645 1645-0246 кр.1443
458-ДМ	11.02.76.	Замена дюралевых втулок 189Я-7,5-11-21-17 на стальные (30ХГСА) У125Я-7А-11-21-17 в качалках Т5130-05У (Т5130-05М)	САЗ	КР	0600-2045
460-ДМ	22.09.76.	Замена радиостанций Р-860П (Перо-II) на радиостанцию "Ландыш-5"	АРЗ		0600-1009
463-ДК	28.01.76.	Улучшение антикоррозийного покрытия нижних панелей бак-кессонов, их ремонт	СМАЗ	КР	0600-2047
464-ДМ	16.01.80.	Установка резервного авиагоризонта АГБ-3			0600-1759 кр.1225,0738,0839,1443,0856,1456 и др.
465-ИК		Конструктивные изменения, внесенные на самолетах 39-45 серий			0139-2045
467-ДК	22.06.77.	Защита проводов концевых выключателей АМ-800 (поз.У118, У187, У119) на подкосах основных стоек шасси	САЗ		0600-2052
468-ДК	12.05.76.	Замена трубочин стопорения элеронов, рулей высоты и руля направления	САЗ	1976	0600-2046
469-ДК	08.08.77.	Перенос предохранителей из щитка предохранителей 36в. В щиток переменного тока.	САЗ	КР	0111-2052 кр.1719 1225 0738 0838 1445
470-ДК	04.02.77.	Улучшение антикоррозийной защиты полок переднего лонжерона крыла	СМАЗ	КР	0600-2045
471-ДМ	13.01.77.	Перепайка разъемов от датчиков УА-27А на основных стойках	АРЗ	КР	0600-2042
472-ДК	11.07.77.	Замена защиты электроразъемов системы АЦТ-5 от попадания влаги (Дополнительно к бюллетеню 369-ДК)	СМАЗ		0505-2056
473-ДК	16.12.76.	1.Доработка люка заправки маслом СВ-25 2. Замена фитинга Т0133-21 (Т0133-21П) в месте крепления цилиндра открытия трапа	САЗ	КР	(.0113-2050 2.0600-2049
477-ДК	22.06.77.	Замена амортизаторов в установке блоков противопожарной системы	АРЗ	КР	0600-2052

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
478-ДМ	09.03.78.	Замена обратного клапана 674600Б на обратный клапан ОК-6А в аварийной тормозной системе и системе стояночного торможения	АРЗ	КР	0600-2052
481-Р	28.12.76.	Уточнение руководства по ремонту			
482-ДМ	29.07.77.	Установка дымозащитного оборудования	АРЗ	КР	0600-2051
483-ДК	09.03.77.	Замена качалок на конструктивно-улучшенные качалки в системе управления РВ и качалок с кронштейнами (в зоне туалета) в системе управления двигателями, на конструктивно-улучшенные качалки с кронштейнами	САЗ	КР	0600-2051
484-ДК	17.12.76.	1.Доработка магистрали полного давления системы ПВД ".Замена приемников полного давления ППД-1 на ППД-1М в системе ПВД	САЗ	КР	1.0600-2050 2. 0600-1350
485-ДК	29.07.77.	Доработка РТ-12-9	САЗ	КР	0600-2048 кр.1445
487-ДК	16.12.76.	1.Усиление мест крепления окантовки к стенке шпангоута 46Н хвостового кока 2.Усиление стенки шпангоута 44 в районе узлов Т0144-01Ш (Т0144-01Б)	САЗ	КР и Э	1.0113-2043 2.0600-2046 0147 0647 кр.0113-2043
488-ДК	06.12.76.	Замена трубопроводаТ7401-270 на трубопровод Т7401-270А в системе противообледенения	САЗ	КР и Э	0126-2045 1225
489-ДМ	04.10.76.	Отклонение радиовысотомера РВ-3М от схемы сигнализации опасной скорости полета	Э	КР	0600-2044
490-ДК	15.06.77.	Усиление 2,3,4,5 и 6 подножек трапа	САЗ	КР	0600-2044
491-ДК	12.04.77.	Замена усиленных направляющих по нервюрам 1, 8 и 15 на новые (без наработки) через каждые 12000 ч/пос	АРЗ	КР	0600-1960
493-ДК	03.02.77.	Повышение надежности герметизации бак-кессонов	СмАЗ	КР	0600-0352
494-ДК	11.07.77.	Замена манометра МВ-10М системы контроля запуска изд. АИ-25 на электродинамический УИ1-8	САЗ	КР	0600-2054
495-ДК	02.08.77.	Доработка руля высоты	САЗ	КР	0600-2054
496-ДМ	10.08.77.	1. Изменение схемы подключения регистрации режимов МСРП-12-96 2.Установка блокировочных конденсаторов (панель конденсаторов)	САЗ		1.0600-2046 кр АТ и 0827 2. 0600-2053 кр.АТ и0827
498-ДМ	08.08.77.	Установка сигнализатора минимального давления масла	САЗ	КР	0600-1014

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
499-ДК	09.03.77	Замена роликов Т3700-43 посадочных закрылков 1,2,3, на подшипники 383703Ю1 Распротр. см.графу расп. кроме самолетов с комплектацией крыльев 1552 1652 1752 1952 2052 0153 и с 0155 по 2055	СмА3	КР	0600-2051 см графу наим.
500-ДК	25.02.77.	Замена подшипников ШМ-25 на ШМ-25Ю в узлах переднего крепления двигателей	СА3	КР	0600-2051
501-ДК	11.07.77.	Установка самописца К3-63 совместно с МСРП-12-96	СА3	КР	По списку
502-Э	28.02.77.	Замена предохранителей типа СП-2 на СП-5	Э		самолеты выделенные для тренировочных полетов
503-ДК	22.06.77.	Устранение попадание влаги в штепсельные разъемы (поз.2-46, 2-44) на 39 шпангоуте	СА3	по графику	0600-2050
504-ДК	31.01.77.	Установка хомутов Т5700-76 в трансмиссии управления закрылками	СмА3	КР	1018-2049 кр 1718 и 1818
505-ДК	10.05.77.	Ввод уплотнения между кожухом клапана КП-9 двигателя АИ-9 и капотом самолета	СА3		0600-2051
506-ДК	25.02.77.	Разовая замена болтов 3027А-14-56-6.5КД крепления узлов Т4701-210 цилиндров поворота передней амортистойки Т4731-0 и Т4731-0А	АР3	КР	Передн.амотрстойки шасси вып. 01.01.76.
507-ИК	24.01.77.	Конструктивные изменения, внедрение на самолетах 0146-2052			0146-2052
508-ДК	23.03.78.	Уточнение бюллетеней 368ДК 360ДК 385ДК 473ДК 477ДК 487ДК 488ДК 475ДК 184ДК 192ДК 420ДК 277ДК 409ДК 519ДК	СА3	согл бюлл	согл бюлл
509-ДМ	11.12.79.	Установка сигнализации срывных режимов	СА3	КР	0600-2053 кр.1225 0738 0838 1443 0653 1153
512-ДК	28.12.77.	Установка влагозащитного хомута Т7202-1061 на разъем поз.605	СА3	1979	0600-2058
513-ДМ	23.08.78.	1.Доработка фюзеляжа самолета конвертируемого варианта (40К) под установку погрузочно-разгрузочного оборудования 2.Комплектование ЗИПа самолета 40К тележкой КТ9213-100 и балкой КТ9213-225	СА3	КР	1.0144-2058 2.0144-0854
514-ДК	18.07.77.	Доработка хвостового кока Т6932-100	СА3	КР	0113-2055 и 0112
515-ДК	04.05.77.	Установка сепараторов в подшипники гаек ходовых винтов угловых редукторов ТТ5713-00	СмА3	КР	1018-1651

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
516-ДК	07.07.77.	Установка трафарета Т7500-705А в туалете	САЗ	31.12.78.	0132-2054
520-ДК	31.08.77.	Выполнение работ на самолетах с удалением коррозионных повреждений нижней полки переднего лонжерона крыла	САЗ	КР	17-22 03-24 19-25 20-27 18-28 17-29
523-ДК	24.11.77.	Герметизация нижних рельсов форточек фонаря кабины	САЗ	КР	0600-2054 кр.0754 1154
524-ДК	17.11.77.	Защита внутренней поверхности воздухозаборника среднего двигателя АИ25 от появления коррозии		КР	0600-2054
526-ДК	30.09.77.	Замена силовых проводов в цепи запуска АИ-9 сечения 10 мм кв на провода сечением 21 мм кв, механическая защита и прокладка этих проводов отдельной трассой	САЗ	КР и отк.	0126-1055 1155 1355 1555 1655
527-ДК	07.08.78.	Замена кронштейна Т3303-00А, Т3200-47А, Т3200-47А, Т3200-48А и качалки РМ на усиленные		КР	0600-0958
528-ДК	14.11.77.	Усиление соединений нижних стрингеров 1,2 и 3 с нервюрами 4 и 5		КР	0600-2055
529-Э	01.09.77.	Уточнение инструкции по эксплуатации книга 3 (силовая установка)		при зам"Д"	
530-Э	01.09.77.	Присвоение индекса "К" самолету конвертируемого варианта			0600-1153
531-ДК	28.08.78.	Замена трубопроводов Т7401-330, Т7401-310 на усиленные Т7401-330А, Т7401-500 в системе противообледенения		КР и отк.	0126-1055 1155 1355 1555 1655
533-ДК	23.03.78	Улучшение обогрева кабины экипажа Распротр. на 24 и 27 местные АТ с 0600 - 0729 10310А кроме 0502 0305 0824 0126 1225	САЗ	КР	см.графу наим.
534-ДК	22.06.78.	Замена трубопроводов Т7670-11А Т7670-12А на трубопроводы Т7670-11Б Т7670-12Б обогрева канала среднего двигателя	АРЗ	КР	0600-2045
535-ДК	28.03.78.	Замена теплоизоляционных матов из материала СТФ на маты из материала АЗТ-с в салоне фюзеляжа и в подпольном пространстве кабины экипажа	АРЗ	КР	0126-2057 кр 1526-0127 0728 0827 1327А 1828-1030

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
536-ДК	26.09.78.	Усиление установочной чашки Т7801-13 кислородного баллона Распротр. на 27 местные с 0115 по 0729 кр.2025 1026 1836 0827 1727 0728 1528 и на самолеты 1030А 0738 0838 1039 0240 1540 1541 1741 1455	САЗ	КРпосл9000	см графу наим
538-ДК	29.09.78.	Обеспечение зазора между вертикальными ребрами бортовых угольников и обшивки киля в районе шпангоутов 43 и 47М		КР	0600-2037
539-ДК	24.08.78.	Установка ограничительного упора для рычагов аварийного торможения на среднем пульте	АРЗ	КР	0600-2022
540-ДК	09.11.78.	Замена кронштейна Т2025-01А	СмАЗ	КР	0600-2059
541-ИК	03.03.78.	Конструктивные изменения , внедренные на самолете 53-56 серий			0153-2056
542-ДК	22.06.78.	Установка концевых выключателей АИ-800К в системе управления закрылками	СмАЗ	КР	0600-1844 0345-1047 кр 0144
543-ДМ	24.04.79.	Перенос сигнализаторов обледенения РИО-3 из входных каналов воздухозаборников двигателей на фюзеляж	АРЗ	КР	0600-2035
545-ДМ	29.05.79.	Обогрев рабочего места бортпроводника	САЗ	КР	0137-2050 32-местные
546-ДК	13.12.78.	Уточнение бюллетеней 213ДК 364ДК 372ДК 485ДК 382ДК 415ДК 436ДК 456ДК 462ДК 478ДК 489ДК 487ДК 490ДК 496ДК 503ДК 505ДК 512ДК 516ДК 518ДК 519ДК 521ДК 527ДК 533ДК			
547-ДМ	0600-2057	Замена аппаратуры СП-50 на аппаратуру ОСь-1	АРЗ		0600-2057 0658 кроме 0456
548-ДК	15.08.78.	Защита электрожгутов в районе перегородки (шп.26-28) фторопластовой лентой	САЗ	КР	2025 1626 1826 0827 1727 0128 1528 0829-2057
549-ДК	23.08.78.	Снятие защитных кожухов с редукторов ТТ5713-001-3,-5 и введение легкоъемных кожухов на редукторы ТТ5713-001016,-2,-4	АРЗ	КР	1018-2059 кр 1718 1818
550-ДК	28.08.78.	Замена пружины 1920А-1,2-11-45-11КД (Т4105-14Б) замка убранного положения главной стойки шасси на пружину Т4105-21	СмАЗ	КР Э	0600-2059
551-ДК	27.01.79.	Контроль профиля канавки в стакане Т4131-10 амортизационной стойки основного шасси Т4131-0	АРЗ	КР	Стойки вып. жл 01.12.73.

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
552-ДМ	06.01.81.	Замена радиостанций Перо-II, Ландыш на аппаратуру Баклан-5	АРЗ	КР	0600-2057
553-ДК	07.09.78.	Защита щитков панелей запуска двигателей от попадания влаги	САЗ		0600-1058 0358 1158 1358 1558 1758-0159 кр 0456
554-ДК	09.11.78.	Усиление места крепления нижней полки нервюры 3 к обшивке крыла в нише шасси	СМАЗ	КР	0600-0361
559-ДК	25.01.79.	Устранение негерметичности уплотнений поворотных соединений цилиндров Т4701-200А передних стоек Т4731-0(А)	АРЗ	при обнар	механизмы Т4731-0(А)
560-ДМ	31.08.79.	Замена материала уплотнительных прокладок и ввод дополнительных колец из материала Х18Н9Т в соединениях трубопроводов с готовыми изделиями системы кондиционирования воздуха	АРЗ	КР	0101-0360
561-ДК	30.05.79.	Замена предохранителя СП-2 на СП-5 в щитке предохранителей 36в и снятие предохранителей СП-10 в правом аккумуляторном щитке	АРЗ	план Зак.	0600-0159
566-ИК	21.02.79.	Конструктивные изменения , внедренные на самолетах 57-59 серий			0157-2059
567-ДК	10.03.80.	Перенос приемников статического давления	САЗ	КР	40К с 1432-2060 кр 1555 1632 0349
568-ДК	02.10.79.	Введение дополнительной экранировки ВЧ кабелей, идущих от приемопередатчиков р/с Ландыш-5 до антенн и прокладки кабеля УКВ-2 по новой трассе	САЗ	КР	0116-2043 кр 0917 0531 1939
569-ДК	21.08.79.	Доработка профилей ОТ6910-254-1 нижней створки правой мотогондолы	АРЗ	КР	0420-2023
570-ДМ	06.06.79.	Ввод лючка осмотра управления двигателем в панели пола туалета	АРЗ	КР	0600-2020
571-ДК	29.03.79.	Замена гайки в заслонке 4084АТ		по выз Э	
572-ДМ	21.05.79.	Подключение системы сигнализации срывных режимов	САЗ	1979	0154-1960
573-ДК	31.08.79.	Замена трубопроводов Т5301-00-43 Т5301-00-103 на трубопроводы Т5301-00-146 Т5301-147 в гидравлической системе	САЗ	КР	0600-1759 кр 1258 1658 0459 0659 0759
575-Э	04.05.79.	Применение драгоценных материалов			0600-1659
576-Р	06.01.81.	Уточнение ремонтной документации		КР	

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
578-ДК	04.10.79.	Защита чехлами разъемов поз AP-9 AP-10 системы МСРП-12-96	САЗ		0600-2057
579-ДК	16.01.80.	Герметизация и обогрев тяг РН, РВ	САЗ	КР	0600-1960
581-ДК	21.02.80.	Введение искрогасит. диодов в фидер управления расходом воздуха системы кондиционирования			0410-1960
584-ДК	28.01.80.	Разовая проверка величины переемычки и чистоты обработки поверх фаски в отверст ушков стакана Т4131-10 аморти. стоек основн шасси Т4131-0, изгот до 01.10.77 Замена отбрак стаканов Т4131-10 на новые стаканы Т4131-10 изготовл после 01.01.77	АРЗ	КР	стойки шасси выпуска до 01.01.77.
585-ДК	27.03.80.	Доработка верхней створки мотогондолы	АРЗ		0420-2056
587-ДМ	05.07.82.	Монтаж учебно-тренировочной аппаратуры СИВ-1-40	АРЗ		
588-ДМ	21.12.81.	Установка аппаратуры Ядро-1	АРЗ	КР	на отдельные самол по реш Зак
589-ДК	03.06.80.	Осмотр и ремонт стыковых узлов консолей крыла	АРЗ	КР	0600-0159
590-ДК	03.12.79.	Замена кронштейнов крепления микровыключателей АМ-800К замка убранного положения главных стоек шасси	СмАЗ	КР и Ф1	0600-1959 кр 1258
591-ДМ	10.12.79.	Установка самолетного ответчика СО-69	АРЗ	КР	0600-1960
592-ДК	07.04.80.	Введение цепей останова двигателей АИ-25 из щитка запуска на клемные колодки			0600-1960
593-ДК	26.02.80.	Замена подшипника 0У26Ю на ролики в системе торможения колес	САЗ	КР или выз	0600-1960
594-ДК	26.02.80.	Замена пружин в обратных клапанах Т6003-10 (Т6003-10А) системы запуска двигателей АИ-25 на пружину Т6003-18	АРЗ	КР по выз	0600-0160
600-ДК	11.06.81.	Введние ограничения ресурса жгутам Т7201-104А Т7201-105А в штурвалах	АРЗ		Все
601-ДК	27.08.80.	Замена болтов в соединении лонжерона Т0100-02 с балкой шпангоута 26	АРЗ	КР	0600-0160
602-ДК	12.06.80.	Уточнение бюллетеней 382ДК 439ДК 482ДК 488ДК 498ДМ 512ДК 523ДК 531ДК 533ДК 535ДК 538ДК 558ДК 563ДК 573ДК 574ДК 582ДК			
603-ДК	16.04.81.	Замена проводов электрожгутов Т7201-245 Т7201-247	САЗ		0600-2059

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
604-ДМ	18.06.80.	Введение дополнительной герметизации и дополнительных точек крепления лючка нижней зашивки Т7290-01А в аккумуляторном отсеке	САЗ		0600-2020
605-ИК		Меры защиты от коррозии электроразъемов самолета Як-40 предусмотренные ранее выпущенными бюллетенями			Все
		Замена показывающего прибора ИВ-200 на указатель УК-68В с переходной панелью 6Ю4.130.000.			0417-2060
608-ДК	03.11.82.	Устранение негерметичности топливных кессонов в зоне установки кронштейна Т2100-26Д	СМАЗВ8122	по вызову	0900-0516 доработанные по бюлл 446ДК
609-ДМ	24.07.80.	Замена аккумуляторных батарей 12САМ-28 на аккумуляторные батареи 20НКБН-25	АРЗ	КР	0600-2020
611-ДК	11.08.81.	Замена огнетушителей УБШ-3-1 УБШ-3-2 с пироголовкой ПГМН на огнетушители УБШ-3-2 с пироголовкой ПГКц		Э по рес	0600-0308
612-ДК	21.01.82.	Доработка электросхемы управления трапом	САЗ	КР	0600-1960
614-ДК	07.01.81.	Снижение напряжения в цепи подсвета пульта автопилота	САЗ		0119-1960
620-ИК	21.04.80.	Конструктивные изменения внедренные на самолеты 59-61 сер.			
621-ДК	10.11.80.	Замена втулок стеклоочистителей Т0530-102А на Т0530-102	САЗ	КР и отк	0157-1960
622-ДК	10.11.80.	Установка усиливающей перемычки на нервюре 2 киля	САЗ	КР	0600-2047
623-ДК	27.08.80.	Разовая доработка упоров у болтов Т4131-53 (Т4131-53А) амортизационных стоек основного шасси Т4131-0, изготовленных до 01.03.80.	АРЗ	КР	Амортстойки выпуска до 01.09.80.
624-ДК	27.08.80.	Замена партии механизмов РДМ-4 передней стойки	АРЗ	КР и отказ	
626-ДК	11.08.81.	Установка защитных чехлов на ШР (поз. П15 П16 П17) жгута автопилота	САЗ	КР	0116-1960
627-ДК	08.05.81.	Исключение отказов в параллельной работе генераторов из-за попадания влаги в перестыковочные разъемы 2-41 и 2-42	САЗ	КР	0600-1960
628-ДК	21.01.81.	Введение контровки проволокой регулировочного болта нажатия на шток крана ГА-165/1 аварийного выпуска	САЗ	КР	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		шасси			
629-ДМ	19.05.81.	Замена трубопровода на гибкий шланг соединения с приемником ППД-1М	САЗ	КР	0600-1960
632-БУ		Монтаж и подключение системы предельного рассогласования СПР-1 закрылков	САЗ СМЗ	КР	
633-ДК	08.09.81.	Установка дренажной трубки между шпангоутами 29А-30	САЗ	КР	0600-1960
634-ДК	01.07.81.	Герметизация герметиком У30МЭС-5 концевых выключателей ВК2-140РТ сигнализации положения реверсивных щитков	САЗ	18 мес	0112 0113-1960
635-ДК	19.02.82.	Введение механического открытия замков убранного положения шасси и новой схемы управления гидрокраном Г-165/1 в системе аварийного выпуска шасси			0600-1960
636-ДК		Установка аппаратуры Ядро-1а	АРЗ	КР	Салоны 2 класса 1125-1425 1030А 0738-1558
637-ДК	24.06.81.	Замена винтовых пар в редукторах Т5720-10 Т5721-10 Т5720-10 Т5721-10 Т5720-40 системы управления закрылками	АРЗ	КР	0900-1919
639-ДК	06.04.84.	Замена трубопроводов гидросистемы Т5301-00-26 и Т5301-00-29 на трубопроводы Т5301-00-150 Т5301-00-151	САЗ		0600-1960
641-ДК	20.04.82.	Замена в дифференциальном механизме 14790-20 кронштейна Т4790-24 на Т4790-24А	АРЗ	КР	1620-1960
643-ДК	26.10.81.	Проверка состояния входной двери Т0133-400 33 шпангоута в процессе эксплуатации распротр. продолжение 32мв: 0827 1727 0728 1528	САЗ Э	КР Э	27мв:1628-0729 0325 1225 32м:0829-2046 см наим
645-ДМ	05.11.81.	Замена указателя УВИД-30-15К на приборной доске правого летчика на указатель ВД-10К	САЗ		0856 1456 1358 1458 1558
646-ДК	09.08.82.	Установка защитного козырька Т7203-254 на ШР поз.У66 датчика ДС-10 положения стабилизатора	САЗ		0600-1960
647-ДМ	28.06.82.	Замена генераторов ГСБК-9РС с аппаратурой на генераторы ВГ-7500Я-Илсерия	АРЗ	КР	1443 0957 1057 1157 1357
649-ДК	16.04.82.	Увеличение анткоррозийной стойкости торцевой	АРЗ	КР	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		нервюры Т3440-03А киля			
650-ИК	28.07.81.	Контруктивные изменения, внедренные на самолетах в 1980 г.			
651-Э	07.06.82.	Увеличение назначенного ресурса агрегатов шасси Т4131-0 Т4731-0А Т4732-0 Т4132-0 Т4732-0А Т4732-0Б Т4118-0 Т4718-0			
653-ДМ	06.08.82.	Замена приемников ППД-1М на ППД-1М серии 2 с повышенной эффективностью обогрева			
655-ДК	20.09.83.	Отключение питания автопилота "Кремень-40" при управлении стабилизатором от аварийной системы	САЗ	КР	0116-1960
656-ДК	16.08.82.	Замена болта Т5135-25 на Т5135-25А крепления качалки управления РВ	АРЗ	КР	0113-1960
657-ДМ	01.10.82.	Применение автоматов защиты от перенапряжения АЗП-А2 вместо автоматов АЗП-1МБ	АРЗ		0600-1960
		Установка приемников ППД-1М сер.2			0417-1960
659-ДК	03.05.82.	Замена предохранителя СП-1А на СП-2А в щитке 115в	АРЗ	Э ПТО	0600-2040
661-БД	26.07.83.	Ввод проволочной контровки нажимных болтов концевых выключателей системы стопорения рулей и элеронов	САЗ	КР	0600-1960
662-БУ	29.04.84.	Применение динамиков 1ГА-40Р	АРЗ	при отк	0600-2045
663-БД	14.12.82.	Крыло - винтовые механизмы управления закрылками - замена гаек ТТ5713-32	АРЗ	КР	0600-1960
664-БА	28.03.83.	Крыло - закрылки Замена и ремонт лент направляющих по нервюрам 1 8 15 22	Смаз	По вызову	0600-1960
665-БД	19.04.83.	Проведение разовой проверки соосности нажимного винта и штока концевого выключателя АМ-800К поз У83 на провой основной стойки шасси		18 мес	
666-БД	31.01.84.	Перепайка провода ЭГ83 в системе электроснабжения	САЗ	КР	0600-1960
667-БД	08.08.83.	Разовая проверка зазора между коммуникациями двигателя и окантовкой люка под рукав подогрева боковых двигателей	Э САЗ	1984	0420-1960
668-БД	11.08.83.	Доработка соединения коллектора Т7403-340М и трубопровода Т7403-290М в системе обогрева носка киля	САЗ	КР	0600-2032

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
669-БД	19.04.83.	Замена болтов и шпилек крепления замков Т4105-00 убранного положения Главных ног шасси	АРЗ		0600-1960
670-БД	15.02.83.	Крыло - управление закрылками- разовый осмотр и определение износа резьбы бронзовых гаек ТТ5713-32 в угловых редукторах	АРЗ		Все
671-БД	12.08.83.	Изменение электрической схемы обогрева стекла ТСК-182М	САЗ	КР	0106-1960
672-БД	20.07.83.	Установка заглушки в кронштейн концевой опоры РВ	САЗ	КР	0600-1960
673-БД	20.07.83.	Замена качалки Т5120-074 (-07М) на качалку Т5120-07Б (-07А) управления рулем высоты	САЗ	КР	0600-2052
674-БУ	12.03.84.	Проведение доработок под установку СИВ-1-40 на объектах 40-салон. Монтаж и демонтаж СИВ-1-40.	АРЗ	КР	1258-1658 235ОАО
675-БД	28.09.83.	Амортизационная стойка переднего шасси Т4731-0 (Т4731-А). Доработка штоков Т4701-204Д цилиндров поворота Т4701-200А (вулканизация резиной монтажных пазов головки штока Т4701-204А)	АРЗ	КР	
676-БР	13.02.84.	Самолет Як-40 Руководство по Ремонту агрегаты шасси Раздел "Передняя стойка Т4731-0 шасси" - уточнение текста (введена вулканизация резиной монтажных пазов головки штока Т4701-204Д)			
677-БД	08.09.83.	Амортизационная стойка основного шасси Т4131-0. Замена штока Т4131-42 с буксами Т4131-35 Т4101-26 на шток увеличенной жесткости Т4131-94	АРЗ	КР	Стойки выпуска до 01.03.76г.
678-БУ	20.01.84.	Отключение цепей питания цзлов ЭДП и ЭДК изделия 020М	АРЗ	по графЗак	0600-1960
681-БЭ	12.08.83.	ЭТД Изменение электросхемы обогрева стекла ТСК-182М			0600-1960
682-БЭ	29.04.84.	Уточнение ЭТД в связи с выполнением бюлл.662БУ	Э		
683-БЭ	23.01.84.	Уточнение ЭТД Альбом схем электрооборудования книги 4 - схема соединений источников питания и распределения нагрузок постоянного тока, - уточнение графика электросхемы			0600-1960
684-БЭ	27.02.84.	Уточнение ЭТД в связи с отключением цепей питания и демонтажем узлов ЭДП и ЭДК изд 020			

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
685-БД	05.03.84.	Уточнение бюлл. 325ДК 398ДК 407ДК 435ДК 589ДК	согл бюл	согл бюл	согл бюл
686-БД	25.04.84.	Замена болтов Ф6 на Ф8 крепления кронштейна Т0126-03А на шпангоуте 26	АРЗ	КР	0600-1960
687-БЭ	12.03.84.	ЭТД. Ввод системы имитации видимости СИВ-1-40. Уточнение текста и рисунков			1258-1658 235ОАО
688-БД	31.01.84.	Доработка жгутов Т7201-93А РН и Т7201-108 РВ сигнализации стопорения	САЗ	КР	0137-1960
689-БД	11.03.84.	Замена деталей механизма контровки замков грузового люка на усиленные	САЗ	КР и вызов	0141-2060
690-БЭ	16.09.84.	Инструкция по эксплуатации - дополнение по конвертируемому варианту - Уточнение графика рисунка по механизму контровки замков закрытия грузового люка		после689БД	0141-1940
697-БД	26.12.83.	Замена тройников соединения трубопроводов гидросистемы на тройники измененной конструкции	САЗ	КР	0600-1960
698-БД	31.01.84.	Замена предохранителя СП-15 на СП25 в системе снабжения переменного тока 115в 400Гц	САЗ	КР	0600-1960
700-БЭ	23.01.84.	Альбом схем электрооборудования книга 2 - уточнение ЭТД в связи с доработками по бюлл 698БД			0600-1960
701-БД	21.12.84.	Крыло. Усиление верхней обшивки крыла в подфюзеляжной зоне	СМАЗ	КР и вызов	0600-1960
704-БД	20.03.86.	Герметизация электроразъемов на шп. 33 и на борту фюзеляжа между шпангоутами 33-34	АРЗ	КР	0600-1960
707-БД	13.11.85	Ввод ручного дублирования автоматики переключения питания потребителей 115в на преобразователь "по-радио" при отказе преобразователя "по-стекло"	САЗ	КР	0600-1960
708-БЭ	23.01.84	Уточнение ЭТД в связи с выполнением бюллетеня 699-БД			0600-1960
		Уточнение Альбома фидерных схем книга 2 в связи с изменением типа перестыковочного разъема АР-14 самописца FA-542			
710-БЭ	22.10.85	Уточнение ЭТД в связи с доработками по бюлл. 707-БД			
712-БД	20.12.86.	Проверка соединения типа КАН системы запуска и	АРЗ	КР	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		противообледенения двигателей			
713-БД	06..4.84.	Уточнение бюлл. 635-БД	САЗ		0600-по перечню в бюлл.
714-БД	25.04.84.	Крыло. Замена шкворней ТТ2100-16А (Т2100-21) при обнаружении трещины	СМАЗ	Э	0600-1960
715-БД	15.06.87.	Замена задних поворотных узлов стыковки стабилизатора с килем	САЗ	КР	0600-1960
716-БД	24.07.84.	Ввод разъемного включения системы автоматики по необжтому положению шасси (доп. к бюлл. 099-БД)	САЗ		0600-1520 и 2030
717-БЭ	12.06.87.	Инструкция по эксплуатации "Оперение" - Уточнение в связи с заменой задних узлов навески стабилизатора			0600-1960
718-БЭ	13.07.84.	Инструкция по эксплуатации "Управление" - уточнение по замене смазки ЦИАТИМ-221 на ЦИАТИМ-201 в МПС	Э		0600-1960
719-БД	03.08.84.	Разовая проверка осевого люфта и осмотр винта Т-5180-04Д и осей Т5180-28 на отсутствие коррозии в МПС Т5180-00	САЗ	1984	0600-1960
720-БД	13.07.84.	Замена болтов Т4701-39, осмотр и в случае необходимости замена болтов Т4132-1, Т4732-2	АРЗ	24 мес.	Передн.стойки прошедшие ремонт до 01.03.84г.
721-БД	09.03.88.	Установка и подключение переключателей типа ПГЗ вместо переключателей типа ПМ	АРЗ	КР	0600-1960
722-БУ	23.11.89.	Установление резервного АГБ-3К	АРЗ	КР	1258-1658
723-БД	10.08.84.	Замена вкладыша Т4105-41 замка убранного положения основной стойки шасси	СМАЗ	КР	Все доработ. по бюлл. 669-БД
724-БД	29.06.87.	Замена цилиндра с ключом Т0191-19Д у наружной ручки открытия трапа Т0191-40АСБ	АРЗ	КР	0600-1960
725-БД	17.01.85.	Установка стяжных хомутов на место соединений дюритовых рукавов в системе ПВД	АРЗ	КР	0600-1960
726-БР	28.11.84.	Нормы расхода запчастей для капитального ремонта одного самолета - раздел 1 - (трапа) - уточнение текста			0600-1960
727-БД	07.04.88.	Замена качалки Т4780-38 дифференциального механизма на усиленные	АРЗ	КР	0600-1960
728-БЭ	23.11.89.	Уточнение ЭТД в связи с установкой АГБ-3К по бюлл 722-			1258-1658

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		БУ			
729-БЭ	10.08.84.	Инструкция по эксплуатации "Управление" - уточнение и проверка осевого люфта пары "Винт-гайка" МПС			
731-БЭ	09.03.88.	Уточнение эксплуатационной технической документации в связи с заменой переключателей типа ПМ на переключатели типа ПГЗ			Все
732-БД	24.01.85.	Доработка жгутов Т7201-93 и Т7201-108 системы сигнализации стопорения РЛ и РВ			жг -93А с0600-по2036; жг -108 с0600-по1037
733-БДГ	16.05.85.	Проверка стоек основных и передних стоек шасси на отсутствие трещин	АРЗ	КР	Стойки изготовленные до 01.05.84
734-БД	25.02.86.	Замена болтов Т3150-41В, Т3150-41Г на ремонтные болты Т3150-41Р в узлах крепления стабилизатора к килью	САЗ	КР	0600-1960
735-БД	27.02.86.	Устранение ослабления затяжки болтов крепления кронштейна Т5170-01У системы управления РВ	САЗ	КР	0600-1960
736-БД	24.01.85.	Замена концевого выключателя АМ-800К (поз. У83) через 2000 посадок	АРЗ	КР	0600-1960
738-БР	28.11.84.	Руководство по ремонту книга 4, Глава 5 - уточнение текста			0600-1960
740-БД	18.07.85.	Замена пары винт-гайка в механизме перестановки стабилизатора	АРЗ	КР	0600-1960
741-БД	19.12.84.	Крыло - усиление кронштейнов Т2001-35А	СМАЗ	КР	0600-1960
742-БД	30.06.86.	Герметизация электроразъемов поз. АР9, АР10 датчиков МУ-615А управления стабилизатором и РВ	АРЗ	КР	0600-1960
743-БД	23.01.86.	Установка соединительных пластин в местах стыков трубопроводов Т7600-513 и Т7600-514, Т7610-900А и Т7610-910А и замена хомутов крепления ПТС на тройниках Т7401-257, Т7401-255	АРЗ	КР	2025-1960
744-БУ	29.11.85.	Перенастройка сигнализатора ССА2-3 со скорости 230 км/час на 215 км/час в системе сигнализации "предельный крен"	Э Р	1985	0153-1960
747-БЭ	29.11.85.	Уточнение ЭТД в связи с выполнением бюлл. 744-БУ	Э	1985	

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
748-БД	01.10.85.	РДМ4-000 Разовая замена деталей РДМ4-201, РДМ-203, РДМ4-210, РДМ4-222, РДМ4-208, 2711А - 10х1 на новые детали соотв. РДМ4-201А, РДМ-203А, РДМ4-210(с наконечником), РДМ4-222А, 11 ОСТ1 10039-71 и 11 ОСТ 1 10040-71 М10х1-21А ГОСТ 1 3958-74			РДМ4-000 выпуска до 28.09.81г.
749-БД	23.09.85.	Руководство по ремонту раздел РДМ4-000 - уточнение текста			
750-БД	27.08.85.	Управление поворотом колеса передней ноги шасси. Замена РДМ4-000 в эксплуатации и проведение ремонта снятых агрегатов РДМ4-000	Э		
752-БД	26.04.85.	Амортизационные стойки основного переднего шасси Т4131-0, Т4731-0 (Т4731-0А) Полировка радиуса перехода в кlyках стаканов Т4131-10 и Т4731-40	АРЗ	КР	Стойки выпуска до 01.05.84.
753-БД	02.04.86.	Замена элементов конструкции хвостовго кока при выходе из строя на кондиционные	АРЗ	КР 12000ч	0113-1960 и 0112
754-БЭ	30.05.85.	Увеличение назначенного ресурса амортистойкам шасси Т4131-0 выпуска с 01.05.73 по 15.08.77			
755-БД	21.10.86.	Замена панелей грузового пола на усиленные панели	АРЗ	КР	1432-1960
757-БД	29.11.85.	Цилиндр поворота Т4701-200А передней стойки Т4731-0 (Т4731-0А). Замена штока Т4701-204Д на усиленный шток Т4731-2040. Амортистойка основного шасси Т4131-0. Доработка кронштейна Т4131-55	АРЗ	КР	Шасси выпуска до 01.09.84
758-БД	18.02.86.	Крыло. Повышение герметичности топливных кессон-баков	АРЗ	КР	0600-1960
759-БР	29.11.85.	Руководство по ремонту агрегатов шасси. Разделы: Передняя стойка Т4731-0, Основная стойка Т4131-0, Уточнение текста	Э	КР	
760-БУ	21.04.86.	Демонтаж изд. 22 (22Т) "81" из состава изд.020М	Э	план Зак.	0600-1960
765-БД	03.04.85.	Уточнение текста бюллетеней в части изменения исполнителя работ	Э		
766-БД	12.07.86.	Крыло. Замена болта соединений вилки кардана с ходовым винта ТТ5713-40 редуктора управления закрылками	АРЗ	КР	самолеты с 4-х тонным крылом

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
767-БЭ	12.07.86.	Уточнение ЭТД после выполнения бюлл. 766-БД			с 2020-
772-БД	26.05.86.	Управление самолетом- Управление рулем высоты и элеронами- управление рулем высоты - исключение попадание влаги в механизм стопорения рулем МП-100М высоты	АРЗ	КР	
775-БЭ	04.11.86.	Инструкция по эксплуатации ДТС -уточнение текста и введение примеч. 5.6, Ведомость ДТС, Ввод чертежей в комплект документации к съемному оборудованию			
776-БД	22.12.86.	Доработка съемы электропитания магнитофона "Арфа-МБ"	АРЗ	КР	40А
778-БЭ	22.12.86.	Альбом схем электро- радио- оборудования книга 1, Радиооборудование, Инструкция по эксплуатации книга 7, Радиосвязное оборудование - доработка цепи питания магнитофона "Арфа-МБ"			40А
779-БР	29.11.85.	Руководство по ремонту. Агрегаты шасси. Разделы: Передняя стойка Т4791-0, Основная стойка Т-4131-0			
780-БД	09.07.86.	Замена втулки Т7403-31А на патрубке Т7403-200М системы противообледенения киля	АРЗ	КР	0600-1960
781-БД	31.10.85.	Основные амортистойки шасси Т4131-0 - разовая проверка на отсутствие трещин и коррозии в ушках стаканов Т4131-10 крепления кронштейна соединения амортистойки с цилиндром-подъемником			Осн.стойки шасси вып.до 01.05.85г.
782-БД	18.04.86.	Оперение - Стабилизатор - установка ограничителей болтов Т3150-41 на узлах стыковки стабилизатора с килем	САЗ	КР и ФЗ	0600-1960
784-БД	04.08.86.	Доукомплектование комплектов съемного оборудования ДТС деталями крепления антенны АМ-001			32 м.в.
786-БЭ	18.04.86.	Инструкция по эксплуатации - планер -введены ограничители болтов заднего узла стыковки стабилизатора с килем			
787-БД	21.07.86.	Защита проводов КВ, АМ-800К (поз. У187) на передней стойке шасси	САЗ	1986	1620-1023
788-БД	09.07.86.	Разовая проверка болтов Т0126-09 крепления крыла к	САЗ	12мес.	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		фюзеляжу п шпангоуту 26			
789-БД	08.07.86.	Защита кнопки включения выпуска сигнальных ракет	САЗ	Э 3мес.	40А(0738,0838,0449,0350,1455,1456,0758,1258-1658)
790-БУ	10.10.86.	Установка эстампа вместо планшета с картой	САЗ	КР и Э	40А
792-БД	30.09.86.	Защита облицовки нижней части дивана и кресел	САЗ	Э 3 мес	40А
793-БД	30.06.86.	Предотвращение рассоединения защитных чехлов под педалями управления РН	САЗ	Э 6 мес	40А
794-БД	08.09.86.	Аварийно-спасательное оборудование - авар. спас. канаты - замена аварийно-спасательных канатов		1988	Все
797-БУ	30.06.86.	Замена шторок иллюминаторов салона	САЗ	Э	40А, 1456, 1358-1558
801-БЭ	31.10.86.	Изменение записи в формуляре самолета по назначенному ресурсу	Э		
803-БД	22.12.86.	Пассажирское оборудование - двери - установка фиксации двери в открытом положении между салонами	САЗ	6 мес.	40А
805-БД	30.06.86.	Уточнение условия выполнения бюллетеня 725-БД			
806-БД	21.01.87.	Оперение -киль-Руль поворота - замена деталей среднего узла навески на киле и руле поворота	САЗ	КР	0600-1960
807-БД	01.08.86.	Противообледенительная система крыла - замена кулачков Т7401-48А в заслонках Т7401060А из материала АЛ-19 на кулачки ЭТ7401-48А из материала 30ХГСА	АРЗ	КР	0109-1825 с комп. кр.20-29
808-БД	29.10.86.	Крыло- купол шасси - установка лючка подхода к датчику МП-95	АРЗ	КР	40А
810-БЭ	27.12.86.	Ограничение назначенного ресурса пружины 1922А-3-25-130			
811-БД	27.12.86.	Подкос передней опоры шасси Т4732-0, Т4732-0А, Т4732-0Б. Разовая замена пружин 1922А-3-25-130 замка подкоса			
813-БД	27.12.86.	Подкос Т4732-0А, Т4732-0Б передней стойки шасси. Замена пружин 1922А-3-25-130 замка подкоса на новые пружины 1 категории	АРЗ	6000пол	0600-1960
814-БР	27.12.86.	Руководство по ремонту агр. шасси. Подкос Т4732-0А передней стойки шасси - уточнение текста			

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
815-БД	20.02.87.	Приборное и навигационное оборудование. Приборы контроля работы двигателей и самолетных систем.	САЗ	КР	0600-1960
818-БУ	14.06.88	Доработка потолочных панелей в салоне между 8 и 33 шпангоутами	АРЗ	КР	самолеты салоны 235 ОАО
819-БЭ	20.02.87.	Альбом схем электрооборудования. Книга 4. Уточнение схемы соединений МСРП			
820-БЭ	15.12.93	Уточнение ЭТД. Монтаж и подключение системы предельного рассогласования (СПР-1) закрылков			0600-1960
822-БД	02.07.87.	Проверка кронштейнов Т4947-31Б системы управления створками передней опоры шасси	АРЗ	КР	0126-1960
826-БД	06.11.87.	Приборное и навигационное оборудование. Система регистрации режимов полета МСРП-12-96. Ввод записи разовой команды "Управление тормозами колес от основной гидросистемы"	Пост.наАРЗ	КР	0600-1960
827-БЭ	16.11.87.	Уточнение эксплуатационной технической документации в связи с вводом записи разовой команды "Управление тормозами колес от основной гидросистемы" в системе МСРП-12-96			0600-1960
829-БЭ	22.10.92.	Установление назначенного ресурса самолетам Як-40			
831-БД	01.12.87.	Фюзеляж - Обшивка фюзеляжа - Усиление обшивки фюзеляжа по шпангоуту 24А и стрингерам 22-33	САЗ	КР	0600-1428 кр.0325, 1225, 0827, 1727, 0728
832-БД	01.12.87.	Фюзеляж - каркас фюзеляжа - усиление стенки шпангоута 2 в месте установки угольников крепления приборной доски	САЗ при КР	КР	0600-1960
833-БД	16.09.87.	Уточнение текста бюллетеня 788-БД			0600-1960
834-БД	28.10.87.	Уточнение условия выполнения бюлл. 740-БД			0600-1960
835-БЭ	22.07.87.	Крыло - присоединительные фитинги - уточнение бюллетеней 714-БД и регламента технического обслуживания	Э	Экажд.600п	0600-1960
836-БД	08.08.88.	Аварийно-спасательное оборудование- аврийные входы - установка страховочного ремня Т7510-93 на проем бортовой аварийной двери	САЗ	КР	0600-1014

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
837-БД	18.02.88.	Пилотажно-навигационное оборудование - сигнализатор нарушения питания СНП-1 - Перенос блоков СНП-1 на балку правой панели приборной доски	АРЗ		0600-1960
838-БЭ	18.02.88.	Уточнение эксплуатационной документации в связи с переносом сигнализатора нарушения питания СНП-1			
839-БЭ	28.10.87.	Уточнение ЭД - бюллетеня 729-БЭ - расширение допуска на осевой люфт винтовой пары механизма перестановки стабилизатора (МПС)			0600-1960
840-БД	02.04.88.	Гидросистема - блок питания гидросистемы - замена трубопровода подвода давления к реле ГА135Т-00-30 насоса НП72М левого двигателя АИ-25	САЗ	КР/Э 12000	0600-1960
841-БД	15.03.88.	Радиоэлектронное оборудование - Радиоэлектронное оборудование - замена ответчика СО-70 на ответчик СО-69 Распространяется на 1420 1520 0623 1536 0737 0937 0340 0440 0540 1050 0851 1037	САЗ	по графику	см. графу наим.
842-БЭ	02.12.87.	Уточнение условия выполн. бюллетеней 398-ДМ, 658-БД, по замене шкворней ТТ2004-03 крепления главных стоек шасси	АРЗ	КР	Все самолеты с 4-х т крылом
843-БЭ	08.08.88.	Уточнение текста бюллетеня 509-ДМ			Согласно бюлл. 509-ДМ
845-БД	17.05.89	Силовая установка - воздушный тоннель среднего двигателя - защита поверхности воздухозаборника среднего двигателя АИ-25 от появления коррозии	АРЗ	КР	0600-1960
848-БД	26.09.90.	Замена стойки Т4780-18 на серьгу Т4780-180 в управлении поворотом колеса передней стойки шасси			0600-1960
850-БД	30.06.88.	Крыло - силовой набор - установка усиливающих фитингов на верхней полке заднего лонжерона	АРЗ	при об.тре	0600-1960
851-БД	24.05.89.	Замена опорных профилей грузового пола на шпангоутах с 11а по 23 на усиленные	АРЗ	КР	40К с 0144 по 1960
852-БУ	06.01.89.	Введение сигнализации об опасной ситуации (ССО) на борту самолета. Распространяется на 1420 1520 0623 0325 1225 2030 1536 0737 0937 0440 0540 1050 0851 0459	САЗ	по графику	см графу наим.
853-БД	11.07.88	Топливная система - замена электропроводки в цепях топливоизмерительных датчиков	АРЗ	КР	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
854-БЭ	30.06.88.	Уточнение инструкции по эксплуатации в связи с вводом примечания по проверке сигнальных ламп			0600-1960
856-БЭ	06.01.89.	ССО к бюлл. 852-БУ			согл. бюлл. 852-БУ
858-БД	24.01.89.	Уточнение бюллетеня 806-БД			0600-1960
860-БУ	29.01.91.	Радиолокационное оборудование - самолетный дальномер СД-75 - установка дальномера СД-75	АРЗ	КР	0738,0149,1456,1258-1658
861-БЭ	29.01.91.	Уточнение ЭТД по установке дальномера СД-75			самолеты 235ОАО
862-БД	26.02.91.	Установка противоугонного устройства на стопор стояночного тормоза			самолеты МАП
863-БД	27.07.89.	Уточнение бюлл. 715-БД			0600-1960
864-БУ	20.05.91.	Установка спец. разъема	АРЗ	КР	0600-1960
865-БУ	10.11.89.	Система управления самолетом - управление закрылками - замена микровыключателей АМ-800К (поз.У13) через каждые 3000 посадок		Э	0600-1960
866-БЭ	26.02.91.	Инструкция по эксплуатации - Аэродромное обслуживание - Закрепление самолета на стоянке и установка противоугонного устройства на стопоре стояночного тормоза		Э	самолеты МАП
867-БЭ	20.05.91.	Уточнение эксплуатационной документации по установке спец. разъема			0600-1960
868-БД	29.05.90.	Фонарь кабины экипажа - конструкция кабины экипажа. Стеклоочистители. Замена втулки Т0530-102 на усиленную втулку Т0530-132		Э	0125-1960
869-БД	28.12.90.	Замена в гидроаккумуляторах основной и аварийной гидросистемы гайки Т5303-107 (107А) на гайку Т5303-113		1991 ЭиР	0600-1960
870-БД	16.05.91.	Гидросистема -Блок питания гидросистемы - Замена обратных клапанов 671600БТ на обратные клапаны антипульсаторы 425306-950-5 с одновременной установкой насосов НП-72М со стальной люлькой	АРЗ	КР	0600-1960
871-БД	26.09.90.	Замена чехлов педалей Т5201-211А (с кнопками) на чехлы Т5201-211Б (со шнуром)	АРЗ	КР	0111-1960 кроме сам. доработ. по бюлл.793-БД
872-БД	16.05.91.	Замена в блоке питания гидросистемы обратных клапанов 671600БТ на обратные клапаны-	АРЗ	КР	0600-1960

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
		антипульсаторы 425306-950-5			
873-БД	16.08.91.	Замена фланцев Т7600-270 и Т7600-272 на конструктивно-усиленные фланцы Т7600-2700А Т7600-272А	АРЗ	КР	0600-1960
874-БД	26.08.91.	Управление самолетом - управление рулями высоты - Уточнение бюлл.735-БД	АРЗ. Э	КР и Э	0600-1960
875-БД	09.12.91.	Замена арматуры ТД-1960-Я1, ТД-1960-Я1-01, ГД-1970-ЯГ, ГД-1980-Я1, ГД2000-Я1, изготовленной из материала АК-6, на арматуру 2902-11Я, 2902-17Я, изготовленную из материала 12Х18Н9Т			0600-1960
877-БУ	06.09.91	Распространение действия бюллетеня 852-БУ по введению сигнализации об опасности на борту (ССО)			40А
878-БЭ	06.09.91.	Распространение бюллетеня 856-БЭ по установке ССО на самолет 0738			40А
881-БУ	12.12.93.	Гидросистема - Система наддува гидробака - Установка антивакуумного клапана	АРЗ	КР	0600-1960
882-БЭ	15.12.93.	Инструкция по эксплуатации - Гидравлическая система - Установка обратного антивакуумного клапана			0600-1960
883-БД	15.12.93.	Замена трубопровода Т7403-270М на трубопровод КТ7403-2700 в системе противообледенения оперения	АРЗ	КР	0600-1960
885-БУ		Топливная система - доработка самолета Як-40 под увеличенную заправку топливом - 6т			2019-1960
886-БУ	23.05.95.	Установка аккумуляторов 20PP25HIC-K фирмой "VARTA" вместо аккумуляторов 12САМ-28, 20НКБН25УЗ	Э		0417-1760
887-БЭ	23.05.95.	Уточнение инструкции по эксплуатации, книга 6 и альбома фидерных схем книга 2 (в связи с установкой аккумуляторов фирмы "VARTA")	Э		0417-1760
888-БУ	03.07.95.	Допуск к применению аккумуляторов 26108 фирмы "SAFT"	Э		0417-1760
889-БЭ	03.07.95.	Уточнение инструкции по эксплуатации, книга 6 и альбома фидерных схем книга 2; в связи с установкой аккумуляторов фирмы "SAFT"	Э		0417-1760

№ бюллетеня	Дата введения в действие	Содержание бюллетеня	Исполнитель	Срок выполнения	Распространение в Россия и СНГ (Первые 2 цифры- номер самолета, вторые 2 - номер серии)
890-БД	24.07.1996	Крыло - Установка усиливающей накладки ЭТ20-226-1 и ЭТ-226-2 на стенке переднего лонжерона между нервюрами № 2 и № 3.	АРЗ и Э	КР и Э	0600-1960
892-БД	09.12.1998	Замена на передних стойках Т4731-0 и Т4731-0А болтов Т4701-39			на стойках Т4731-0 и Т4731-0
893-БЭ	10.06.2003	Установление сроков службы агрегатов шасси самолета Як-40			
898-БЭ	2017	О продолжении эксплуатации самолета Як-40 RA-87397зав. 9410933 ПАО "АэроБратск" с назначенным сроком службы 45 лет (до 19.03.2019) и межремонтным сроком службы 22 года 5 мес. 25 дней (до 19.03.2019)			0933
899-БЭ	2017	О продолжении эксплуатации самолета Як-40 RA-88297зав. 9530142 ПООО "Лукойл-Авиа" с межремонтным сроком службы 22 года (до 26.06.2018)			0142
900-БЭ	26.01.2018	Ресурсы и сроки службы самолётов типа Як-40, внесённых в государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации			самолеты РФ

Перечень действующих бюллетеней самолетов типа Як-42

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
096-БД	10.04.1984	Доработка багажно-грузового контейнера АК-0,7.	ТО	с 1 по 200 и 80 конт.без NN и 64 кон. СМа3	
098-БД	10.11.1986	Введение принудительного наземного обдува ЦВМ20-1М.	ТО	0303,0304,1003,0105,0805,0905,0206	
099-БД	19.06.1986	Введение дополнительного стыка в коллекторе ПОС стабилизатора.	ТО-10000	0303,0403,1003,0105,0805,0905,0206	
102-БД	06.11.1985	Перерегулировка концевых выключателей поз.В7, В8 механизма МКВ-45 управления предкрылками.	ТО	0303-0603,1003, 0105-0206	0505, 0805
103-БД	31.05.1985	Перепайка проводов в разъеме ТР400Ш2 фидера СИВ-1-42.	По графику	0303-0603,1003,0204,0105-0405,0605-0106,0106-0306	
104-БД	23.07.1985	Установка стравливающего клапана в магистрали основной гидросистемы МПС.	ТО	0303-0706	
105-БД	14.03.1986	Исключение касания обшивки предкрылка N 1 с обшивкой зализа	ТО	0303-0306	0703-0903,0204-1004,0505, 0805
106-БУ	02.07.1986	Демонтаж изделий "22 (22Т)" и "81" из состава изделия "020М".	По плану		
107-БД	09.07.1986	Обеспечение установки насосной станции НС-55А при замене НС-55.	По выработке ресурса	0303-0606	
108-БД	12.08.1985	Замена тарировочного графика канала регистрации положения педали правого летчика в "Альбоме тарировочных графиков МСРП-М-2.	ТО	0303-0603,1003,0204,0105-0405,0605,0705,0905-0506	
109-БД	29.10.1985	Доработка электросхемы по записи МСРП-64М-2 разового сигнала высоты маркерного маяка.	Сл.зап.	0303-0506	0803, 0903,0404-0904,0505, 0206

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
110-БД	15.05.1985	Замена грозозащитника 427120-90, изготовл. из полиэтилена 209-01 ГОСТ 16338-77, на грозозащитник из полиэтилена 209-07.	1985 г.ТО	0303-0603,0204,0304,0105-0405,0605,0705,0905-0706	
111-БЭ	31.05.1985	Уточнение АЭ в связи с перепайкой проводов в разъеме ТР400Ш2 системы СИВ-1-42.			
112-БЭ	23.07.1985	РЭ.АЭ. Уточнение графики гидравлической схемы управления стабилизатором и текста техн. обслуживания.			
113-БД	15.11.1985	Доработка пола переднего тамбура от попадания влаги на радиооборудование	ТО	0303-0806	0603, 0206
114-БД	27.03.1986	Замена нижних шайб 422075-494 на шайбы 422075-495 крепления углепластиковых панелей закрылочной щели.	1986 г.	0303-0603,0903,1003,0204-0604,0904,1004,0105-1006	
115-БЭ	08.01.1986	Замена ТХУ 5063Т на 5063АТ.		0303-0606	
116-БД	13.06.1986	Выполнение работ по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации.	ТО	0303-0603,1003, 0405-0405, 0605,0705, 0905-0906	
117-БД	10.12.1985	Доработка стендов учебных классов.	ТО	1-13 стенд. уч.классов	
118-БЭ	25.11.1985	АЭ. Уточнение схемы навигационно-посадочной аппаратуры КУРС МП-70; Уточнение схемы регистрации режимов полета МСРП-64М-2.			
119-БЭ	01.10.1985	РЭ. Снятие и установка предкрылка. Уточнение текста тех.обслуживания.			
120-БД	21.10.1985	Изменение установки болтов крепления кронштейнов на 2,3,4 балках закрылков.	ТО	0303-0603,1003,0204,0105-0405,0605,0705,0905-0306	
121-БЭ	10.11.1986	РЭ. Введение принудительного обдува ЦВМ20-1М. АЭ.Уточнение схем "Аварийные источники питания переменным током.			
122-БД	03.06.1985	Защита моноблока ДИСС-016 от попадания влаги.	1985 г.	0303-1006, 02003-03005	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
123-БД	20.03.1986	Замена табло "Двери-люки" 42.7792-110 на 42М7792-110.	ТО	0303-1006	
124-БД	14.02.1986	Проверка размеров страховочных хомутов 425700-01 в СУЗ.	ТО	0303-0706	0803, 0404, 0504, 0704, 0804
125-БЭ	25.04.1986	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
126-БД	10.03.1986	Защита от влаги электрожгутов БЗУ,РМБ-1Б, Крышек РУ аккумуляторов, резистров трансформаторов ТИ-1А и замена кроншт. датчиков МВ-31.	1986 г.	0303-1006	0803, 0404, 0504, 0704, 0804
127-БУ	30.10.1987	Доработка самолета для установки р/с "Ядро-ПЖ-1"	По пост.КИ	0303-0706	
128-БД	18.10.1985	Экранировка сигнальных цепей от МГВ до МР-50 и ВАТ-55.	ТО	0303-0706	0803, 0903, 0404-0904, 02005, 03002, 03004, 03005
129-БЭ	22.10.1985	АЭ. Пилотажно-навигационная система. Уточнение электросхем.			
130-БУ	12.02.1986	Разовая замена болтов крепления датчика УА53А-4 на колесах шасси КТ141А.	1986 г.	0303-0806	
131-БД	15.10.1985	Управление.Разовый осмотр узла управления сервокомпенс. элерона.	1985 г.	0303-0603,0903,1003, 0204,0304,0604, 0904-0806, 02004	
132-БД	19.02.1986	Крыло. Доработка первой секции предкрылка.	6 мес.	0303-0307	
133-БД	30.03.1986	Доработка панели этажерки под установку П-512 с новыми вторичными источниками питания с доработанными блоками МН-15, МН-16.	1987 г.	0303-0706	
134-БД	05.01.1987	Доукомплектование КПА кронштейнами 429952-650 и 429959-790 (вед. 420000-01-КПА).	2 мес.	1-9 гр. компл. КПА	
135-БЭ	18.03.1986	Замена ЭТД, приложенной к учебным классам.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
136-БД	19.06.1986	Обеспечение зазоров между агрегатами ЭСУ-2-3 и люками гондол боковых СУ.	ТО	0303-0706	0803, 0903, 0404-0904, 0505
137-БД	21.10.1985	Передняя амортистойка шасси 422-4701.0. Замена болта шарнирного узла соединения цилиндра-подъемника с амортистойкой.	ТО	на изд. выпуска до 01.01.85г. до N 0806	
138-БЭ	19.06.1986	Г/система. Обратный кл. 426150-170. Увеличение назн. ресурса до 5000 л.ч., 3000 пос.			
139-БД	14.03.1986	Установка обратного клапана ОК-6А в линию слива крана ГА 192Т выпуска спойлеров.	с/з29-5-85	0303-0806	0803, 0404, 0504, 0704, 0804
140-БД	27.03.1986	Крыло. Элероны. Замена ослабленных заклепок крепления верхней и нижней обшивок.	ТО	0303-0906	
141-БД	25.02.1986	Проверка выполнения доработки патрубка 42С7603-90 системы САРД.	ТО	0303-0806	
142-БД	27.02.1986	Замена винтов в механизмах управления закрылками.	ТО-10000	0303-0706	0803, 0404-0804, 0505
143-БД	19.06.1986	Замена титановых труб на трубы из материала 12Х18Н9Т в системе отбора воздуха от двигателя .	ТО-10000	0303-0306	
144-БД	28.02.1986	Улучшение работы жгута датчика УА53А-4 в системе управления спойлерами.	Служ.запс.	0303-0806	0803, 0404, 0504, 0704, 0804
145-БД	21.01.1987	Управление. СПР-1 предкрылков и закрылков. Перерегулировка системы.	ТО	0303-0306	0703-0903, 0204-1004
146-БД	05.01.1987	Укомплектование СНО 1:5 переходником 429945-62 (вед.420000-05-ЗИП).	По плану	1-12 гр.компл.	
147-БД	30.01.1987	Доработка приспособлений 42М9950-420,42М9951-670 из компл. СНО 1:5 (вед. 420000-05-ЗИП).	2 мес.	1-12 гр. компл.	
148-БУ	04.03.1987	Замена сигнализат. ССА-1-150, ССА-1-240, ССА-1-300	ТО	0303-0407	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		на САА-0,7-2,2, САЗ-2-3.			
149-БД	20.03.1986	Обеспечение свободного хода амортизации блоков МГВ-1СУ-8 (поз. П400,П401, П402).	ТО	0303-0706	0803, 0404, 0504, 0704, 0804
150-БД	25.02.1986	Доработка замков люка в передней нише шасси.	ТО	0303-0806	0803, 0404-0804, 0505
151-БД	08.09.1986	Установка штепсельного разъема подключения жгута питания пульта (изд.6047) проверки САРД и доработка самолетной электросхемы.	Очередной комплекс	0303-0306	
152-БЭ	20.03.1986	РЭ. Введение изменений в связи с доработкой табло "Двери-люки" и сигнализации положения дверей, крышек аварийных выходов, технологических и грузовых люков. Уточнение АЭ.			
154-БД	05.09.1986	Замена сигнализаторов давления МСТ-6 и МСТ-11А на сигнализаторы МСТВ-6М и МСТВ-12М соответственно.	1987 г.	0303-0207	
155-БД	24.03.1986	Замена крышек и ограждений тумблеров выключателей в кабине самолета.	ТО	0303-1005	
156-БД	03.08.1986	Доработка электросхемы дискретного управления стабилизатором.	ТО	0303-0706	0703, 0803, 0404, 0504, 0704, 0804
157-БУ	20.12.1986	Замена лентопротяжного механизма МЛП-14-6 на кассетный бортовой накопитель КБН-1-1 в системе регистрации МСРП-64,М-2.	По плану	0303-1006	
158-БД	23.03.1986	Замена качалок 42С5420-60 в управлении триммерами руля высоты.	ТО	0303-0706	
159-БД	10.12.1986	Изменение распайки и замена провода БПДО-0,35 на провод БПДОУ-0,2 на клеммах реле РЭС-34 (поз. Э185,Э187,Э189).	ТО	0303-1006	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
160-БД	25.02.1986	Замена кронштейнов для снятия среднего двигателя Д-36.	Снят.Д-36	0303-0703,1003, 0204, 0304,1004, 0105-0405, 0605-0506	
161-БД	25.02.1986	Разовая проверка величины зазоров между контейнером АК-0,7 и ограничительными накладками на потолочных панелях в переднем и заднем грузовых отсеках.	ТО	0303-1006	
162-БД	19.02.1986	Доработка ограничителей в грузовых отсеках.	ТО	0303-1006	
163-БЭ	20.04.1987	РЭ. Гидравлическая система. Проверка величины давления наддува в гидробаке после полета. Проверка герметичности системы наддува, обратного и предохранительного клапанов. Проверка работоспособности редуктора РВ-2Т. Осмотр фильтроэлемента.			
164-БЭ	05.10.1985	Внесение изменений в формулярах самолета и паспортах на агрегаты самолета Як-42 по ресурсам.			
165-БУ	23.06.1986	Доработка контейнеров карманов аварийных радиостанций Р-855УМ под установку пломбы и опломбирование этих контейнеров.	ТО	0303-1006	
166-БД	16.12.1985	Разовая проверка стаканов осушительных патрубков 42М0201-60 системы осушения окон пассажирского салона.	ТО	0303-0606	
167-БЭ	08.05.1986	РО. Изменения по результатам эксплуатации, серийного производства, погашение временных изменений.			
168-БЭ	28.01.1986	АЭ, РЭ Управление. Уточнение электросхемы.			
169-БД	14.03.1986	Разовая проверка узлов пассажирских кресел.	ТО-10000	0303-0806	0803, 0104, 0404, 0504, 0704
170-БД	07.05.1986	Обеспечение взаимозаменяемости МПС.	По вызову	0303-0806	
171-БД	12.11.1986	Замена механизма сигнализатора цилиндров-спойлеров	ТО-10000	0303-1007	0104

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		10.043.5335.0100.000 и доработка электросхемы их подключения .			
172-БУ	14.03.1986	Отключение звуковой сигнализации "Опасная высота" радиовысотомеров РВ-5 из громкоговорителей кабины экипажа и телефонов КВС и 2-го пилота.	ТО	0303-1006	
173-БЭ	30.10.1987	РЭ. Уточнение в связи с заменой антенного согласующего устройства и блока управления им радиостанции Ядро-II.			
174-БД	08.05.1986	Доработка лючков водозаправки.	ТО-10000	0303-1007	0104
175-БЭ	10.02.1987	Ведомость стендового оборудования и КПА специального применения для базовых аэропортов 420000-01КПА. Уточнение комплекта поставки.			
176-БЭ	08.05.1986	Увеличение ресурса МПС до 3000 л.ч.			
177-БЭ	23.06.1986	РЭ, АЭ. Раздел 23, раздел 110, раздел 144. Уточнение текста, технологии обслуживания и схем.			
178-БЭ	24.03.1986	РЭ,АЭ. Управление. Уточнение графики гидравлической схемы управления спойлерами и текста описания.			
179-БЭ	30.09.1986	РЭ, АЭ. Уточнение в связи с заменой РИД 5589Т-42 на РИД 5589Т повышенной надежности.			
180-БЭ	06.09.1986	РЭ, АЭ. Уточнение в связи заменой сигнализаторов давления МСТ на МСТВ-М (виброустойчивые, для повышенных температур).			
181-БЭ	21.07.1986	АЭ. Система кондиционирования (САРД). Уточнение электросхемы.			
182-БЭ	20.12.1986	РЭ, АЭ. Раздел 142, РО, книги 1 и 2 . Изменения в связи с заменой накопителя информации МПП-14-6 на КБН-1-1.			
183-БД	17.06.1987	Крыло. Разовый осмотр внутренней поверхности шкворней 42ДШ2005-01 основных стоек шасси.	ТО	0303-1008 и 02004	
184-БЭ	04.03.1987	Уточнение РЭ в связи с заменой сигнализаторов типа			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		ССА-1-150 на ССА-0,7-2,2 и ССА-1-240, ССА-1-300 на ССА-2-3.			
185-БЭ	09.07.1986	Нормы расхода запасных частей и материалов на 100 часов эксплуатации. Уточнение содержания таблиц.			
186-БД	30.06.1986	Замена звеньев установки тормозных подножек педалей.	ТО	0503,0603	
187-БД	19.06.1986	Разовая проверка соединения трубопровода с фланцами на двигателях Д-36 отбора воздуха на обогрев воздухозаборника.	ТО	0303-0806	0803, 0504, 0704, 0804
189-БД	09.07.1986	Нанесение контрольной риски на контрольные детали шкворня и маркировки на люки для подхода к контрольной гайке шкворня основной стойки шасси	ТЗ10-85-64	0303-0806	
190-БЭ	29.06.1987	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
191-БД	30.06.1986	Ввод дренажных отверстий в кожухах 42С5700-1866 тормозов системы управления закрылками.	ТО	0303-0806	0704, 0804
192-БД	04.08.1986	Ремонт ЛКП	До 1 КР	0303-0708	
193-БД	30.06.1986	Изменение цвета надписи на крышке переключателя аварийного слива топлива.	ТО	0303-1006	0804, 0704
194-БЭ	08.07.1986	Уточнение срока перезарядки в паспорте огнетушителя ОР-1			
195-БЭ	10.07.1986	РЭ. Основные опоры шасси. Уточнение технологии обслуживания узлов навески амортизаторов			
196-БД	03.12.1986	Герметизация места установки датчика ДСЛ-40Т и влагозащита электрических разъемов сигнализатора обледенения СО-121ВМ.	ТО	0303-1006	0704, 0804
197-БД	08.09.1986	Крыло. Замена элеронов на доработанные согласно извещения 42-3804ПР	ТО-10000	0303-1008	
198-БД	28.10.1986	Управление. Проверка технического состояния шкворней штурвальной колонки управления.	До кап.рем	0303-0906	0803, 0704, 0804

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
199-БЭ	09.07.1986	Уточнение документации в связи с заменой изделия 5063Т на 5063АТ по бюл. N 115-БЭ (ГИЗ)			
200-БД	20.01.1987	Шасси. Замена датчика УА-53А-4 на датчик УА53А-8.	ТО	0303-1006	0704, 0804
201-БД	15.04.1987	Крыло. Замена гидроцилиндров 10.043.5335.0100.000 и 10.043.5335.0200.000 спойлеров-интерцепторов на доработанные по давлению снятия с замка.	1988 г.	0303-1006	
202-БД	19.09.1986	Изменение монтажа жгута концевого выключателя АМ-800К(поз.У28) и защита жгутов на полу техотсека в зоне шп.67-69.	1987 г.	I-0303-1006; II-0303-0407	
203-БД	01.09.1986	Пилотажно-навигационная система. Замена болтов крепления плит приемников статического давления.	Очередной комплекс	0303-0207	
204-БД	15.04.1987	Шасси. Доработка системы ручного открытия замков убранного положения щитков основных опор шасси.	ТО-10000	0303-1006	
206-БД	15.02.1986	Стабилизатор. Разовая проверка состояния затяжки болтов крепления обшивки носка стабилизатора.	ТО	0303-0706	0404, 0504, 0704, 0803, 0804
207-БЭ	30.01.1987	РЭ, АЭ. Шасси. Колесо КТ141А. Замена инерционного датчика УА53А-4 на УА53А-8.			
209-БД	04.11.1986	Шасси. Замена кронштейна механизма створок передней опоры.	По вызову	0303-0807	
210-БД	18.11.1986	Радиоаппаратура. Замена самоконтрящихся гаек крепления блока ПВ-007 (поз. Р720) на анкерные гайки.	Очередной комплекс	0303-0207	
211-БД	20.12.1986	Радиоаппаратура связи. Замена разъемов РБМ-4 на СНЦ23 для подключения прибора БВ-23 наземного обслуживающего персонала.	Очередной комплекс	0303-0407	
212-БД	04.11.1986	Радиоаппаратура связи. Защита от попадания влаги на антенну АСМГ-М и блок управления СУ изделия "Ядро-11ФС-1".	ТО, 1987г.	0303-0107	
213-БД	16.12.1986	Бытовое оборудование. Установка уплотнительного	Очередной	0303-0407	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		профиля в районе переднего туалета.	комплекс		
214-БД	08.10.1986	Двери туалетов. Замена ручки на усиленную.	Очередной комплекс	Дверь туалета - 0303-0806; дверь каб.экипажа - 0303-0204	
215-БД	12.11.1986	Бытовое оборудование. Установка мыльниц для кускового мыла в туалетах.	Очередной комплекс	0303-1007	
216-БД	27.10.1986	Светотехническое оборудование. Доработка плафонов освещения туалетов.	Очередной комплекс	0303-0206	0803, 0903, 0204-1004, 0505
217-БЭ	15.04.1987	РЭ. Шасси. Изменена схема тросового соединения ручного открытия замков убранного положения створок.			
218-БД	25.09.1986	Бытовое оборудование. Замена ползунков крепления штор багажника.	Очередной комплекс	0303-1007	
219-БД	16.11.1986	Бытовое оборудование. Доработка дверки буфета.	Очередной комплекс	0303-0507	
220-БД	30.09.1986	Противопожарное оборудование. Разовая проверка монтажа трубопровода 42М6600-00-122 на правом двигателе Д-36.	ТО, Шкв.82	0303-1006	0704, 0804
221-БД	05.01.1987	СНО. Заправка и слив топлива. Допоставка заглушки 429975-810 (ведомость 420000-01-ЗИП) в комплектацию СНО.	дек.1987 г	0303-0407	
222-БД	14.04.1987	Бытовое оборудование. Разовая проверка механизма вертикального перемещения кресла пилота.	1988 г.	0303-1006	
224-БД	08.10.1986	Бытовое оборудование. Туалет. Фиксация крышки контейнера для мусора.	Очередной комплекс	0303-1007	
225-БД	05.01.1987	ВСУ. Введение фиксатора на лючок под сопло огнетушителя на капоте ВСУ.	Очередной комплекс	0303-0407	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
226-БД	21.10.1987	Шасси. Разовый осмотр г/цилиндра механизма створки 42ДШ4941-1100 основной опоры .	Компл.	0303-1006	
227-БД	10.02.1987	Гондолы боковых двигателей . Замена жабер 42М6911-70А-9 на жабры 42М6911-7-А-8 с разделенной длиной.	Очередной комплекс	0303-0306	0204-1004
228-БД	05.01.1987	Гондолы боковых двигателей Д-36. Замена экранов из материала 12Х18Н10Т на экраны из 12Х18Н10Т-М.	ТО-10000	0303-0307	0704
230-БД	10.02.1987	Управление поворотом колеса передней амортистойки шасси. Разовая замена механизма 42.4209-0.	то,1988г.	На механ. выпуска до сент. 1985 г.	
231-БД	05.01.1987	Управление. Замена шкворней 42М5111-160 и 42М5111-170 на колонках управления 42С55111-00.	ТО-10000	0303-0906	0803, 0704, 0804
232-БД	25.09.1986	Управление. Проверка закрепления выходных валов винтовых механизмов системы управления закрылками.	1986 г.	0303-1006	0804, 0704
233-БД	20.02.1987	Приборное оборудование. Перекомпоновка органов управления ППС	ТО-10000	0303-1007	
235-БД	10.10.1986	Уточнение бюллетеней N 113-БД, 128-БД.			
236-БД	20.01.1987	Пилотажно-навигационная система. Установка ограждений на гироагрегаты ГА-8.	Очередной комплекс	0303-1007	
237-БД	14.07.1987	Крыло. Усиление крепления балок закрылков.	Очередной комплекс	0303-0107	
238-БД	02.07.1987	Фюзеляж. Замена имеющихся болтов крепления балок 42С1075-15-1/2 к центроплану на новые из материала 30ХГСА7	Очередной комплекс	0406-0107	
240-БЭ	04.11.1986	РЭ. Шасси. Изменения в связи с доработкой кинематики управления передними створками.			
241-БД	09.12.1986	Буксировка и руление. Замена буксировочного троса черт.429800-140 на трос А-62-0100-0-3, доработанный по черт. 429800-160.	1987 г.	1-7 гр.компл. СНО 1:5	
242-БД	15.09.1986	Крыло. Проверка правильности установки верхних шторок винтовых механизмов предкрылков.	ТО	0303-1006	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
243-БЭ	14.06.1988	РЭ. Разделы 12,24. Внесение изменений в связи с установкой пятимикронных фильтров в линии заправки ГП-21.			
244-БЭ	06.05.1987	РО. Внесение изменений по опыту эксплуатации.			
245-БД	14.04.1987	Силовая установка. Ввод усиленных штырей в замки крепления люка канала ССУ.	Очередной комплекс	0303-0407	
246-БД	05.11.1986	Шасси. Разова проверка правильности регулировки микровыключателей АМ800К агрегатов шасси.	Т32-42 СА3	0303-0906	0803, 0704, 0804, 0405
247-БД	03.04.1987	Приборы контроля двигателя. Доработка электросхемы аппаратуры контроля вибрации ИВ-42М-1.	Т310-42-86	0303-0306	0604,
248-БД	10.02.1987	Пилоны боковых и среднего двигателя. Увеличение зазора между тягой 42Д6000-100 и крышкой обтекателя газогенератора 36.63.05.050-03 до 5 мм.	Очередной комплекс	0303-1006	0704, 0804
249-БД	02.04.1987	Приборы контроля двигателя. Изменение установки датчика МВ-31 в плоскости задней подвески двигателя Д-36	ТО	0303-1007	
250-БД	02.04.1987	Приборы контроля двигателя. Установка датчиков ДОТ-30 с амортизационной подвеской АП-2.	ТО-10000	0303-0407	
251-БЭ	12.11.1986	РЭ. Бытовое оборудование. Замена пепельницы на мыльницу.			
253-БЭ	27.10.1986	РЭ. Шасси. Уточнение осмотра электропроводки и концевых выключателей на опорах шасси.			
254-БД	21.01.1987	Бытовое оборудование. Установка защитных накладок на зашивке в тамбуре экипажа.	Очередной комплекс	0303-0407	
255-БД	15.04.1987	Управление. Установка масленок на карданы винтовых механизмов системы управления закрылками.	Т3-7-42-86	0303-0107	
257-БД	18.06.1987	Киль. Создание разъема в съемной панели обшивки правого борта киля между нервюрами 15-14, между 2 и 3 лонжеронами.	По плану	0303-0407	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
258-БД	29.10.1986	Основная опора шасси. Проверка узлов навески верхних щитков 42ДШ4941-800СБ.	ТО-10000	0303-1006,02004 0803,0704,0804	0803, 0704, 0804
259-БЭ	12.11.1986	РЭ. Аэродромное и наземное оборудование. Применение заглушки улучшенной конструкции на насадке трубопровода аварийного слива топлива.			
260-БД	14.04.1987	Бытовое оборудование. Установка на кожухах надувного трапа крючков навески штанги фартука.	Очередной комплекс	0303-1007	
261-БД	08.01.1987	Пилотажно-навигационная система. Перенос гиравертикалей МГВ-1СУ-8 сер.1 с доработанной амортизацией АП-2 в район шп. 30-33.	Очередной комплекс	0303-1007	0703, 0805
262-БД	13.04.1987	Бытовое оборудование. Фиксация бортового подлокотника и улучшение крепления чехла сидения пассажирского кресла.	ТО-10000	0303-1007	
263-БД	14.08.1987	Двери, люки, створки. Замена шарикоподшипника на ролик в опоре крышки грузового люка.	Очередной комплекс	0303-0706	
264-БД	25.05.1987	Система водопровода. Замена крана-смесителя КС-2 на КС-4.	ТО-10000	0303-1008	
265-БЭ	10.12.1986	АЭ. Система электроснабжения. Изменение распайки проводов на клеммных реле РЭС-34 в РУ ВУ левом и правом.			
266-БД	07.08.1987	Управление. Установка накладок и лент на предкрылках и носках крыла.	Очередной комплекс	0303-0308	
267-БД	30.11.1989	Улучшение герметичности каналов ВСУ, фюзеляжа, пилонов боковых двигателей, панелей контроля обогрева сливных насадков.	Очередной комплекс	0303-0607	
268-БД	15.04.1987	Крыло. Балки закрылков. Изменение герметизации.	ТО	0303-0607	
269-БЭ	20.01.1987	РЭ. Пилотажно-навигационная система. Изменения в связи с установкой ограждения на гиросагрегат ГА-8.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
270-БЭ	20.01.1987	РЭ. Приборное оборудование. Изменения в связи с переконфигурацией органов управления ППС на верхнем пульте.			
271-БЭ	03.04.1987	РЭ. Раздел 77. Изменения в связи с установкой датчика ДОТ-30 с амортизационной подвеской АП-2.			
272-БЭ	08.01.1987	РЭ, АЭ, Раздел 34. Изменения в связи с переносом гировертикалей МГВ-1СУ-8 в район шп. 30-33.			
273-БД	02.04.1987	Замена переключателей типа П2ГЗ на переключатели типа ПГЗ.	Очередной комплекс	0303-1006	
274-БД	27.09.1987	Управление. Нанесение контрольных рисок на штурвале и штурвальной колонке.	Очередной комплекс	0303-1007	
275-БД	18.06.1987	Управление предкрылками. Доработка РК N 3 управления механизмами. Доработка наземного пульта 427001-1100 контроля двухпроводных электросхем.	ТЗ-4-42-86	0303-0906	0803, 0704, 0804
276-БД	14.04.1987	Система кондиционирования. Замена кронштейнов 42С7614-30, 42С7614-390 крепления трубопроводов узла отбора воздуха от двигателя на усиленные.	Очередной комплекс	0303-0307	
277-БД	10.06.1988	Замена "Карты контрольной проверки" для экипажа самолета на новую с внесением изменений.	Очередной комплекс	0303-1308	
278-БД	10.04.1987	Система электроснабжения. Повышение надежности жгута ШРАП-400-3Ф.	Очередной комплекс	0303-1006	
279-БД	14.07.1987	Ввод люка на правой стороне киля между нервюрами 8-9.	ТО-10000	0303-0407	
280-БЭ	18.06.1987	Уточнение ЭТД в связи с установкой реле времени в системе управления предкрылками.			
281-БД	13.04.1987	Крыло. Обшивка. Изменение дренажа.	2 мес.	0303-0707	
282-БЭ	28.04.1987	РО, РЭ. Управление закрылками. Изменения в связи с установкой масленок на карданы ВМ.			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
283-БД	19.05.1987	Управление. Замена подшипников, роликов, втулок на коррозионностойкие в каретках управления закрылками и предкрылками.	ТО-10000	Закр.:0303-0411, 02004; Предкр.:0303-0907, 02004	
284-БЭ	30.12.1987	РЭ. Внесение дополнений и уточнений по опыту эксплуатации.			
285-БД	14.04.1987	Радиоаппаратура опознавания Замена в/ч кабелей NN 2,5,8, 25,33,34-1,35-2, 59, 62 из комплекта 020М на кабели с измененной длиной.	ТО-10000	0303-1006	
286-БЭ	25.05.1988	Уточнение ЭТД в связи с заменой крана-смесителя КС-2 на КС-4.			
287-БЭ	13.04.1987	РЭ. Бытовое оборудование. Изменения в связи с введением по бюл. N 262-БД фиксации бокового подлокотника кресла.			
288-БД	12.06.1987	Управление. Доработка редуктора рассогласования и указателя положения закрылков.	Очередной комплекс	0303-0109	0507
289-БУ	17.06.1987	Бытовое оборудование. Доработка потолочных панелей грузовых отсеков.	Очередной комплекс	0303-1007	
290-БД	17.06.1987	Бытовое оборудование. Установка ограничительного упора на потолочных панелях грузовых отсеков.	Очередной комплекс	0303-1007	
291-БД	15.04.1987	СНО. Доработка приспособления 429945-210 заправки масла в ГП-21	ТЗ-221-85-	Гр.компл. 1:5	
292-БД	14.01.1987	Укомплектование гр.комплектов приспособлениями 429945-120, 429945-200, 429945-210 для ГП-21 (вед.430000-02-КПА).	II кв.1987	1-10 гр.компл.	
293-БД	18.06.1987	ВСУ. Нижний капот. Усиление диафрагмы узла крепления механизма МП-750ТВ	Очередной комплекс	0303-0404	
294-БД	10.09.1988	ВСУ. Капоты и воздухозаборник ВСУ. Введение люков для обслуживания датчиков пожарной сигнализации (ДПС).	ТО-10000	0303-1008	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
295-БЭ	19.08.1988	Уточнение РЭ в связи с введением люков на капоте ВСУ для обслуживания ДПС.			
296-БУ	05.10.1987	СНО. Поставка съемников 42.9110-190 колес КТ141А.	6 мес.	1-14 гр.компл.	
297-БЭ	05.10.1987	Уточнение РЭ в связи с введением съемника колеса КТ141А.			
298-БД	05.10.1987	Силовая установка. Замена деталей крепления хвостовой части обтекателя газогенератора к двигателю Д-36.	ТО-10000	0303-1006	
299-БЭ	02.04.1987	Уточнение ЭТД в связи с заменой переключателей П2ГЗ на ПГЗ.			
300-БЭ	17.06.1987	РЭ. Крыло. Балки закрылков. Изменения в связи с введением по бюл. N 237-БД усиления крепления передних узлов подвески балок к крылу.			
301-БД	29.12.1987	Уточнение бюллетеней NN 133-БД, 171-БД, 174-БД, 191-БД, 198-БД.			
302-БД	12.06.1987	СНО. Допоставка приспособлений для снятия и установки моноблока ДИСС-016.	6 мес.	1-7 гр.компл.	
303-БЭ	13.04.1987	Уточнение АЭ в связи с изменением сечения проводов на клеммах Е и F штепсельного разъема ШРАП-400-3Ф.			
304-БД	14.07.1987	Система удаления отбросов. Защита светофильтров сливной панели ПС-2 от повреждений.	Очередной комплекс	0303-1006	
305-БД	18.06.1987	РН. Доработка кронштейна крепления разрядника статического электричества.	Очередной комплекс	0303-1007	
306-БЭ	25.05.1987	РО. Изменение в связи с выпуском новой редакции Руководства по технической эксплуатации двигателя Д-36.			
308-БД	25.11.1987	Силовая установка. Замена канала воздухозаборника среднего двигателя Д-36.	По графику	Один с-т с наработ. более 4000 часов, 5-7 лет эксплуатации	
309-БЭ	27.09.1987	РЭ. Управление. Изменения в связи с нанесением по			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		бюл. N 274-БД контрольных рисков на штурвале и штурвальной колонке.			
310-БЭ	18.06.1987	РЭ. Управление. Перенос датчиков ДС-10 с нервюры 20 крыла на корпус редуктора приводов датчиков.			
311-БД	28.10.1987	Силовая установка. Доработка дренажа воздухозаборников боковых двигателей, проставки среднего двигателя и введение дренажа двигателей Д-36.	Очередной комплекс	0303-0708	
312-БД	29.12.1987	Стабилизатор. Повышение надежности заделки металлофторопластовых втулок в торцевых узлах навески РВ.	ТО-10000	0303-1308	1008
313-БД	14.06.1988	Установка 5-микронного фильтра в линии заправки ГП-21 маслом.	По графику	0303-1007	
314-БД	29.12.1987	РН. Усиление нервюр 30-35 и верхней части обшивки РН в районе нервюр 30-35.	ТО	0303-0905	
315-БД	27.11.1992	Система удаления отбросов. Доработка унитаза УК-2 под унитаз УК-2М	ТО-10000	0303-1308	0703, 0805, 0708
316-БУ	29.05.1990	Система электроснабжения. Установка блока контроля напряжения (БКН115В) аэродромного источника электроэнергии.	ТО-10000	0303-1308	0703, 0805, 0708
317-БД	27.09.1987	Киль. Замена кронштейна 423413-60 на усиленный кронштейн 423413-81 в опорном узле N 2 навески РН.	При 3600 полетов	0303-0308	
318-БД	18.06.1987	Приборная доска пилотов. Изменение электрической схемы соединений для исключения выгорания контактов реле в блоке КБ-47-02 из состава БПК-1П-42.	ТО	0303-0807	
319-БД	18.06.1987	Система запуска. Обеспечение надежности электромонтажа в релейной коробке запуска двигателей.	Очередной комплекс	0303-1006	
320-БД	14.08.1987	Система электроснабжения. Установка дополнительного крепления жгутов на проставки среднего двигателя Д-36	Очередной комплекс	0303-0707	

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
321-БД	30.12.1987	Противопожарное оборудование. Доработка системы сигнализации пожара в отсеках шасси.	ТО	0303-0107	0503, 0603, 0304, 0804, 0105, 0905-0206, 0907
322-БЭ	27.10.1987	Уточнение РЭ в связи с изменением дренажа воздухозаборников гондол боковых двигателей, проставки среднего двигателя и ВСУ, введением дренажа двигателей Д-36.			
323-БЭ	29.05.1990	Уточнение ЭТД в связи с заменой по бюл. N 316-БУ блока БЧФ блоком БКН 115В.			
324-БД	25.11.1987	Бортовые средства контроля. МСРП-64М-2. Обеспечение регистрации аналогового параметра "Вибрация двигателей Д-36".	I кв.1988г	0303-0306	0703, 0304, 0805
325-БД	05.10.1987	ПОС. Система обогрева МПС. Замена профилей крепления регулирующих заслонок 1919Т на усиленные.	Очередной комплекс	0303-0508	
326-БД	30.09.1987	Разовая проверка контровки гаек крепления кронштейнов в системах управления самолетом, двигателями и створками шасси.	ТО	0303-1007	
327-БД	02.11.1987	Система управления двигателями. Обеспечение коррозионной стойкости подвижных элементов конструкции блока концевых выключателей.	ТО, 1988г.	0303-0508	
328-БД	02.02.1988	Уточнение бюллетеня N 261-БД.			
329-БЭ	17.07.1987	Уточнение АЭ в связи с изменением по бюл. N 319-БД монтажа и сечения проводов в РК запуска двигателей.			
330-БЭ	03.11.1987	РЭ, АЭ. Внесение дополнений по опыту эксплуатации.			
331-БЭ	17.07.1987	Уточнение АЭ в связи с изменением подключения сигнального табло в "Режиме САУ".			
332-БД	18.07.1987	Уточнение бюллетеней NN 136-БД, 142-БД.			
333-БЭ	02.11.1987	Уточнение ЭТД в связи с заменой по бюл. N 327-БД			

Номер	Дата введения	Наименование бюллетеня	Срок выполнения	Выполняется на самолетах	Кроме
		блоков концевых выключателей.			
335-БЭ	21.09.1987	Силовая установка. Внесение изменений в паспорт 426929-110ПС воздухозаборного канала ССУ.			
336-БД	28.10.1987	Силовая установка. Разовая проверка момента затяжки гаек крепления кронштейна 42С60000-150 и 42С6000-160.	По вызову	0303-1007	
337-БД	28.09.1988	Бытовое оборудование. Предохранительно-закатное устройство. Замена кронштейна из материала Д16Т с запрессованной втулкой на кронштейн из материала 30ХГСА.	Очередной комплекс	0303-1007	
338-БУ	11.03.1988	Радиоаппаратура навигации. Установка навигационной антенны АУ-003М вместо антенны АУ-003.	Очередной комплекс	0303-1308	
339-БЭ	03.11.1987	РЭ. Уточнение зазоров в торцевых узлах навески РВ в связи заменой по бюл. N 312-БД металлфторопластовых втулок.			
340-БЭ	29.12.1987	Уточнение РЭ в связи с заменой по бюл. N 314-БД верхней части обшивки РН в районе 30-35 нервюр.			
341-БД	28.03.1988	Бытовое оборудование. Установка дополнительного направляющего профиля на панель грузового пола.	Очередной комплекс	0303-1008	
342-БД	02.03.1988	Управление. Дублирование контровки валов карданных соединений ВМ.	ТО-10000	0303-1308	
343-БД	30.11.1987	Управление. Доработка механизмов стопорения рулей и элеронов.	ТО-10000	0303-0308	
344-БД	29.12.1987	Стабилизатор. Замена обтекателя и съемной хвостовой части стабилизатора на усиленные.	ТО-10000	0303-1308	0703, 1308
345-БЭ	30.12.1987	Уточнение ЭТД в связи с доработкой по бюл. N 321-БД системы сигнализации о пожаре в отсеках шасси.			
346-БЭ	25.11.1987	Уточнение РЭ и АЭ в связи с обеспечением регистрации аналогового параметра "Вибрация двигателей Д-36"			