

« 23 » июня 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих бюллетеней на вертолеты типа Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171 и их модификации производства АО «У-УАЗ», поставленные в ГА РФ.

№ п/п	№№ бюллетеней	По вопросу	Исполнитель работ	Срок выполнения работ	Номера изделий, на которых выполняют работу	Дата введения бюллетеня	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	М1225-БУ-Г	Фюзеляж - десантное оборудование – доработка вертолета для десантирования через сдвижную дверь.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98730968	07.09.89г.	
2	М1291-БУ-Г	Нанесение разметки зон вырубаия аварийных выходов изнутри фюзеляжа.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815728	07.01.85г.	
3	М1384-БД	Проверка монтажа и доработка мест крепления подвесных топливных баков.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98103103 по 98203748	28.06.83г.	
4	М1474-БУ-Г	Гидросистема - насос НШ-39М - замена хомута 8А-5300-30.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732	08.09.82г.	
5	М1477-БД-Г	Управление вертолетом - гидросистема – введение автоматического отключения основной гидросистемы.	Поставщик	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750	12.12.83г.	
6	М1488-БУ-Г	Электрооборудование – преобразователи переменного тока – отвод охлаждающего воздуха за борт.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98206003 по 98208250	08.06.83г.	
7	М1490-БУ	Замена радиостанции "Р-842М" на "Ядро-1А" и "Р-860" на "Баклан-20".	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98206003	24.09.84г.	
8	М1493-БУ	Установка на вертолеты "Ми-8" гасителей вибрации.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98206836	13.03.84г.	
9	М1494-БД-Г	Досылка ключей для вертолетов Ми-8, оборудованных гасителями вибрации (ВГУ).	Поставщик	В течение 6 мес. со дня поступ. заявки	см. бюллетень	13.03.84г.	
10	М1544-БД-Г	Планер - осмотр и ремонт шпангоута № 9 фюзеляжа.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98415999	26.03.85г.	
11	М1545-БУ-Г	Трансмиссия – промежуточный редуктор – изменения крепления.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98208295	10.06.85г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	М1605-БУ-Г	Радиооборудование - СРО-2М - отключение цепей.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98208250	10.12.84г.	
13	М1607-БУ-Г	Установка системы СНР-1.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98208153, кроме 98206842	20.07.83г.	
14	М1608-БР-Г	Установка шайб между головкой болта и фланцем промежуточного редуктора.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		10.06.85г.	
15	М1638-БР-Г	Смазка узла привода насоса НШ-39М.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		27.04.84г.	
16	М1639-БД-Г	Фюзеляж - шпангоута №12 - обеспечение установки регулируемой колодки 8А-5200-10.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98208275	06.02.85г.	
17	М1654-БР-Г	Ремонт антенны АШС-1.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		17.04.86г.	
18	М1658-БР-Г	Установка регулируемых колодок 8А-5200-10 в нужном управлении.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		14.12.84г.	
19	М1659-БР-Г	Регулировка соосности двигателя с главным редуктором.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		13.08.86г.	
20	ТМ1662-БР-Г	Исключение люфта двери грузовой кабины.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		14.12.84г.	
21	М1675-БУ-Г	Фюзеляж - входная дверь - установка окантовки.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98101860	11.12.84г.	
22	М1680-БУ	Оборудование вертолетов Ми-8 зеркалом для наблюдения за грузом на внешней подвеске.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98208166	21.01.84г.	
23	М1694-БУ	Доработка левой панели пилота для установки пульта управления р/станции "Баклан".	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98206003 по 98315175	01.08.84г.	
24	М1697-БУ-Г	Дополнение к бюллетеню М1488-БУ-Г. Фюзеляж – система отвода воздуха – установка защитного кожуха.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98628943	27.10.87г.	
25	М1702-БД-Г	Фюзеляж – доработка мест установки антенн АШС-1.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98415999	06.12.84г.	
26	М1710-БР-Г	Внесение "Ремонт петель крышки люка выхода к двигателю".	Рем. предприятия	При кап. ремонте		27.04.84г.	
27	М1727-БД-Г	Хвостовая балка - стабилизатор – замена болтов.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949	26.03.85г.	
28	М1733-БД-Г	Фюзеляж – концевая балка – установка усиливающей накладки в районе шпангоута № 3.	Рем. предприятия	При кап. ремонте (после наработки 11000 часов)	с 98103103 по 99150830	07.08.91г.	
29	М1738-БУ-Г	Топливная, масляная, гидравлическая системы - датчики давления - установка защитных чехлов.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98415999	20.12.84г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	М1744-БД-Г	Силовая установка - Установка двигателей - введение "упреждения" при установке двигателей ТВ2-117А.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949	02.07.85г.	
31	М1750-БР-Г	Проверка чистоты отверстий агрегата КА-40.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		14.12.84г.	
32	М1758-БР-Г	Установка подшипников из стали ШХ15-Ш или 95Х18-Ш.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		04.02.85г.	
33	М1797-БР-Г	Введение в действие дополнения к РК вертолетов с гасителем вибрации.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		10.06.85г.	Аннулир. бюллет. АМТ.3486 -БР-Г
34	М1803-БУ-Г	Замена шлангов в основной и дублирующей гидросистемах.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949, кроме 98417925 по разд.1; с 98420005 по 98520178 и 98417925 по разд.2	29.01.86г.	
35	М1811-БУ-Г	Несущая система - автомат перекося – установка ограничителя смещения хомута.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98415999	15.09.86г.	
36	М1812-БУ-Г	Гидросистема вертолета - доработка спаренных гидроаккумуляторов.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949	02.03.85г.	
37	М1818-БУ-Г	Управление вертолетом - ручка шаг-газ – замена кнопок 2205к на кнопки КНР.	ЭО	При отказах кнопок	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98203999	26.06.92г.	
38	М1865-БУ-Г	Устройство для внешней подвески грузов – установка дистанционного управления сбросом груза.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949, с 98420005 по 98420071	01.07.86г.	
39	ТМ1869-БР-Г	Введение раздела "Ремонт трапа".	Рем. предприятия	При кап. ремонте		26.03.85г.	
40	М1879-БУ-Г	Гидросистема - гидрпанель - замена фильтров грубой очистки.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949, кроме 98417925	18.03.86г.	
41	М1891-БД-Г	Система управления двигателями – разовая проверка качества установки заклепок на валах 8АТ-5913-40.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98522003 по 98628099	13.04.87г.	
42	М1896-БЭ-Г	Изделие Ми-8. Временное руководство по эксплуатации - уточнение текста.	ЭО			02.03.86г.	
43	М1899-БУ-Г	Планер - силовая установка - замена шпилек на кронштейне виброгасителя после наработки 3000 часов.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	на изделиях с устан. виброгасителями с № 259008 по 461039	05.05.86г.	
44	М1902-БР-Г	Введение норм несоосности установки вентилятора.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		15.04.86г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
45	М1918-БД-Г	Топливная система – доработка левых подвесных топливных баков увеличенной емкости.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98206999	18.11.85г.	
46	М1921-БД-Г	Электрооборудование - переменный ток – перестановка коробки КОЧ-1А.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98222999	20.11.85г.	
47	М1933-БД-Г	Гидросистема – бюллетень (М1477-БД-Г) - уточнение текста.	По условиям бюллетеня М1477-БД-Г			18.11.85г.	
48	М1946-БД-Г	Планер - бюллетени ТМ1013-ДК, М1121-ДМ, М1434-ДК, М1410-ДК - уточнение и дополнение.	По условиям бюллетеней			18.03.86г.	
49	М1956-БР-Г	Изменение конструкции валика рычага поворота Лопастей НВ.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		27.08.86г.	
50	М1959-БР-Г	Контроль зоны сварного шва передней амортистойки.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		11.02.86г.	
51	М1981-БД-Г	Шасси - Проверка и доработка полуосей главных ног шасси.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	см. бюллетень	06.07.87г.	
52	М1996-БЭ-Г	Маслосистема - привод вентилятора - замена карданных валов.	Рем. предприятия	По запросам		15.01.86г.	
53	М1997-БД-Г	Фюзеляж - силовая установка. 1. Замена тяг 8АТ-6400-40. 2. Разовый осмотр и замена вилок 8АТ-6400-71 на тягах 8АТ-6400-70.	Рем. предприятия	По заявке	раздел 1 – с 98520140 по 98525126; раздел 2 – с 98522003 по 98525126	20.06.86г.	
54	М2012-БР-Г	Ремонт фюзеляжа.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		05.03.86г.	
55	М2021-БЭ-Г	Инструкция по технической эксплуатации - эксплуатация и уход за масляными системами двигателей и главного редуктора - введение периодического замера противодействия БМР 2281Б.	согласно условиям бюллетеня			17.11.87г.	
56	М2023-БУ-Г	Радиооборудование - замена радиовысотомера РВ-3 на А-037.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98730518	06.11.87г.	
57	М2025-БУ-Г	Силовая установка - маслосистема двигателей ТВ2-117А - установка стружкосигнализаторов СС-78.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98520650	21.09.87г.	
58	М2043-БР-Г	Ремонт минусовой шины разъема ШРАП-500К.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		03.10.86г.	
59	ТМ2069-БУ-Г	Наземно-эксплуатационное оборудование и приспособления одиночного комплекта - шприц Ш1 и замена наконечников 8АТ.9917.532.	ЭО	При выполнен. реглам. работ	см. бюллетень	19.02.88г.	
60	М2071-БУ-Г	Электрооборудование - переменный ток – аварийное включение питания шины 115В 400 Гц.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98734783	10.07.87г.	
61	М2077-БР-Г	Введение раздела "Промывка радиатора 2281Б".	Рем.	При кап.		04.04.88г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			предприятия	ремонте			
62	M2078-БУ-Г	Силовая установка - система СО-40 – замена отстойников 8АТ-6410-115 и трубок 8АТ-6410-100-23.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98417949	16.03.88г.	
63	M2080-БД-Г	Хвостовая балка - разовая проверка угла установки стабилизатора.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98525126	30.12.86г.	
64	M2082-БД-Г	Управление вертолетом - ручное управление - разовая проверка на герметичность цилиндра 8АТ-5103-550 гидроупора.	ЭО		с 98522481 по 98628296	08.04.87г.	
65	M2083-БД-Г	Управление вертолета - ручное управление - замена цилиндра 8АТ-5103-550 гидроупора.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98522481 по 98628296	08.04.87г.	
66	M2148-БД-Г	Дополнение к бюллетеню М1921-БД-Г. Электрооборудование - переменный ток – перестановка коробки КОЧ-1А.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	см. бюллетень М1921-БД-Г	14.08.87г.	
67	M2160-БУ-Г	Электрооборудование - токосъемник несущего винта - исключение перетиранья изоляции жгута 8АТ-7410-20.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98828998, кроме 98417007, 98417011, с 98525073 по 98525098	16.09.88г.	
68	M2178-БУ-Г	Гидросистема - дублирующая гидросистема - введение предохранительного колпачка.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98734783	10.06.88г.	
69	M2192БУ-Г	1.Исключение доступа к микровыключателям основных стоек при использовании системы СНР-1. 2.Установка трафаретов на изделие СНР-1.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	раздел 1 - с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943; раздел 2 - с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98625989	30.10.89г.	
70	M2194-БУ-Г	Распространение действия бюллетеня М2069-БУ-Г на вертолеты ведомого предприятия.	ЭО	При выполнен. реглам. работ	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98628711	05.01.89г.	
71	M2196-БД-Г	Противопожарное оборудование - средства пожаротушения - разовая проверка правильности установки труб распылителей противопожарной системы.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98841012 по 98841998	17.10.89г.	
72	M2212-БУ-Г	Управление вертолетом - введение двойной контровки в болтовых соединениях системы управления.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98839943	17.06.88г.	
73	M2220-БУ-Г	Гидросистема - замена шлангов в линиях подачи от насосов НШ-39М в гидроусилителях.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98839943, с 98841012 по 98841998	02.08.88г.	
74	M2235-БУ-Г	Электрооборудование - закольцовка аккумуляторной шины.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98520985	09.03.88г.	
75	M2242-БУ-Г	Авиационное оборудование - замена системы САРПП-12ДМ (Д1М) на систему БУР-1-2Ж.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98734783, кроме 98734399	21.04.88г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
76	M2253-БУ-Г	Управление вертолетом – электромагнитный тормоз ЭМТ-2М - установка диода Д231 в цепи ЭМТ.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98101103 по 98730195	16.04.90г.	
77	M2259-БУ-Г	Гидросистема вертолета - замена тройника 8А-5301-205 (8А-5301-111).	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98303103 по 98839943, с 98841012 по 98841998	20.04.89г.	
78	M2278-БР-Г	Соединение тяги автомата перекося с валиком рычага лонасты НВ.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		15.09.88г.	
79	M2313-БР-Г	Установка главного редуктора – установка датчика ИД-8 с демпфером Д59-2.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		13.01.89г.	
80	TM2322-БУ-Г	Фюзеляж - настил грузового пола - установка увеличенных лючков в настиле грузового пола.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98947983	19.02.90г.	
81	M2324-БУ-Г	Фюзеляж - топливная система - снятие табло "бак полон" и доработка схемы внешних соединений расходного бака.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98841998	09.04.89г.	
82	M2329-БР-Г	Крепление к фюзеляжу узлов главного шасси.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		09.02.90г.	
83	M2331-БУ-Г	Управление вертолетом - гидросистема – введение автоматического включения основной гидросистемы после запуска двигателей.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 98947983	07.12.90г.	
84	M2369-БУ-Г	Килевая балка - замена заклепок на болты в зоне шпангоута 3 килевой балки.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815732, с 98101068 по 98339943	27.11.90г.	
85	M2404-БУ-Г	Фюзеляж - усиление узла навески сдвижной двери.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98947983	06.02.91г.	
86	M2409-БУ-Г	Усиление хвостовой балки в районе крепления хвостовой опоры.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 99150993	24.07.91г.	
87	M2412-БР-Г	Разрешение на использование бензина НЕФРАС-С 50/170.	Рем. предприятия	При кап. ремонте		17.01.90г.	
88	M2486-БУ-Г	Установка защитного козырька 8АТ-7714-071 над пультом ПУ-25 системы БУР-1-2Ж.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98841552	26.03.93г.	
89	M2487-БУ-Г	Установка аппаратуры ИВ-500А с указателями УК-68В.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943	23.12.92г.	
90	M2488-БД-Г	Введение дросселей в основную и дублирующую системы для повышения давления холостого хода.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 59489602015 по 59489605817, с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 99257528, кроме с 98525073 по 98525098, с 98417043 по 98417088 и 98417007	15.10.92г.	
91	M2489-БУ-Г	Оборудование вертолетов устройствами открытия снаружи входной двери и аварийных люков.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 99150993, кроме с 98943973 по 99047302 и 99047420, 99047444,	28.01.99г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					98841580		
92	АМТ2499-БД-Г	Досылка переходных жгутов ЭВ-8452-ЭТ (ПКИ) к дымозащитным кислородным маскам ДКМ-1М.	ЭО		с 59489605112 по 59489607875	12.03.94г.	
93	М2521-БУ-Г	Авиационное оборудование - система БУР-1-2Ж. 1.Исключение сигнализатора темпер. СТ.1-94. 2.Исключение периодического прохождения разовой команды "Стойки шасси обжаты". 3.Введение разовой команды "Отказ насосов левого и правого подвесных баков". 4.Уточнение бюллетеня М2242-БУ-Г.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99050406	23.02.93г.	
94	М2535-БУ-Г	Ручное управление - изменение контровки тяг 8А-5101-30.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98947983	24.02.93г.	
95	М2544-БД-Г	Фюзеляж - усиление фюзеляжа под установку антенн АШС-1.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99150993	23.03.93г.	
96	АМТ2580-БУ-Г	Система ПЗУ - замена обтекателей в случае выхода из строя.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 59489602015 по 59489607904	12.03.94г.	
97	М2581-БЭ-Г	Назначенный ресурс забустерной части управления, производства У-УАПО с крошштейном 8АТ-5104-305.			Изделия Ми-8 (МГА)	28.03.94г.	
98	АМТ2585-БУ-Г	Противообледенительная система-Замена РИО-3, в случае выхода из строя на изделие СО-121ВМ при отсутствии изделия РИО-3 в обменном фонде.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 59489602015 по 5489607904	09.02.04г.	
99	М2586-БУ-Г	Противообледенительная система-Замена РИО-3, в случае выхода из строя на изделие СО-121ВМ при отсутствии изделия РИО-3 в обменном фонде.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 99357729	04.04.04г.	
100	АМТ2590-БД-Г	Установка проставочного кольца 7817.0262Т.	ЭО		с 59489602015 по 59489607904, 59489611121, с 59489611137 по 59489611156	04.08.98г.	
101	АМТ2594-БУ-Г	Доработка электросхемы гидросистемы, обеспечивающей переключение с основной на дублирующую систему при поступлении сигналов с 2-х датчиков (МСТ-35А, МСТ-25А).	Рем. предприятия ОАО «У-УАЗ»	При кап. ремонте. По договору	с 59489602015 по 59489602157, с 59489602370 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607849, 59489607904, с 59489611137 по 59489611156, 59489614214, 59489614234	19.05.04г.	
102	АМТ2596-БУ-Г	Трансмиссия - Главный, промежуточный редукторы доработка вертолетов Ми-8АМТ под систему сигнализации появления стружки в редукторах на раздельном табло.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 59489602073 по 59489607904 и на 59489611121, 59489611137, 59489611156, 59489611456, кроме, 59489607403, 59489607875	02.02.00г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
103	TM2619-БУ-Г	Вспомогательное оборудование - лебедка ЛПГ-150 – доработка вертлюга.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	59489605182, 59489607472, 59489607570, 59489607904, 59489607603	06.06.95г.	
104	TM2647-БУ-Г	Вспомогательное оборудование – лебедка ЛПГ – 150М – маркировка тросов лебедки ЛПГ – 150М и учет их наработки.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	Ми – 8 и его модификации оборудованные лебедкой ЛПГ-150М выпуска до 31.12.94	03.10.00г.	
105	M2674-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы вертолета Ми-8 и его модификаций.			Ми-8 и их модификаций (Ми-8Т МГА)	24.12.09г.	
106	АМТ2681-БУ/БЭ-Г	Противопожарная система-доработка электроцепи подключения ССП-ФК.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 59489602015 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156 и на 59489611121, 59489614214, 59489614234, 59489614273, 59489614291, кроме 59489607403, 59489607875, 59489602238	21.08.02г.	
107	M2682-БУ/БЭ-Г	Противопожарная система-доработка электроцепи подключения блока ССП-ФК.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99357964, кроме МИ-8ТП	03.09.03г.	
108	АМТ 2684-БР	Ми-171 (Ми-8АМТ) Руководство по ремонту (Дополнение к руководству по ремонту вертолета Ми-8) – Уточнение текста.			Ми-171, Ми-8АМТ	28.05.01г.	
109	АМТ 2685-БР	Введение в действие «Вертолет Ми-171». Руководство по ремонту (Дополнение к руководству по ремонту вертолета Ми-8).			Ми-171, Ми-8АМТ	28.05.01г.	
110	M2687-БУ-Г	Топливная система-изменение схемы сигнализации топливных насосов подвесных топливных баков.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98522110	03.07.02г.	
111	M2689-БУ-Г	Радиоаппаратура опознавания, оповещения и активного ответа-установки изделия 6201-9.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99757742, кроме 99257245, 99357717 и Ми-8ТП	08.09.03г.	
112	АМТ2697-БУ-Г	Оборудование автоматического управления йолетом-Автопилот АП-34Б-Расширение диапазона регулировки передаточного числа по тангажу и крену автопилота АП-34Б.			с 59489602015 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156 и на 59489614214, 59489614234, 59489614273, 59489614291, 59489614987, 59489617314	28.10.03г.	
113	M2699-БД-Г	Усиление проемов сдвижных блистеров летчиков.	Рем. предприятия	При кап. ремонте	с59489602015 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156 и с 59489614214 по 59489614291 и на 59489614987, 59489611121, 59489617314, 59489617647,	22.01.04г.	



1	2	3	4	5	6	7	8
					59489617659; с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99757742, кроме Ми-8ТП		
114	M2725-БУ-Г	Дооборудование транспортного вертолета Ми-8Т в вариант для перевозки пассажиров.				21.01.00г.	
115	T2775-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификаций.	ЭО		вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификации	22.12.09г.	
116	T2776-БЭ-Г	Ресурсы и сроки службы вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификаций.	ЭО		вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ	14.06.12г.	
117	TM2779-БУ/БЭ-Г	Оборудование вертолета аварийным радиомаяком АРМ-406П системы КОСПАС-САРСАТ.	Завод-изготовитель вертолета, сертифицированными АРЗ и организац. имеющими соответствующий допуск		вертолеты гражданской авиации типа Ми-8, Ми-8МТВ и их модификации	29.07.05г.	
118	АМТ2779-БУ/БЭ-Г	Оборудование вертолета аварийным радиомаяком АРМ-406П системы КОСПАС-САРСАТ.	Завод-изготовитель вертолета, сертифицированными АРЗ и организац. имеющими соответствующий допуск		вертолеты гражданской авиации типа Ми-8АМТ и их модификации	05.05.06г.	
119	АМТ2864-БУ/БЭ-Г	Переоборудование вертолета Ми-8АМТ.00.643.06.2507U в вариант «Салон».				06.05.06г.	
120	АМТ2886-БУ-Г	Транспортное оборудование – Установка бортовой стрелы с системой СЛГ-300 на правом борту.	ОАО «У-УАЗ», Рем. предприятия	По договору	вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ	02.02.12г.	
121	АМТ2888-БУ-Г	Спецоборудование – Установка бортовой стрелы с системой СЛГ-300 на левом борту.	ОАО «У-УАЗ», Рем. предприятия	По договору	вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ	07.04.11г.	
122	АМТ2888-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания - Бортовая стрела с системой СЛГ-300 – Введение в действие			вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ	16.12.11г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5362.					
123	АМТ2892-БУ-Г	Установка прожектора SX16 (SX-161.R).	ОАО «У-УАЗ», Рем. предприятия	По договору	вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ	07.04.11г.	
124	АМТ2892-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания - Прожектор SX16 - Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5363.			вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ	05.07.11г.	
125	АМТ2966- БУ/БЭ-Г	Переоборудование вертолета Ми-171 №171Р.00.643.07.3108U в вариант «Салон».				18.11.07г.	
126	АМТ2967- БУ/БЭ-Г	Переоборудование вертолета Ми-171 №171Р00643083507U в вариант «Салон».				18.11.08г.	
127	ТМ2970-БЭ-Г	Включение в состав наземных средств контроля вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172 контрольно- проверочных комплексов (КПК) разработки ЗАО «НПО «СПАРК».			вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ, Ми- 8МТ, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172	01.06.09г.	
128	ТМ2974-БЭ-Г	Включение в состав средств наземного контроля аппаратуры «СПАРК-КОНУС» разработки ЗАО «НПО «СПАРК» для проверки и регулировки соконусности лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172».			вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ, Ми- 8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172	14.08.09г.	
129	ТМ2979-БЭ-Г	Включение в состав наземных средств контроля вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми- 8АМТ, Ми-171, Ми-172 контрольно-проверочного комплекса КПК-9 разработки ЗАО «НПО «СПАРК».			вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ, Ми- 8МТ, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172	18.12.09г.	
130	АМТ2983-БР-Г	Руководство по ремонту Ми-171РД/Д (Дополнение к руководству по ремонту вертолета Ми-8). Уточнение текста в части технологии ремонта бортовой эл.сети и восстановления герметизации электрических соединений.			Ми-171, Ми-8АМТ и их модификации	12.11.09г.	
131	АМТ-2996- БУ/БЭ-Г	Замена шлангов, изготовленных по требованию ОСТ1.00888-78 на шланги, изготовленные согласно требованиям ОСТ1.00888-87 с целью повышения надежности.	Рем. предприятия, ЭО	При кап. ремонте или техническом обслуживании	с 59489602015 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156, с 59489614214 по 59489614258, 8АМТ00066432507U	03.11.06г.	
132	ТМ3041-БУ-Г	Замена аккумуляторных батарей.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	Ми-8 - с 9815701 по 9815750, с 98103103 по 98839943, с 98841012 по 99457748, кроме вертолетов .	19.02.10г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					выполненных в варианте Ми-8ТП		
133	АМТ3075-БЭ-Г	Уточнение эксплуатационной документации вертолетов, оборудованного комплектом бортового оборудования производства ЗАО «Транзас».			Ми-8АМТ	28.03.11г.	
134	АМТ3079-БУ-Г	Установка комплекта бортового оборудования (КБО) на вертолет Ми-8АМТ.			Ми-8АМТ	28.03.11г.	
135	АМТ3081-БД-Г	Связное оборудование – Доработка коробок РК «Алмаз» и РК СПУ в связи с устранением низкого уровня речевых сообщений.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	8АМТ00066432507	04.04.08г.	
136	АМТ3088-БУ-Г	Авиационное оборудование – 1.Замена системы – БУР-1-2 на систему БУР-1-2 сер.2. 2.Установка твердотельного накопителя ТБН-К-4 сер.2.	ОАО «У-УАЗ», Рем. предприятия	По договору	с 59489602015 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156, с 59489614214 по 59489614258	12.11.08г.	
137	АМТ3089-БУ-Г	Замена агрегатов управления КАУ-30Б, РА-60Б в случае истечения назначенного ресурса или срока службы на агрегаты КАУ-115АМ, при отсутствии КАУ-30Б, РА-60Б в обменном фонде.	Рем. предприятия, ЭО, ОАО «У-УАЗ»	По договору	с 59489602015 по 59489607904, с 59489611137 по 59489611156, 59489614214, 59489614234	18.03.09г.	
138	АМТ3092-БЭ-Г	Введение в действие дополнения № 171.0000.00.ЭД.Д-689 к ЭТД на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171Е, Ми-171А, оборудованные твердотельным регистром полетной информации БУР-1-2 сер.2 и ТБН-К-4 (Доп. ЭД по бюллетеню № АМТ3088-БУ-Г).			Парк вертолетов аналогичен парку по бюллетеню АМТ3088-БУ-Г	28.01.09г.	
139	АМТ3096-БУ-Г	Трансмиссия - Установка модифицированной хвостовой трансмиссии.	Рем. предприятия, ЭО	По договору	Ми-8АМТ	16.04.09г.	
140	АМТ3097-БУ-Г	Топливная система – Установка дополнительных подвесных топливных баков 171-6150-00-01 и 171-6150-00-02.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	вертолеты типа Ми-8АМТ гражданской авиации	27.07.11г.	
141	АМТ3098-БУ-Г	Радиооборудование – Замена радиостанции «Ядро-1Г1» на радиостанцию «Прима-КВ».	ОАО «У-УАЗ», Рем. предприятия	По договору	Ми-8АМТ	06.07.09г.	
142	АМТ3180-БЭ-Г	РЭ и РО – Агрегаты модифицированной хвостовой трансмиссии – Введение в действие Дополнения 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-741 (Доп. ЭД по бюллетеню № АМТ3096-БУ-Г).			Ми-8АМТ	16.04.09г.	
143	АМТ3184-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания. Введение в			вертолеты типа Ми-8АМТ гражданской авиации	26.04.10г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		действие Дополнения № 171.0000.00.ЭД.Д-5012 (Доп. ЭД по бюллетеню №АМТ3097-БУ-Г).					
144	АМТ3187-БУ-Г	Спецоборудование – Установка внешней полвески 8АМТ.9611.000 с гидравлическим весоизмерительным устройством.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	вертолеты Ми-8АМТ эксплуатирующиеся в гражданской авиации РФ с № 59489617070	21.06.12г.	
145	АМТ3188-БУ-Г	Замена блока Б5А-Яр1 радиостанции «Ядро-1Г1» на блок Б5М-Яр1.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171 и их модификации	11.10.11г.	
146	АМТ3199-БД-Г	Повышение надежности эксплуатации топливной системы – введение объединенного дренажа топливных баков.	Ремонтные предприятия, ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-8АМТ см. бюллетень	05.07.11г.	
147	ТЗ213-БЭ-Г	Руководство по эксплуатации (РЭ) – уточнение текста. Регламент технического обслуживания (РО) – уточнение текста.			Ми-171 с двигателями ТВ3-117ВМ сер.02	31.10.11г.	
148	ТМ3216-БЭ-Г	Включение в состав наземного оборудования аппаратуры «ОПТИКОН» разработки ОАО «НАРЗ» для определения конусности лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172, Гражданской авиации.			Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172	09.02.12г.	
149	АМТ3280-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Топливная система – Введение объединенного дренажа топливных баков (Доп. ЭД по бюллетеню №АМТ3199-БД-Г).				02.04.10г.	
150	АМТ3282-БЭ-Г	Руководство технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Изменение текста в части введения сведений по изделиям АРМ-406П и АРМ-406АС1.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643094307U	09.02.10г.	
151	АМТ3283-БУ-Г АМТ3283-БЭ-Г	Изменение наименования вертолетов «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ.	ЭО	По договору	с 171С00066433110U по 171С00066433207U, 171С00066433209U по 171С00066433303U	11.05.10г.	
152	АМТ3284-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Силовая установка – ВСУ SAFIR 5K/G Mi – Введение в действие Дополнения 171.0000.00.ЭД.Д-601.			Ми-8АМТ	02.10.12г.	
153	АМТ3287-БР-Г	Введение в действие вновь изданного «Руководства по капитальному ремонту карданного вала привода вентилятора 8А-6314-00».			Ми-8Т, Ми-171, Ми-8АМТ, Ми-171А, Ми-8МТВ и их модификации	18.05.10г.	
154	АМТ3289-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и			с 8АМТ00643083810U по	18.07.10г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Регламент технического обслуживания – Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД, Д-5339.			8АМТ00643084205U		
155	АМТ3291-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Книга 4 – Силовая установка – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643084005U, 8АМТ00031084302U, 8АМТ00643094307U, 8АМТ00643094401U	25.04.11г.	
156	АМТ3292-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Книга 1 – Общие сведения – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643084008U, 8АМТ00031084302U и с 8АМТ01643094304U по 8АМТ00643094408U	02.06.10г.	
157	АМТ3293-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Книга 6 – Транспортное оборудование – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643084008U, 8АМТ00031084302U, 8АМТ01643094304U, 8АМТ01643094305U, 8АМТ00643094307U, 8АМТ00643094401U	09.07.10г.	
158	АМТ3294-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Книга 2 – Планер – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00031084707U	18.01.12г.	
159	АМТ3297-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Радиоэлектронное оборудование – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ01643094409U	20.06.12г.	
160	АМТ3299-БЭ-Г	РО. Часть 1 – Планер, вертолетные системы, силовая установка и транспортное оборудование – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643104809U	02.02.12г.	
161	АМТ3315-БЭ	Руководство по технической эксплуатации 171.000.0.000.РЭ – Книга 1 – Общие сведения – Разделы 004 и 005 – Уточнение текста.	Эксплуатант	Совместно с выполнением бюллетеня № 171-3598-БД	Ми-171 и его модификации	29.11.12г.	
162	ТМ3316-БЭ-Г	Информирование организаций и предприятий осуществляющих эксплуатацию и ремонт вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-172, Ми-8АМТ, о введении в состав наземных средств контроля (НСК), указанных вертолетов системы НАСКД-200 разработки ЗАО «БЕТА ИР».			Ми-8, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8МТВ-1, Ми-172, Ми-8АМТ	27.11.12г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
163	ТМ-3335-БЭ-Г	Включение в состав наземного оборудования измерительного комплекса «КУПОЛ», разработки АО «НАРЗ», предназначенного для контроля и управления процессом приклейки хвостовых отсеков лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В), Ми-8АМТ (Ми-171).			Ми-8, Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В), Ми-8АМТ (Ми-171)	17.12.15г.	
164	АМТ3380-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Аппаратура Алмаз-УП - Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5033.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607849, 59489607904, 59489611121, с 59489611137 по 59489611156, 59489614234, 59489617314, 59489617647, 59489617659, 8АМТ00076431902U, 8АМТ00076431903U	05.10.11г.	
165	АМТ3381-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Радиостанция Баклан-20 – Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5032.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607849, 59489607904, 59489611121, с 59489611137 по 59489611156, 59489614234, 59489617314, 59489617647, 59489617659, 8АМТ00076431902U, 8АМТ00076431903U	05.10.11г.	
166	АМТ3382-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Метеорадиолокатор 8А813к - Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5021.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607849, 59489607904, 59489611121, с 59489611137 по 59489611156, 59489614234, 59489617314, 59489617647, 59489617659, 8АМТ00076431902U, 8АМТ00076431903U	05.10.11г.	
167	АМТ3383-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Аппаратура РИ-65Б – Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5034.			Ми-8АМТ - 59489617647, 59489617659	05.10.11г.	
168	АМТ3387-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Введение в действие Дополнения № 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5356.			Ми-8АМТ - с 8АМТ00643104802U по 8АМТ00643104809U	08.11.10г.	
169	М3393-БУ-Г	Установка системы раннего предупреждения столкновения с искусственными препятствиями, линиями высоковольтных передач и с земной	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	Ми-8Т (МГА)	29.03.12г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		поверхностью (СРППЗ).					
170	АМТ3402-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Книга 3 – Вертолетные системы – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ00643104809U кроме 8АМТ00496114709U		
171	АМТ3484-БР-Г	Введение в действие вновь изданного «Альбома основных сочленений и ремонтных допусков Ми-171АС».			Ми-171, Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171А	29.08.11г.	
172	АМТ3485-БУ-Г	Установка защитной крышки на ручку замка увеличенных аварийных люков вертолетов Ми-8АМТ.	Эксплуатир. организации		с 8АМТ00076431902U по 8АМТ00076431903U, с 59489619719 по 59489619723, 8АМТ00076433310U, с 8АМТ00643083901U по 8АМТ00643083908U, с 8АМТ00643083910U по 8АМТ00643084107U	03.10.11г.	
173	АМТ3486-БР-Г	По вопросу введения в действие вновь изданного Руководства по капитальному ремонту гасителей вибрации 8АМТ-1250-00 и 8АТ-1250-00.			на вертолеты всех типов и модификаций, оборудованные гасителями вибрации 8АМТ-1250-00 и 8АТ-1250-00	16.04.12г.	
174	АМТ3489-БР-Г	Руководство по капитальному ремонту карданного вала привода вентилятора 8А-6314-00 – внесение изменений в темы «Общая характеристика изделия» и «магнитный контроль деталей».	Ремонтные предприятия	По заявкам ремонтных предприятий	Карданный вал привода вентилятора 8А-6314-00.	29.12.11г.	
175	АМТ3493-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – уточнение текста.			Ми-8АМТ - с 59489602015 по 8АМТ01643115704U	08.10.12г.	
176	АМТ3581-БУ-Г	Топливная система – Замена перекрывающих топливных кранов 633630 в трубопроводах кольцевания на краны 768600МА.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ с 58489602015 по 58489602157, с 58489602370 по 58489607385, с 58489607509 по 58489607849, 58489607904, с 58489611137 по 58489611156, с 58489614214 по 58489614258	20.03.13г.	
177	АМТ3582-БУ/БЭ-Г	Управление вертолета – Замена в конструкции ЗЧУ кронштейна 8АТ-5104-305 на кронштейн 8АТ-5104-405.	Ремонтные предприятия, ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-8АМТ	18.12.12г.	
178	171-3590-БЭ	Вертолет Ми-171. Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Изменение, в связи с доработкой вертолетов Ми-171 до требования Сертификата	Эксплуатант	Совместно с выполнением бюллетеня № 171-3598-БД	Ми-171 и его модификации	15.03.13г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		типа № СТ330-Ми-171.					
179	АМТ3593-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.	Эксплуатир. организации		Ми-8АМТ - с 59489602015 по 59489617659, 1902U по 6010U и на 7107U, 7108U	05.08.13г.	
180	171-3598-БД	Доработка вертолетов Ми-171 до требований Сертификата № СТ330-Ми-171.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171	22.02.13г.	
181	ТМ3606-БЭ-Г	Перестановка агрегатов несущей системы, хвостовой трансмиссии и системы охлаждения различных устройств в условиях эксплуатации и проведения капитального ремонта.			Ми-8, Ми-8АМТ и их модификации	13.07.16г.	
182	АМТ3684-БУ-Г АМТ3684-БЭ-Г	Радиоэлектронное оборудование – Установка радиотехнической системы ближней навигации и посадки КN53 с радиодальномером КN63. Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	23.10.13г. 25.04.14г.	
183	АМТ 3693-БЭ-Г	Оборудование вертолетов Ми-8АМТ двигателями ВК-2500-03 – Уточнение ЭД.			Ми-8АМТ, оборудованных двигателями ВК-2500-03	06.08.15г.	
184	АМТ3696-БУ-Г	Радиоаппаратура вертолетождения – Установка радиокompаса АРК-УД.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	с 59489611145 и далее	09.01.14г.	
185	АМТ-3789-БУ-Г АМТ-3789-БЭ-Г	Радиооборудование – Замена штатного автоматического радиокompаса АРК-15М на автоматический радиокompас АРК-35-1. Замена автоматического радиокompаса АРК-15М на автоматический радиокompас АРК-35-1 – Уточнение эксплуатационной документации.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	20.06.14г. 10.12.14г.	
186	АМТ3798-БУ-Г 171-3798-БУ/БЭ	Замена стабилизатора 8АТ-3100-00-03/04 (с полотноной обшивкой) на стабилизатор 8АТ-3100-00-05/06 (с металлической обшивкой).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ Ми-171	02.12.15г. 08.12.15г.	
187	АМТ3882-БУ-Г АМТ3882-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». ЭД - Изменение наименования вертолета № 171С00643116105U «Ми-171» на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	171С00643116105U	30.10.13г.	
188	АМТ3885-БУ-Г АМТ3885-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	171С00066433003U, 171С00076433307U, 171С00643083603U,	28.03.14г.	



1	2	3	4	5	6	7	8
		ЭД - Изменение наименования вертолета №№ 171С00066433003U, 171С00076433307U, 171С00643083603U, 171Р00643073108U «Ми-171» на «Ми-8АМТ».			171Р00643073108U		
189	АМТ3887-БУ-Г АМТ3887-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». ЭД - Изменение наименования вертолета № 171С00643116106U с «Ми-171» на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	171С00643116106U	14.03.14г.	
190	АМТ-3984-БЭ-Г	Установка спутниковой системы контроля местоположения воздушных судов ССКМ – Уточнение эксплуатационной документации.			Ми-8АМТ оборудованные ССКМ	10.12.14г.	
191	АМТ-3989-БЭ-Г	Замена радиостанции «Баклан-20» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ» - Уточнение эксплуатационной документации.			Ми-8АМТ	26.06.15г.	
192	АМТ-3990-БУ-Г	Установка огнетушителя ОР-1-2-20-30 в кабине экипажа	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	05.11.14г.	
193	АМТ3991-БУ-Г АМТ3991-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». ЭД - Изменение наименования вертолета № 171Р00643127310U, 171Р00643137360U с «Ми-171» на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	171Р00643127310U, 171Р00643137360U	24.07.14г.	
194	АМТ3992-БУ-Г АМТ-3992-БЭ-Г	Замена в эксплуатации на вертолетах Ми-8АМТ радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-МВ». Замена радиостанции «Орлан-85СТ» на радиостанцию «Прима-МВ» – Уточнение эксплуатационной документации.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	20.05.15г. 10.12.14г.	
195	АМТ3995-БР	Введение в действие «Ведомости документов Ми-171ВР для ремонта вертолетов» на изделие Ми-8АМТ и его модификации.		По договору	Ми-8АМТ	14.01.15г.	
196	АМТ3998-БУ-Г АМТ3998-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». Изменение наименования вертолета № 171Р00066433105U с Ми-171 на Ми-8АМТ - Уточнение ЭД вертолета Ми-8АМТ № 171Р00066433105U.	ОАО «У-УАЗ», АРП или ЭО	По договору	171Р00066433105U	21.04.15г. 10.08.15г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
197	АМТ3999-БУ-Г	Замена вспомогательной силовой установки АИ-9В на вспомогательную силовую установку SAFIR 5K/G MI.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	06.08.15г.	
198	АМТ5011-БУ-Г	Замена в эксплуатации на вертолетах Ми-8АМТ радиостанций «Баклан-20» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ».	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	29.09.15г.	
199	АМТ5014-БУ-Г АМТ5014-БЭ-Г	Замена регулятора напряжения РН-120У на электронный регулятор напряжения РН-120У-2с. Замена регулятора напряжения РН-120У на РН-120У-2с – Уточнение ЭД.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	02.09.15г. 02.09.15г.	
200	АМТ5015-БУ-Г АМТ 5015-БЭ-Г	Замена в эксплуатации на вертолетах Ми-8АМТ радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ». Замена радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ» - Уточнение ЭД.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	04.12.15г. 07.04.16г.	
201	171-5018-БУ	Установка системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171	04.12.15г.	
202	АМТ5033-БУ АМТ 5033-БЭ	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». ЭД - Изменение наименования вертолета № 59489617087 с «Ми-171» на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489617087	26.11.15г. 26.11.15г.	
203	АМТ-5034-БУ-Г АМТ 5034-БЭ-Г	Изменение наименования вертолета «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». Изменение наименования вертолета № 171С00076431901U с «Ми-171» на «Ми-8АМТ» - Уточнение ЭД вертолета «Ми-8АМТ» № 171С00076431901U.	ЭО, АРП или ОАО «У-УАЗ»		171С00076431901U	20.01.16г. 25.02.16г.	
204	АМТ 5041-БУ-Г	Замена подвесных топливных баков на протектированные подвесные топливные баки.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	19.07.16г.	
205	АМТ-5046-БУ-Г	Доработка шпангоутов № 2, № 6 и № 7 хвостовой балки вертолетов Ми-8АМТ гражданской авиации РФ.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ с 59489602015 по 8АМТ00643094408U	22.07.16г.	
206	АМТ5048-БУ-Г	Замена регистратора речевой информации П-503Б или П-503М1 на регистратор речевой информации П-507М.	силами организаций, имеющих	По договору	Ми-8АМТ	18.01.17 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			сертификат соответствия на данный вид работ согласно ФАП				
207	АМТ-5064-БУ-Г	Замена двойного остекления средней части фюзеляжа на улучшенное остекление.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	29.05.17г.	
208	АМТ-5069-БУ-Г	Замена стеклоочистителей на стеклоочистители с увеличенной площадью очистки.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ	29.05.17г.	

Начальник цеха эксплуатации и ремонта

22 июня 2017 г.

Ф.В. Смирнов