

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих бюллетеней на вертолеты типа Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171Е, Ми-171, Ми-171А1, Ми-171Ш и их модификации производства АО «У-УАЗ», поставленные на экспорт.

№ п/п	№№ бюллетеней	По вопросу	Исполнитель работ	Срок выполнения работ	Номера изделий, на которых выполняют работу	Дата введения бюллет.	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	T2133-БЭ-АБ	Технические ресурсы и календарные сроки службы вертолета и его основных агрегатов.	Эксплуатир. организации		Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). 1. Бюллетенем Т2775-БЭ-АБ в части ресурсов и сроков службы вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е) утрачивает силу. 2. Бюллетенем ТМ3215-БЭ-АБ в части межремонтных ресурсов и сроков службы вертолетов Ми-8АМТШ (Ми-171Ш) утрачивает силу.	16.08.04г.	См. п.6
2	M2281-БУ-АБ	Установка системы ПЗУ.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-8 производства КВЗ	15.12.89г.	
3	M2282-БУ-АБ	Несущая система-установка на вертолет гасителя вибрации.	Ремонтные предприятия	При кап. ремонте	Ми-8 производства КВЗ	15.12.89г.	
4	M2287-БЭ-А	Изделие Ми-9. РЭ кн.3 ч.4, кн.3 ч.7, кн.5 ч.5 - уточнение текста.	Эксплуатир. организации			14.02.89г.	
5	M2296-БУ-А	Введение автоматического включения основной гидросистемы.	Ремонтные предприятия	По договору	201001, 201002	21.12.90г.	
6	АМТ2594-БУ-Г	Доработка электросхемы гидросистемы, обеспечивающей переключение с основной на дублирующую систему при поступлении сигналов с 2-х датчиков (МСТ-35А, МСТ-25А).	Ремонтные предприятия ОАО «У-УАЗ»	По договору	с 59489602015 по 59489602157, с 59489602370 по 59489607385, с 59489607509 по 59489607849, 59489607904, с 59489611137 по 59489611156, 59489614214, 59489614234	19.05.04г.	
7	АМТ2599-БЭ-АБ	Изделие Ми-8АМТ – дополнение к РО для вертолетов оборудованных системой САП.	Эксплуатир. организации		59489617013, 59489617020	21.03.00г.	
8	M2674-БЭ-АБ	Ресурсы и сроки службы вертолета Ми-8 и его модификаций.			Ми-8 и их модификаций	24.12.09г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	АМТ2683-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации - Книга 2 часть 2 Планер. Уточнение текста. РЭ. Книга 4. Силовая установка – Уточнение текста.			Ми-171Е – 59489607403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611112, 59489611130, с 59489611168 по 59489614202, с 59489614317 по 59489614998, с 59489617009 по 59489617070, с 59489617098 по 59489617122	16.12.02г.	
10	АМТ 2684-БР	Ми-171 (Ми-8АМТ) Руководство по ремонту (Дополнение к руководству по ремонту вертолета Ми-8) – Уточнение текста.			Ми-171, Ми-8АМТ	28.05.01г.	
11	АМТ 2685-БР	Введение в действие «Вертолет Ми-171». Руководство по ремонту (Дополнение к руководству по ремонту вертолета Ми-8).			Ми-171, Ми-8АМТ	28.05.01г.	
12	АМТ2697-БУ-АБ	Оборудование автоматического управления полетом - Автопилот АП-34Б. Расширение диапазона регулировки передаточного числа по тангажу и крену автопилота АП-34Б.	Ремонтные предприятия	При кап. ремонте	Ми-171Е – с 59489610031 по 59489611112, с 59489611168 по 59489614202, с 59489614317 по 59489617274 и на 59489611130, кроме 59489617079, 59489617130	03.10.03г.	
13	АМТ2698-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации - Книга 2 часть 1, 2 Планер - уточнение текста.			Ми-171Е – с 59489610031 по 59489614202 кроме 59489611121, 59489611137, 59489611145, 59489611156; с 59489614317 по 59489617634 кроме 59489614987, с 59489617087 по 59489617130, с 59489617292 по 59489617314, с 59489617368 по 59489617404, с 59489617421 по 59489619495	28.05.04г.	
14	Т2775-БЭ-АБ	Ресурсы и сроки службы вертолетов Ми-17, Ми-8МТВ-1 (Ми-172), Ми-8АМТ (Ми-171) и их модификаций.	Эксплуатир. организации		Ми-8АМТ (Ми-171Е) в гражданском варианте	24.12.09г.	Аннулир. бюллет. Т2776-БЭ
15	Т2776-БЭ	Ресурсы и сроки службы вертолетов Ми-17, Ми-17-1В, Ми-8МТВ-1 (Ми-172), Ми-8АМТ (Ми-171) и Ми-171Е гражданского назначения, находящиеся за границей РФ, владельцами которых являются авиационные компании ГА зарубежных стран, включая страны СНГ.	Эксплуатир. организации		Ми-8АМТ (Ми-171Е) в гражданском варианте	20.08.12г.	
16	АМТ2785-БУ/БЭ-АБ	Устранение ограничений на использование вспомогательного оборудования.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171Е – 59489617517, 59489617530	15.02.03г.	
17	АМТ2788-БУ-АБ	Исключение сброса доополнительных подвесных топливных баков на земле.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489607403, 59489607472, 59489607875, 59489611039, 59489611045, 59489614716, с	13.10.04г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					59489617141 по 59489617202, с 59489617211 по 59489617274 и на 59489617325, 59489617336, 59489617351, 59489617360		
18	ТМ2866-БЭ-АБ	По вопросу сроков службы гасителя вибрации 8АТ-1250-00 и 8АМТ-1250-00.			Ми-8, Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-17, Ми-171, Ми-172	18.09.09г.	
19	АМТ2885-БУ-АБ	Изменение места установки приемника П-9Т.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489619383, 59489619396	26.01.05г.	
20	АМТ2887-БУ-АБ	Изменение градуировки температуры на сигнализаторе 5747Т.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489619383, 59489619396	16.05.05г.	
21	АМТ2890-БУ/БЭ-АБ	Дооборудование вертолета для использования его в грузовом варианте и для увеличения дальности полета в перегоночном варианте.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489617778	18.07.05г.	
22	АМТ2891-БЭ-АБ	Изменение ЭТД в связи с дооборудованием вертолета Ми-171А1 №59489617778 для использования его в грузовом варианте.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489617778	19.08.05г.	
23	АМТ2893-БЭ-АБ	Уточнение регламента (эмульсирование двигателя).			Ми-171Е	12.10.05г.	
24	АМТ2894-БД-АБ	Вспомогательная силовая установка – доработка электроцепи включения.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171Ш с 59489619767 по 59489619844, 59489619868	25.11.05г.	
25	АМТ2898-БЭ-АБ	Внесение изменений в «Дополнение к Руководству по технической эксплуатации и Регламенту технического обслуживания для вертолета, оборудованного кислородным оборудованием ККО-ЛС 2».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489619767, 59489619774, 59489619781, 59489619799, 59489619806, 59489619813, 59489619825, 59489619837, 59489619844, 59489619868, 59489619873, 59489619887, 59489619892, 59489619904, 59489619915, 59489619926, 171Е.00.05.398.2405U	02.05.06г.	
26	АМТ2899-БУ	Установка часов АЧС-1.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489617778	15.05.06г.	
27	ТМ2970-БЭ-АБ	Включение в состав наземных средств контроля вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-17, Ми-171, Ми-172 контрольно-проверочных комплексов (КПК) разработки ЗАО «НПО «СПАРК».			Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-17, Ми-171, Ми-172	01.06.09г.	
28	АМТ2971-БУ-АБ	Оборудование вертолета – установка дополнительного оборудования, доработка пультов в кабине экипажа.			Ми-171Ш с 59489619767 по 59489619844, с 59489619868 по 59489619926	05.05.09г.	
29	АМТ2973-БУ/БЭ-АБ	Переоборудование вертолета Ми-8АМТ 4302 в вариант повышенной комфортности.			8АМТ00031084302U	22.06.09г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	ТМ2974-БЭ-АБ	Включение в состав средств наземного контроля аппаратуры «СПАРК-КОНУС» разработки ЗАО «НПО «СПАРК» для проверки и регулировки соконусности лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ».			Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ (Ми-171)	11.11.09г.	
31	АМТ2977-БУ/БЭ-АБ	Установка на вертолет Ми-171 новых облицовочных панелей внутренней отделки пассажирского салона.			171Р00031084210U	19.10.09г.	
32	АМТ2995-БД-АБ	Вспомогательное оборудование – лебедка ЛПГ-150М – маркировка тросов лебедки ЛПГ-150М и учет их наработки.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	59489607472, с 59489610031 по 59489611112	10.01.07г.	
33	171-2996-БУ-АБ	Замена шлангов, изготовленных по требованию ОСТ1.00888-78 на шланги, изготовленные согласно требованиям ОСТ1.00888-87 с целью повышения надежности.	Ремонтные предприятия, Эксплуатир. организации	При кап. ремонте или техническом обслуживании	59489607403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611112, 59489611130, с 59489611168 по 59489614202, с 59489614258 по 59489614998, 59489617079, с 59489617141 по 59489617303, с 59489617325 по 59489617634, 59489617770, с 59489617782 по 59489619377, с 59489619478 по 59489619505, с 59489619527 по 59489619708, с 59489619735 по 59489619926, 171С.00.06.643.1809U, 171Е.00.06.156.1810U, 171С.00.06.643.1908U, 171С.00.06.643.2107U, 171С.00.06.643.2108U, 171Е.00.06.784.2309U, 171Е.00.06.784.2310U, с 171Е.00.06.440.2401U по 171Е.00.06.440.2407U, 171Е.00.06.398.2405U, с 171Е.00.06.156.2501U по 171Е.00.06.156.2510U, 171S.00.06.050.2410U, 171S.00.06.050.2505U, 171S.00.06.050.2906U	03.11.06г.	
34	171А-2996-БУ-АБ	Замена шлангов, изготовленных по требованию ОСТ1.00888-78 на шланги, изготовленные согласно требованиям ОСТ1.00888-87 с целью повышения надежности.	Ремонтные предприятия, Эксплуатир. организации	При кап. ремонте или техническом обслуживании	59489617778, 59489619383, 59489619396, 59489617009, 59489617013, 59489617020, 59489617031, 59489617043,	24.07.08г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					59489617058, 59489617070, 59489617098, 59489617115, 59489617122, 171P00051562406U		
35	АМТ2997-БД-АБ	Проверка наличия отверстий для контроля выхода штырей замка аварийного сброса правого и левого блистеров.	Эксплуатир. организации	При техническом обслуживании	с 59489617517 по 59489617634, с 59489619543 по 59489619662, 59489617286, 59489617770, 59489619527, 59489617826	27.03.07г.	
36	ТМ3041-БУ-АБ	Замена аккумуляторных батарей.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	с 99357424 по 99357463, 99257274, 99257365, 99357623, 99357644, 99357672		
37	АМТ3088-БУ-АБ	Авиационное оборудование – 1. Замена системы – БУР-1-2 на систему БУР-1-2 сер.2. 2. Установка твердотельного накопителя ТБН-К-4 сер.2.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	59489602238, 59489607403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611045, с 59489611073 по 59489611103, с 59489614317 по 59489614767, с 59489614783 по 59489614998, 59489617079, с 59489617141 по 59489617303, с 59489617325 по 59489617634, 59489617770, с 59489617805 по 59489619101, с 59489619126 по 59489619377, с 59489619527 по 59489619662, с 59489619735 по 59489619748, с 59489619752 по 59489619844, с 59489619868 по 59489619926	20.11.08г.	
38	АМТ3090-БД-АБ	Доработка шпангоутов №2, №6, №7 хвостовых балок вертолетов типа Ми-171Ш.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	с 59489617831 по 59489619377	17.10.07г.	
39	АМТ3092-БЭ-Г	Введение в действие дополнения № 171.0000.00.ЭД, Д-689 к ЭТД на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171Е, Ми-171А, оборудованные твердотельным регистром полетной информации БУР-1-2 сер.2 и ТБН-К-4 (Доп. ЭД по бюллетеню № АМТ3088-БУ-АБ).	Эксплуатир. организации		Парк вертолетов аналогичен парку по бюллетеню АМТ3088-БУ-АБ	28.01.09г.	Для вертолетов Ми-171Е при уточнение ЭД по бюл. АМТ3391-БЭ-АБ ЭД по данному бюллетеню учтена
40	АМТ3096-БУ-АБ	Трансмиссия - Установка модифицированной хвостовой трансмиссии.	Ремонтные предприятия, Эксплуатир. организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	30.12.08г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
41	АМТ3097-БУ-АБ	Топливная система – Установка дополнительных подвесных топливных баков 171-6150-00-01 и 171-6150-00-02.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	18.07.09г.	
42	АМТ3098-БУ-АБ	Радиооборудование – Замена радиостанции «Ядро-1Г1» на радиостанцию «Прима-КВ».	Эксплуатир. организации, Ремонтные предприятия	По договору	59489602238, 59489607403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611103, 59489611130, с 59489611168 по 59489614202, с 59489614317 по 59489614998, с 59489617079 по 59489617130, с 59489617141 по 59489617303, с 59489617325 по 59489617634, 59489617770, с 59489617782 по 59489619377, с 59489619478 по 59489619505, с 59489619527 по 59489619708, с 59489619735 по 59489619844, с 171Е00067842309U по 171Е00053982405U, с 171Е00061562501U по 171Е00061562504U, 171Е00061562506U, с 171Е00061562508U по 171Е00067842904U, с 171Е00065862907U по 171Е00065862909U, 171Е00586073404U, 171Е00586073405U, 171Е00586073508U, 171Е00586073509U, 171Е00586073510U	27.03.09г.	
43	АМТ3180-БЭ-АБ	РЭ и РО – Агрегаты модифицированной хвостовой трансмиссии – Введение в действие дополнения (Доп. ЭД по бюллетеню № АМТ3096-БУ-АБ).			Ми-171Е, Ми-8АМТ	09.02.09г.	
44	АМТ3184-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания. Введенне в действие Дополнения № 171.0000.00.ЭД.Д-5012 (Доп. ЭД по бюллетеню №АМТ3097-БУ-АБ).			Ми-171Е, Ми-8АМТ - для вертолетов с ДПТБ на уровне окон	24.11.09г.	
45	АМТ3188-БУ-АБ	Замена блока Б5А-Яр1 радиостанции «Ядро-1Г1» на блок Б5М-Яр1 (установка этажерки 8АМТ.7102.025СБ).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	02.08.11г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
46	АМТ3189-БУ/БЭ-АБ	Замена подвесных топливных баков (ПТБ) на протектированные подвесные топливные баки (ПТБ) с пенополиуретаном (ППУ).	ОАО «У-УАЗ»	По Дополнению к Контракту	Ми-171Ш с 59489619767 по 59489619844, с 59489619868 по 59489619926	20.03.09г.	
47	АМТ3190-БЭ-АБ	Вертолеты Ми-171Ш с 3004 по 3103. Выпуск Руководства по загрузке и центровке 171Ш.0000.00.РЗЦ-820А.			Ми-171Ш с 171S00071913004U по 171S00071913103U	30.03.09г.	
48	АМТ3192-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Введение в действие Дополнения 171Е.0000.00.ЭД.Д-562.			Ми-171Е с двигателями ВК-2500-03; с 171Е00364073501U по 171Е00364073505U и с 171Е00156094810U	17.01.11г.	
49	АМТ3195-БЭ-АБ	Вертолет Ми-8АМТ. Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания. Введение в действие Дополнения 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5343.			8АМТ00031084302	24.11.09г.	
50	АМТ3198-БУ-АБ АМТ3198-БЭ-АБ	Изменение наименования вертолета Ми-171 на Ми-8АМТ. ЭД - Изменение наименования вертолета Ми-171 на Ми-8АМТ.	Эксплуатир. организации, Ремонтные предприятия	По договору	171С00496071810U	29.12.11г. 24.05.12г.	
51	АМТ3199-БД-АБ	Повышение надежности эксплуатации топливной системы – введение объединенного дренажа топливных баков.	Ремонтные предприятия, ОАО «У-УАЗ»	По договору	см. бюллетень	15.10.09г.	
52	ТМ3205-БЭ-АБ	Агрегаты шасси – ресурсы до первого ремонта и межремонтные, назначенный срок службы.			Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171Е	14.03.11г.	
53	ТМ3215-БЭ-АБ	Формуляр вертолета (часть 1). Установление ресурсов и сроков службы вертолетам – внесение изменений.			Ми-8 и их модификации, Ми-8МТ (Ми-17) и их модификации, Ми-8АМТШ (Ми-171Ш)	30.07.12г.	
54	АМТ3280-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Топливная система – Введение объединенного дренажа топливных баков (Доп. ЭД по бюллетеню №АМТ3199-БД-АБ).			см. бюллетень	12.03.10г.	Для вертолетов Ми-171Е при уточнение ЭД по бюл. АМТ3391-БЭ-АБ ЭД по данному бюллетеню учтена
55	АМТ3284-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания – Силовая установка – ВСУ SAFIR 5K/G Mi – Введение в действие Дополнения 171.0000.00.ЭД.Д-601.			Ми-8АМТ, Ми-171Е	07.11.11г.	
56	АМТ3286-БД-АБ	Демонтаж балансирующего груза с килевой балки.	Эксплуатир. организации		171Р.00.05.156.2406U	15.11.11г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
57	АМТ3287-БР-Г	Введение в действие вновь изданного «Руководства по капитальному ремонту карданного вала привода вентилятора 8А-6314-00».			Ми-8Т, Ми-171, Ми-8АМТ, Ми-171А, Ми-8МТВ и их модификации	18.05.10г.	
58	АМТ3291-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Книга 4 – Силовая установка – Уточнение текста.			Ми-8АМТ – 59489602238, 8АМТ00643073109, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	06.04.10г.	
59	АМТ3292-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Книга 1 – общие сведения – Уточнение текста.			Ми-8АМТ – 59489602238, 8АМТ00643073109U, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	06.04.10г.	
60	АМТ3294-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Книга 2 (часть 1 и часть 2) – Планер – Уточнение текста.			Ми-8АМТ – 59489602238, 8АМТ00643073109, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	31.10.11г.	
61	171Е-3295-БЭ	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Агрегаты модифицированной хвостовой трансмиссии – Уточнение Дополнения 171Е.0000.00.ЭД.Д-741а.			171Е00398124708U, с 171Е00156094810U по 171Е00156095201U, 171Е00032105701U, 171Е00032105702U, с 171Е00156126201U по 171Е00156126210U, с 171Е00156126901U по 171Е00156127106U, с 171Е00156127343U по 171Е00156127358U	26.12.14г.	
62	АМТ3297-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Радиоэлектронное оборудование – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - 59489602238, 8АМТ00643073109, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	21.03.12г.	
63	АМТ3299-БЭ-АБ	РО. Часть 1 – Планер, вертолетные системы, силовая установка и транспортное оборудование – Уточнение текста.			Ми-8АМТ - 59489602238, 8АМТ00643073109, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	20.12.11г.	
64	АМТ3315-БЭ	Руководство по технической эксплуатации 171.000.0.000.РЭ – Книга 1 – Общие сведения –	Эксплуатант	Совместно с выполнением	Ми-171 и его модификации	04.04.13г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Разделы 004 и 005 – Уточнение текста.		бюллетеня № 171-3598-БД			
65	АМТ3384-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – выпуск Дополнения 171.0000.00.РЭ.Д-864.			171E00496073509U, 171E00496073510U	21.01.11г.	
66	АМТ3385-БЭ-АБ	РТЭ – РТО – Введение в действие Дополнений для вертолетов Ми-171Е с № 171E00156094810U по № 171E00156095201U.			с 171E00156094810U по 171E00156095201U	07.02.12г.	При уточнение ЭД по бюл. АМТ3392-БЭ-АБ ЭД по данному бюллетеню учтена
67	171E-3386-БЭ-АБ	РТЭ – РТО – Экранно-выхлопное устройство – Выпуск Дополнения 171E.0000.00.ЭД.Д-5005			Ми-171Е оборудованные ЭВУ	15.11.13г.	
68	171Ш-3388-БЭ-АБ	Руководство по загрузке и центровке – Выпуск Руководства по загрузке и центровке 17125.0000.00.РЗЦ-10041в издания 2013г.			Ми-171Ш с 171S00050116408U по 171S00050116410U	13.08.13г.	
69	АМТ3391-БЭ-АБ	Эксплуатационная документация – Изменение индекса несертифицированных вертолетов с «Ми-171» на «Ми-171Е».			Ми-171 по 2008г. – 59489607403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611112, 59489611130, с 59489611168 по 59489614202, с 59489614317 по 59489614998, 59489617079, с 59489617141 по 59489617286, с 59489617325 по 59489617360, 59489617415, с 59489617503 по 59489617634, 59489617770, 59489617826, с 59489619478 по 59489619505, с 59489619527 по 59489619708, с 59489619735 по 59489619752, с 171E00067842309U по 171E00053982405U, с 171E00064402407U по 171E00064402409U, с 171E00061562501U по 171E00061562504U, 171E00061562506U, с 171E00061562508U по 171E00061562510U, с 171E00061562605U по 171E00067842807U.	10.05.11г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					с 171E00065862907U по 171E00065862909U, с 171E00586073404U по 171E00586073405U		
70	АМТ3392-БЭ-АБ	Эксплуатационная документация – Выпуск эксплуатационной документации на вертолет Ми-171Е издания 2010 года.			с 171E00364073501U по 171E00364073505U, с 171E00586073508U по 71E00496073510U, с 171E00784073604U по 171E00784073805U, 171E00558084306U, с 171E00404084308U по 171E00404084310U, 171E00586084402U, 171E00586084403U, 171E00218094710U, 171E00218094801U, с 171E00156094810U по 171E00156094903U	07.04.11г.	
71	М3393-БУ-АБ	Установка системы раннего предупреждения столкновение с искусственными препятствиями, линиями высоковольтных передач и с земной поверхностью (СРППЗ).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	Ми-8Т	17.02.12г.	
72	АМТ3402-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации – Уточнение текста.			Ми-8АМТ – 59489602238, 8АМТ00643073109U, 8АМТ00031084302U, с 8АМТ00804092601U по 8АМТ00804092604U	20.12.11г.	
73	ТМ3474-БЭ-АБ	1. Допуск к технической эксплуатации аппаратуры НАСКД-200МБ, дополнительно к штатной КПА, указанной в ЭД вертолетов. 2. Информирование организаций и предприятий, осуществляющих эксплуатацию и ремонт вертолетов инозаказчика.			Ми-8Т, Ми-171Ш	28.08.15г.	
74	АМТ3484-БР-Г	Введение в действие вновь изданного «Альбома основных сочленений и ремонтных допусков Ми-171АС».			Ми-171, Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171А	29.08.11г.	
75	АМТ.3486-БР-Г	По вопросу введения в действие вновь изданного Руководства по капитальному ремонту гасителей вибрации 8АМТ-1250-00 и 8АТ-1250-00.			на вертолеты всех типов и модификаций, оборудованные гасителями вибрации 8АМТ-1250-00 и 8АТ-1250-00	16.04.12г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
76	АМТ3488-БУ-АБ	Установка защитных крышек на ручки замков увеличенных аварийных люков вертолетов Ми-171, Ми-8АМТ и их модификаций.	Эксплуатир. организации		с 59489619383 по 59489619396, с 59489619478 по 59489619505, 59489617344, с 171Е00586084402U по 171Е00586084403U	06.07.11г.	
77	АМТ3489-БР-АБ	Руководство по капитальному ремонту карданного вала привода вентилятора 8А-6314-00 – внесение изменений в темы «Общая характеристика изделия» и «магнитный контроль деталей».	Ремонтные предприятия	По заявкам ремонтных предприятий	Карданный вал привода вентилятора 8А-6314-00. На вертолетах всех типов и модификаций.	01.11.11г.	
78	АМТ3491-БУ-АБ АМТ3491-БЭ-АБ	Радиоэлектронное оборудование и топливная система – 1 Установка спутниковой навигационной системы GNS 530W. 2 Установка метеорадиолокатора 8А813Ц сер.4. 3 Установка дополнительных подвесных топливных баков 171-6150-00-01 и 171-6150-00-02. Дополнение к эксплуатации вертолета Ми-8АМТ 8АМТ.0000.00.ЭД.Д-5307, действующей для вертолета Ми-8АМТ № 1810U – Уточнение текста.	ОАО «У-УАЗ»	По Дополнению к Контракту	Ми-8АМТ 171С00496071810U	31.01.12г. 02.03.12г.	
79	АМТ 3495-БЭ-АБ	Дополнение к ЭД вертолета Ми-171Е №171Е.0000.00.ЭД.Д-741а, действующее для вертолета Ми-171Е с модифицированной хвостовой трансмиссией – Уточнение текста.			с 171Е00156094810U по 171Е00156095201U, 171Е00032105701U, 171Е00032105702U	09.07.12	
80	АМТ3496-БЭ-АБ	Дополнение к ЭД вертолета Ми-171Е №171Е.0000.00.ЭД.Д-562, действующее для вертолета Ми-171Е с № 171Е00364073501U по № 171Е00364073505U с двигателями ВК-2500-03 – Уточнение текста.			с 171Е00364073501U по 171Е00364073505U	12.07.12г.	
81	АМТ3497-БЭ-АБ	Дополнение к ЭД вертолета Ми-171Е №171Е.0000.00.ЭД.Д-562, действующее для вертолета Ми-171Е с №171Е00156094810U с двигателями ВК-2500-03 – Уточнение текста.			с 171Е00156094810U по 171Е00156095201U, 171Е00032105701U, 171Е00032105702U	12.07.12	
82	АМТ3498-БЭ-АБ	Дополнение к руководству по технической эксплуатации вертолета Ми-171Е №17117.0000.00.РЭ.Д-999 – Уточнение текста.			171Е00032105701U, 171Е00032105702U	07.06.12г.	
83	3499-БУ/БЭ-АБ	Переоборудование вертолета Ми-171Е № 171Е00404105303U в вариант для перевозки пассажиров в условиях повышенной комфортности.			171Е00404105303U	16.12.11г.	
84	АМТ3581-БУ-АБ	Топливная система – Замена переключателя топливных кранов 633630 в трубопроводах кольцевания на краны 768600МА.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные предприятия	По договору	59489602238, 594896007403, 59489607472, 59489607875, с 59489610031 по 59489611103, 59489611130, с 59489611168 по	12.07.12г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					59489614202, с 59489614291 по 59489617303, 59489617344, 59489617368, с 59489617377 по 59489617415, с 59489617517 по 59489617566, с 59489617596 по 59489617634, 59489617770, с 59489619383 по 59489619396		
85	АМТ3582- БУ/БЭ-АБ 171-3582-БУ	Управление вертолета – Замена в конструкции ЗЧУ кронштейна 8АТ-5104-305 на кронштейн 8АТ-5104-405.	Ремонтные предприятия, ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ Ми-171	27.11.12г. 24.12.14г.	
86	171Ш-3583-БЭ- АБ 171А1-3583-БЭ	Руководство по загрузке и центровке – Выпуск Руководства по загрузке и центровке 17127.0000.00.РЗЦ-10077в издания 2013г. Руководство по технической эксплуатации 171А1.0000.00РЭ – Уточнение разделов 004, 005, 065.			Ми-171Ш с 171S00288126504U по 171S00288126507U Ми-171А1 – 59489617778, 171А01076105304U, 171А01076105305U, 171А01076115710U	13.08.13г. 23.01.14г.	
87	171Е-3586-БЭ- АБ	Руководство по технической эксплуатации – Уточнение текста.			Ми-171Е – с 59489607403 по 59489619752, с 171Е00067842309U по 171Е00156126910U	21.06.13г.	
88	171Е-3589-БЭ- АБ	Введение учета наработки кронштейна управления			с 171Е00156094810U по 171Е00156095201U	22.08.13г.	
89	171-3590-БЭ	Вертолет Ми-171. Руководство по технической эксплуатации – Регламент технического обслуживания – Изменение, в связи с доработкой вертолетов Ми-171 до требования Сертификата типа № СТ330-Ми-171.	Эксплуатир. организации	Совместно с выполнением бюллетеня № 171-3598-БД	Ми-171 и его модификации	04.04.13г.	
90	АМТ3593-БЭ-Г	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.			Ми-8АМТ – с 59489602015 по 59489617659, с 8АМТ00076431902U по 8АМТ00643116010U, 8АМТ00643127107U, 8АМТ00643127108U	05.08.13г.	
91	171А1-3597-БУ	Управление вертолета – Замена в конструкции ЗЧУ кронштейна 8АТ-5104-305 на кронштейн 8АТ-5104-405.	Ремонтные предприятия, ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171А1	24.12.14г.	
92	171-3598-БД	Доработка вертолетов Ми-171 до требований Сертификата № СТ330-Ми-171.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171 и его модификации	22.02.13г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
93	171Ш-3686-БЭ-АБ	Руководство по загрузке и центровке – Выпуск руководства по загрузке и центровке 171Ш.0000.00.РЗЦ-10078в.			Ми-171Ш с 171S00398116404U по 171S00398116407U	18.06.13г.	
94	171Е-3687-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.			Ми-171Е – с 59489607403 по 59489619752, с 171E00067842309U по 171E00104116808U	21.06.13г.	
95	171Ш-3690-БЭ-АБ	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.	Эксплуатир. организации		Ми-171Ш с 171S00604105308U по 171S00288126507U	10.10.13г.	
96	171Е-3694-БЭ	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.			Ми-171Е	16.07.14г.	
97	АМТ3696-БУ	Радиоаппаратура вертолетождения – Установка радиокompаса АРК-УД.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ – с № 59489611168 и далее	03.12.13г.	
98	171А1-3697-БУ	Установка системы «Т-HUMS» на вертолет Ми-171А1.	ОАО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171А1 - 171А01076105304U и 171А01076105305U	25.12.15г.	
99	171А1-3699-БЭ	Вертолет Ми-171А1. Руководство по технической эксплуатации – Раздел 004 «Ограничения летной годности». Раздел 005 «Ресурсы и сроки службы» - Уточнение текста			59489617778, 171А01076105304U, 171А01076105305U, 171А01076105710U	19.06.13г.	
100	171Е-3706-БЭ	Руководство по технической эксплуатации - Регламент технического обслуживания – Уточнение текста.			Ми-171Е	21.07.14г.	
101	АМТ3707-БУ/БЭ 171Е-3707-БЭ	Установка пылезащитного устройства (ПЗУ) типа «Centrisep» (QB0440) фирмы «PALL» на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171Е взамен штатного ПЗУ. Установка пылезащитного устройства (ПЗУ) «Centrisep» QB0440-04 производства фирмы «PALL» на вертолет Ми-171Е – Уточнение эксплуатационной документации.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	20.06.14г. 22.12.14г.	
102	АМТ-3789-БУ 171Е-3789-БЭ 171-3789-БЭ	Радиооборудование – Замена штатного автоматического радиокompаса АРК-15М на автоматический радиокompас АРК-35-1. Замена штатного автоматического радиокompаса АРК-15М на автоматический радиокompас АРК-35-1 – Уточнение эксплуатационной документации.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ Ми-171	28.05.14г. 23.12.14г. 05.11.14г.	
103	АМТ3798-БУ-АБ 171-3798-БУ/БЭ	Замена стабилизатора 8АТ-3100-00-03/04 (с полотноной обшивкой) на стабилизатор 8АТ-3100-00-05/06 (с металлической обшивкой).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-8АМТ, Ми-171Е Ми-171	23.07.13г. 08.12.15г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
104	АМТ3883-БУ/БЭ	Радиоэлектронное оборудование – Замена радиостанции «Баклан-20» на радиостанцию «Орлан-85СТ» в варианте исполнения ИЖ1.101.039-14» на вертолете Ми-171Е.	Эксплуатир. организации, Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е	18.11.13г.	При уточнение ЭД по бюл. АМТ3391-БЭ-АБ или АМТ3392-БЭ-АБ ЭД по данному бюллетеню учтена
105	АМТ3886-БУ-Г АМТ3886-БЭ-Г	Изменение наименования «Ми-171» на «Ми-8АМТ» и изменение надписей на борту вертолета на «Ми-8АМТ». ЭД - Изменение наименования вертолета №№ 171С00031084208U, 171С00031084209U, 171Р00031084210U, 171С00031084301U с «Ми-171» на «Ми-8АМТ».	ОАО «У-УАЗ»	По договору	№№ 171С00031084208U, 171С00031084209U, 171Р00031084210U, 171С00031084301U	24.03.14г.	
106	171Е-3986-БЭ	Руководство по технической эксплуатации – Силовая установка ВСУ SAFIR 5K/G Mi – Уточнение текста Дополнения 171.0000.00.ЭД Д-601.			с 171Е00364073501U по 171Е00364073505U, 171Е00558084306U, 171Е00398124708U, с 171Е00156094810U по 171Е00156095201U, 171Е00032105701U, 171Е00032105702U, с 171Е00156126201U по 171Е00156126210U, с 171Е00156126901U по 171Е00156127106U, с 171Е00156127343U по 171Е00156127358U	23.12.14г.	
107	171Е-3989-БЭ	Замена радиостанции «Баклан-20» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ» - Уточнение эксплуатационной документации.			Ми-171Е	27.05.15г.	
108	АМТ-3992-БУ 171Е-3992-БЭ	Замена в эксплуатации на вертолётках Ми-8АМТ радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-МВ». Замена радиостанции «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-МВ» - Уточнение эксплуатационной документации.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	26.02.15г. 27.05.15г.	
109	171Е-3996-БР-АБ	Введение в действие «Ведомости документов Ми-171ВР для ремонта вертолетов» на изделия Ми-171Е.		По договору	Ми-171Е	02.12.14г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
110	АМТ-3999-БУ	Замена вспомогательной силовой установки АИ-9В на вспомогательную силовую установку SAFIR 5K/G MI.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	06.06.16г.	
111	171Е-5014-БУ	Замена регулятора напряжения РН-120У на электронный регулятор напряжения РН-120У-2с.	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	24.08.15г.	
	171-5014-БУ 171Е-5014-БЭ	Замена регулятора напряжения РН-120У на РН-120У-2с – Уточнение эксплуатационной документации.			Ми-171 Ми-171Е, Ми-8АМТ	24.08.15г. 11.08.15г.	
112	171Е-5015-БУ	Замена радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ».	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	22.10.15г.	
	171-5015-БУ	Замена в эксплуатации на вертолетах Ми-171 радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ».			Ми-171	04.12.15г.	
	171Е-5015-БЭ 171-5015-БЭ	Замена радиостанций «Орлан-85СТ» на радиостанции «Прима-ДМВ-1» и «Прима-МВ» - Уточнение ЭД.			Ми-171Е Ми-171	12.01.16г.	
113	171-5016-БУ	Замена регистратора речевой информации П-503Б на регистратор речевой информации П-507М.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171	23.01.17 г.	
114	171-5018-БУ	Установка системы раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ).	ОАО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171	04.12.15г.	
	171Е-5018-БУ				Ми-171Е, Ми-8АМТ	20.10.16г.	
115	171Е-5041-БУ	Замена подвесных топливных баков на протектированные подвесные топливные баки.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	01.07.16г.	
116	171-5043-БУ	Доработка вертолетов до типовой конструкции Сертификата типа №90-171.	АО «У-УАЗ» и эксплуатир. организация	По договору	Ми-171	06.02.17 г.	
117	171Е-5048-БУ	Замена регистратора речевой информации П-503Б или П-503М1 на регистратор речевой информации П-507М.	АО «У-УАЗ»	По договору	Ми-171Е, Ми-8АМТ	10.01.17 г.	
118	171Е-5064-БУ	Замена двойного остекления средней части фюзеляжа на улучшенное остекление.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е (Ми-8АМТ)	04.05.17г.	
119	171Е-5068-БУ	Установка прожектора TSL-1600.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е (Ми-8АМТ)	27.04.17г.	

1	2	3	4	5	6	7	8
120	171E-5069-БУ	Замена стеклоочистителей на стеклоочистители с увеличенной площадью очистки.	АО «У-УАЗ», Ремонтные организации	По договору	Ми-171Е (Ми-8АМТ)	04.05.17г.	

Начальник цеха эксплуатации и ремонта

22 июня 2017 г.

Ф.В. Смирнов