

СОГЛАСОВАНО
Начальник 192 ВП МО РФ

Д.Н. Полторацкий

«27» марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный конструктор
АО «ОДК-Климов»

А.В. Григорьев

«27» марта 2018 г.

Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, ВК-2500 всех моделей

**СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
№ 78.632.0500-2018**

(по состоянию на 01.01.2018 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
разработанных предприятием АО «ОДК-Климов» по состоянию на 01.01.2018 г.

Номер бюллетеня и дата одобрения	Серийные (заводские) номера или даты выпуска двигателей, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	Планируемая стоимость работ (для бюллетеней БУ)	Трудоемкость, чел/ч
			Разработчика бюллетеня	Исполнителей работ			
1	2	3	4	5	6	7	8
К78-001 БЭ (200.8.0.0395.04) 12.01.1998 г.	ТВ3-117 3 серии, ТВ3-117MT 3 серии, ТВ3-117 В (ВК) ТВ3-117 ВМ (ВМА) за исключением двигателей морского применения (для РФ)	Установление назначенного ресурса 4500часов	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-001 БЭ-В (200.8.0.0395.04) 12.01.1998 г.	ТВ3-117 3 серии, ТВ3-117MT 3 серии, ТВ3-117 В (ВК) ТВ3-117 ВМ (ВМА) за исключением двигателей морского применения	Установление назначенного ресурса 4500часов	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-003 БЭ-АБ Н78М-114БЭ-АБ 08.12.2004 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Введение консервационных жидкостей иностранного производства, применяемых для защиты проточной части двигателя от коррозии	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-

К78-004.БЭ (экспортный бюллетень) Н78.118.БЭ 12.09.2000 г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМА ТВЗ-117 ВМА серии 02, эксплуатируемые на трелёвке леса	Изменение РЭ двигателя ТВЗ-117ВМА, ТВЗ-117ВМА серии 02	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-005-БЭ/БД (экспортный бюллетень) Н78М-113БЭ/БД 30.03.2001 г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМА ТВЗ-117 ВМА серии 02, эксплуатируемые на трелёвке леса	Изменение РЭ двигателя ТВЗ-117ВМА, ТВЗ-117ВМА серии 02	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-005-БЭ/БД Изменение 1 (сервисный бюллетень) Н78М-113БЭ/БД 22.02.2005 г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02, эксплуатируемые на трелёвке леса	Введение в РО проверки «горячей» части двигате- ля с заменой ТК с САП и топливного коллектора через 750 ⁺⁵⁰ часов нара- ботки	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, представитель изготовителя	-	-	-
К78-006-БУ (200.1.0.0397.3) для государствен- ной авиации 09.07.2001 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Восстановление двигате- лей ТВЗ-117 всех моди- фикаций в эксплуатации по технологии среднего ремонта 078.00.4300ВС-Т46	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-007-БУ 11.07.2001 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Восстановление двигате- лей ТВЗ-117 всех моди- фикаций в эксплуатации по технологии среднего ремонта 078.00.4300ВС-Т46	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК- Климов», АРП	-	-	-

К78-008БУ/БЭ-Г 28.02.2002 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Увеличение гарантийного ресурса до 1-го капитального ремонта до 2000 часов	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-008БУ/БЭ-Г Дополнение 11.07.2003 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Разрешение на проведение работ по увеличению гарантийного ресурса до 1-го капитального ремонта до 2000 часов представителям предприятия АО «Мотор Сич»	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов», АО «Мотор Сич»			
К78-009-БЭ/БД (экспортный бюллетень) 25.10.2002 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02, установленные на вертолетах Ка-32А11ВС, эксплуатируемых в компании VIN Logging	Порядок замены заводского знака на двигателях №7087882100187 №7087882100188	АО «ОДК-Климов»	АО «Мотор Сич»	-	-	-
К78-010 БЭ-Г Н78-206БЭ-Г 26.12.2002 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02 ТВ3-117 ВК, ТВ3-117 МТ	1. Установление назначенного ресурса – 4500 часов (циклов); 2. Установление межремонтного ресурса – 1500 часов (циклов); 3. Установление срока службы – 10 лет.	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов», АО «Мотор Сич», АРП	-	-	-
К78-011 БР (200.2.0.0401.5) 18.12.2002 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-

К78-012-БЭ (экспортный бюллетень) Н78-208 БЭ 17.02.2004 г.	Двигатели ТВ3-17ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02, установленные на вер- толётах Ка-32А11ВС, эксплуатируемых в компании VIN Logging	Изменение РЭ двигателя ТВ3-117ВМА, ТВ3-117ВМА серии 02	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-014-БР (200.3.0.0402.05) 14.04.2003 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-016 БЭ (200.3.0.0405.04) Н78М-115 БЭ 27.12.2003 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение текста РЭ	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-017 БУ 08.08.2003 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Особенности транспорти- рования, хранения, распа- ковки и упаковки двига- теля, установленного в металлическом контейнере.	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-018-БР (200.3.0.0406.05) 19.12.2003 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-019-БЭ-Г Н78М-119 БЭ-Г 02.07.2004 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Выпуск РЭ двигателей ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-

К78-019-БЭ-АБ Н78М-119 БЭ-АБ 10.02.2005 г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМ, ТВЗ-117 ВМ серии 02, ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02	Выпуск РЭ двигателей ТВЗ-117 ВМ, ТВЗ-117 ВМ серии 02, ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-020-БЭ-Г Н78М-121 БЭ-Г 10.12.2007 г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМ, ТВЗ-117 ВМ серии 02, ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02	О порядке учёта наработки в циклах	АО «ОДК- Климов», АО «Мотор Сич»	Эксплуатант	-	-	-
К78-021БЭ-В (200.5.0.0415.04) 18.11.2005 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций, за исключением авиации ВМФ	1. Увеличение до 2000 часов ресурса до первого капитального ремонта 2. Увеличение межре- монтного ресурса до 1500 часов	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-022-БР (200.4.0.0410.05) 15.12.2004 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-024 БЭ-В (200.5.0.0417.04) 08.12.2005 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций, за исключением авиации ВМФ	Уточнение бюллетеня № К78-021БЭ-В (200.5.0.0415.04) в части установления межре- монтного ресурса 1500 часов, прошедших ремонт в в/ч 78473	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-

К78-026-БЭ	Двигатели ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02, установленные на вертолёты Ка-32, эксплуатирующиеся в Корее	Введение учета наработки по счетчику СНК-78-1 в РЭ двигателя, исключение учета наработки на номинальном режиме.	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-026-БЭ Изменение 1 20.03.2006 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02, установленные на вертолёты Ка-32, эксплуатирующиеся в Корее	Введение учета наработки по счетчику СНК-78-1 в РЭ двигателя, исключение учета наработки на номинальном режиме, уточнение контроля взлетного режима.	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-027 БР (200.5.0.0421.05) 16.12.2005 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-029 БЭ/БД Н78М-130 БЭ/БД 12.12.2007 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	О порядке эксплуатации двигателей, работающих на трелёвке леса и в условиях многократно повторяющихся подъемов тяжелых грузов на вертолетах типа «Ка» и «Ми»	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-030 БЭ Н78М-131 БЭ 12.12.2007 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Уточнение РЭ	АО «ОДК-Климов», АО «Мотор Сич»	Эксплуатант	-	-	-
К78-031-БД-В (200.9.0.0441.02) 07.04.2009 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-

К78-031-БД-Г 07.04.2009 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-032 БР (200.6.0.0426.05) 27.12.2006 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-033 БЭ-В (200.6.0.0425.04) 05.12.2006 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Увеличение по техническому состоянию срока хранения до 15 лет	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-035 БЭ-В (200.6.0.0424.04) 05.12.2006 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	О порядке допуска к дальнейшей эксплуатации двигателей, имеющих превышение ТУ по геометрическим размерам термопар Т-102	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-036 БР (200.9.0.0436.05) январь 2009 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-039-БУ-В (200.9.0.0442.03) 27.05.2009 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Об установлении назначенного ресурса 6000 часов (кроме покрывающих дисков I, II, III)	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов» или по ТУ в АРП	-	-	-
К78-039-БУ/БЭ-Г 30.06.2009 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Об установлении назначенного ресурса 6000 часов (кроме покрывающих дисков I, II, III)	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов» или по ТУ в АРП	-	-	-

К78-040 БЭ (200.00.0461.04) Н78М-135 БЭ 14.03.2012г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций, ВК-2500 моделей 02,03	Уточнение текста РЭ	АО «ОДК- Климов», АО «Мотор Сич»	Эксплуатант	-	-	-
К78-041 БУ-Г 07.04.2009г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-041-БУ-В (200.9.0.0441.02) 07.04.2009 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-042 БЭ-АБ (200.9.0.0439.04) Н78М-133 БЭ/АБ 12.03.2009г.	Двигатели ТВЗ-117 ВМ, ТВЗ-117 ВМ серии 02, ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02	Взаимозаменяемость насосов-регуляторов двигателей ТВЗ-117ВМ, ТВЗ-117ВМА и их электронных регуляторов	АО «ОДК-Климов»	Завод-изготовитель двигателей	-	-	-
К78-043 БР (200.10.0.0458.05) 20.01.2010г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-044 БЭ-В (200.9.0.0.445.04) 11.12.2009г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Увеличение до 20 лет срока службы до 1-го капитального ремонта и межремонтного	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов», ФГУП 13ГНИИ	-	-	-
К78-045 БУ-В (200.2.0.0489.03) 04.06.2012 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-045 БУ-Г	Двигатели ТВЗ-117 ВМ, ТВЗ-117 ВМ серии 02, ТВЗ-117 ВМА, ТВЗ-117 ВМА серии 02	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-046 БД-В (200.2.0.0487.02) 04.06.2012 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-

К78-046 БД-Г	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Введение конструктивных изменений в 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-047 БУ/БЭ-АБ 27.08.2010г.	Двигатель ТВ3-117 ВМАР	Об установлении назначенного ресурса 4500 часов/циклов, ресурса до 1-го капитального ремонта и межремонтного 1000 часов/циклов	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-048-БУ (200.0.0.0468.03) 28.10.2010г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02, ВК-2500	Допуск к эксплуатации рабочих лопаток 1-й...12-й ступеней компрессора, изготовленных методом высокоскоростного фрезерования	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов», АРП	-	-	-
К78-049 БР (200.1.0.0476.05) 12.08.2011г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-050-БУ/БР (200.2.0.0492.35) 30.08.2012г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Эксплуатация модернизированных покрывающих дисков II и III турбины компрессора	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов», АО «Мотор Сич», АРП	-	-	-
К78-055 БР (200.1.0.0475.05) 06.07.2011г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	О допуске к применению деталей РГК изготовления «Агат», «МПШ им. В.В. Чернышова», «УМ-ПО», Климов» в составе двигателей ТВ3-117	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-

К78-057 БЭ-В (200.1.0.0481.04)	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Увеличение назначенного ресурса агрегатам БАРК-78 и СНК-78-1 до 6000 часов	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-059 БР (200.1.0.0488.05) 05.04.2012г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-062 БУ-В (200.2.0.0495.03) 30.11.2012г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПМО 1.4 агрегата БАРК-78 и версии ПМО 1.1 агрегата СНК-78-1 вертолета Ка-52	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-064 БР (200.2.0.0497.05) 27.12.2012г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-065 БЭ-АБ 14.05.2013г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Увеличение ресурса до первого капитального ремонта до 2000 часов/2000 циклов двигателям для инозаказчика	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-066 БЭ-АБ	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Увеличение до 18 лет календарного срока службы до первого капитального ремонта и межремонтного двигателям для инозаказчика	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-067 БЭ-Г 09.09.2013г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Установление назначенного ресурса двигателям до 7500 часов/циклов (кроме покрывающих дисков I, II, III)	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-

К78-068 БЭ-В (200.3.0.0509.04) 23.09.2013 г.	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Установление назначенного ресурса двигателям до 7500 часов/циклов (кроме покрывающих дисков I, II, III)	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-069 БЭ-АБ	Двигатели ТВ3-117 ВМ, ТВ3-117 ВМ серии 02, ТВ3-117 ВМА, ТВ3-117 ВМА серии 02	Установление назначенного ресурса двигателям до 7500 часов/циклов (кроме покрывающих дисков I, II, III)	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-070 БР (200.4.0.0516.05) 12.03.2014 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-071 БД/БЭ (200.4.0.0518.24) 30.04.2014 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Проверка исправности агрегатов БАРК-78 с заводскими номерами ниже К212220	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-072 БУ-В (200.5.3.0531.03) 19.01.2015г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей (на вертолетах Ми-28Н)	Внедрение версии ПО 1.4 агрегата БАРК-78 и версии ПО 1.1 агрегата СНК-78-1	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-073 БЭ (200.5.0.0533.04) Н78М-137БЭ 19.02.2015 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Введение в РЭ «Методики по проверке надежности и точности срабатывания золотника блокировки синхронизатора мощности агрегата НР-3 всех модификаций	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-

К78-074 БР (200.5.0.0538.05) 22.08.2015 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-075БУ-АБ 10.09.2016 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПО 1.4(3) агрегата БАРК- 78, версии ПО 1.1(2) агрегата СНК-78-1 и версии ПО 1.8(9) КПА-78-1 двигателей ВК-2500 всех моделей, находящихся в эксплу- атации у инозаказчи- ков, за исключением инозаказчиков 156 и 356	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-079 БД/БЭ-В (200.5.0.0541.04) 20.11.2015г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Проведение мероприятий для устранения в эксплу- атации причин выброса масла из трубопровода суфлирования маслобака вертолета	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК- Климов», Эксплуатант	-	-	-
К78-081 БД-АБ 26.11.2015 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Проведение мероприятий для устранения в эксплу- атации причин выброса масла из трубопровода суфлирования маслобака вертолета	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК- Климов», Эксплуатант	-	-	-

К78-082 БД/БЭ 10.06.2015 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Проведение мероприятий для устранения в эксплуата- ции причин выброса масла из трубопровода суфлирования маслобака вертолета	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК- Климов», Эксплуатант	-	-	-
К78-083 БУ-Б (200.5.0.0540.03) 20.10.2015 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПО 1.4 агрегата БАРК-78 и версии ПО 1.1 агрегата СНК-78-1	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-083 БУ-В (200.5.0.0537.03) 11.08.2015 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПО 1.4 агрегата БАРК-78 и версии ПО 1.1 агрегата СНК-78-1	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-084 БЭ-АБ 10.09.2016 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПО 1.4(3) агрегата БАРК-78, версии ПО 1.1(2) агрегата СНК-78-1 и версии ПО 1.8(9) КПА-78-1 двигате- лей ВК-2500 всех моде- лей, находящихся в экс- плуатации у инозаказчи- ков, за исключением ино- заказчика 356	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-085 БД-Б 27.09.2016 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Доработки агрегатов БАРК-78 двигателей ВК-2500 всех моделей инозаказчика «356»	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-

К78-087БР 12.02.2017 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций	Уточнение руководства по капитальному ремонту 078000000 РКР	АО «ОДК-Климов»	АРП	-	-	-
К78-088 БУ-Б 15.11.2016 г.	Двигатели ВК-2500 всех моделей	Внедрение версии ПО 1.4(3) агрегата БАРК-78, версии ПО 1.1(2) агрегата СНК-78-1 и версии ПО 1.8(9) КПА-78-1 двигате- лей ВК-2500 всех моде- лей, находящихся в экс- плуатации у инозаказчи- ков, за исключением ино- заказчика 356	АО «ОДК-Климов»	АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-090БЭ-В (200.7.0.0555.04) 18.02.2017 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Уточнение РЭ двигателей ТВЗ-117 всех модифика- ций, ВК-2500 всех моде- лей в части применения масла АСМО-200 по СТО 07548712-001-2014 про- изводства АО «НПЦ Спецнефтьпродукт»	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант	-	-	-
К78-094 БЭ-АБ 27.06.2017 г.	Двигатели ТВЗ-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Уточнение РЭ двигателей ТВЗ-117 всех модифика- ций, ВК-2500 всех моде- лей в части увеличения температуры масла на выходе из двигателя до 160 ⁰ С	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»	-	-	-

К78-094 БЭ-В (200.7.0.0560.04) 08.07.2017 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Уточнение РЭ двигателей ТВ3-117 всех модифика- ций, ВК-2500 всех моде- лей в части увеличения температуры масла на выходе из двигателя до 160 ⁰ С	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»	-	-	-
К78-094 БЭ-Г (Н78М-139БЭ) 04.07.2017 г.	Двигатели ТВ3-117 всех модификаций, двигатели ВК-2500 всех моделей	Уточнение РЭ двигателей ТВ3-117 всех модифика- ций, ВК-2500 всех моде- лей в части увеличения температуры масла на выходе из двигателя до 160 ⁰ С	АО «ОДК-Климов»	Эксплуатант, АО «ОДК-Климов»			